

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento del motor de combustión por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento preventivo del generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor y generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10




aleama
 grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión y generador para prevenir cualquier falla y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de motor y generador por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo, con bomba 3 y 4.

Sin presencia de lluvia.


 REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10




aleama
 grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May-2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct-2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia operando bomba 1 y 2. También se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y generador.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del generador y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por probable lluvia, llevando a cabo el calentamiento de generador y motor de combustión.

Sin presencia de lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10




Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por probable lluvia y se arrastró nivel del cárcamo.

Cárcamo # 29


Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se llevó a cabo el calentamiento de generador y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por probable lluvia
Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo para prevenir encharcamiento en calle principal.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del generador y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por probable lluvia y evitar encharcamientos en colonias cercanas, también se realizó el calentamiento preventivo de generador y motor de combustión para detectar cualquier falla.

Sin presencia de lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por probable lluvia, arrastrando nivel del cárcamo.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se llevó a cabo el calentamiento del generador y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia y evitar encharcamiento en calle principal.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11



Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por probable lluvia
Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó acabo el calentamiento preventivo de motor de diesel por posible lluvia, arrastrando nivel del cárcamo para evitar encharcamiento en calle principal.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia Arrastrando nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se calentó motor y generador por posible lluvia y se arrastrando nivel del cárcamo, probando bomba 1, 2, 3, y 4 para checar su buen funcionamiento.

Sin presencia de lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando nivel del cárcamo para evitar encharcamiento en pasos de desnivel.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se llevó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.
Generador trabajando correctamente.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
GRUPO



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se trabajó con bomba 1 por lluvia ligera con duración aproximadamente de 20 minutos, también se realizó el calentamiento preventivo del motor de combustión.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se operó bomba 1 para arrastrar nivel del cárcamo por lluvia ligera con duración aproximada de 25 minutos.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente


Bomba 4 trabajando correctamente

Se calentó motor y generador por posible lluvia y se arrastrando nivel del cárcamo, probando bomba 1, 2, 3, y 4 para checar su buen funcionamiento, ya que se presentó lluvia ligera con duración aproximada de 15 minutos.


REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




grupoconstructor


Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se arrastró nivel del cárcamo 36 y 37 por lluvia ligera operando bomba 1 para arrastrar nivel del cárcamo, la lluvia duro aproximadamente 20 minutos.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se llevó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.
Generador trabajando correctamente.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se operó bomba 1 por presencia de lluvia ligera, trabajando por 30 minutos y se calentó motor de combustión por posible lluvia más fuerte.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se bajó nivel de cárcamo por posible lluvia y se realizó el calentamiento preventivo del generador por 10 minutos.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y 2 por presencia de lluvia, bajando niveles para evitar encharcamientos, la lluvia duro aproximadamente 25 minutos.


 REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando nivel del cárcamo para evitar encharcamiento.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento del generador por 10 minutos por lluvia ligera, operando bomba 1 y 2 para arrastrar nivel del cárcamo.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bombas trabajando correctamente, se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos y se arrastró nivel de cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por posible lluvia y se arrastró el nivel del cárcamo.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró el nivel del cárcamo por posible lluvia y se calentaron motores.

Sin presencia de lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10




aleama

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Cárcamo 36
Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se realizó el calentamiento de motor y generador de ambos cárcamos por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29


Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se realizó el arrastre del cárcamo por posible lluvia y así evitar encharcamiento en calle principal.

Cárcamo # 11



Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión, para detectar cualquier falla.
Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 01 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia operando bomba 3 y 4. También se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y generador.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10





Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se realizó el calentamiento preventivo del generador y motor, también se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupo



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 02 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente


Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente


Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de motor y generador por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo, con bomba 3 y 4.

Sin presencia de lluvia.


REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10





Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó el calentamiento preventivo de motor y generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se operó bomba 1 y 2 para bajar nivel del cárcamo y se realizó el calentamiento preventivo de generador por lluvia ligera.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo operando bomba 1.
Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupo constructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 03 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento del motor de combustión por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento preventivo del generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor y generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 04 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó acabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos, por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente


Se realizó el calentamiento de motor y generador por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.




REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor y generador ya que amenazaba con llover.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se calentó generador por presencia de lluvia y se trabajó bomba 1 para bajar nivel.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se llevó a cabo el calentamiento de motor por 10 minutos por prevención ante posible lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupo

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 05 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento del motor de combustión por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento preventivo del generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23


Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor y generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo.


 REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10




Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.



Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión y generador para prevenir cualquier falla y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 06 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo para prevenir encharcamiento en calle principal.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del generador y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por probable lluvia y evitar encharcamientos en colonias cercanas, también se realizó el calentamiento preventivo de generador y motor de combustión para detectar cualquier falla.

Sin presencia de lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10




Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.



Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se realizó el calentamiento preventivo del motor de combustión y generador por lluvia ligera comenzando a llover a las 8:00 pm y término a las 9:30 se siguió operando por 30 minutos más para arrastrar nivel del cárcamo.

Cárcamo # 29


Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se operó bomba 1 y 2 para bajar nivel del cárcamo y se realizó el calentamiento preventivo de generador por lluvia, comenzando a llover aproximadamente a las 7:30 pm y termino a las 8:20 pm.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión por lluvia y se arrastró nivel del cárcamo, comenzando a llover aproximadamente a las 7:40 pm y terminando a las 8:30 pm.

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.