

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 07 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por tormenta, comenzando a llover a las 8:00pm aproximadamente y termino a las 9:00, posteriormente se siguió operando bomba 1 y 2 hasta dejar despejada la calle principal operando hasta las 10:00pm.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó el calentamiento preventivo de motor y generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo por tormenta, comenzando a llover aproximadamente a las 8:00pm y terminando de llover a las 10:00, posteriormente se siguió operando la bomba 1 para arrastrar nivel del cárcamo, se operó bomba 1 con generador 30 minutos para dejar enfriar arrancador de la bomba 1, ya que se votó en 2 ocasiones.

Cárcamo # 23

Se realizó el calentamiento preventivo de motor y generador por tormenta y se arrastró nivel del cárcamo, se operaron las 4 bombas por tormenta comenzando a llover a las 7:00 pm y termino aproximadamente a las 9:00pm.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo del motor de combustión y generador por lluvia ligera comenzando a llover a las 8:00 pm y término a las 9:30 se siguió operando por 30 minutos más para arrastrar nivel del cárcamo.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se operó bomba 1 y 2 para bajar nivel del cárcamo y se realizó el calentamiento preventivo de generador por lluvia, comenzando a llover aproximadamente a las 7:30 pm y termino a las 8:20 pm.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión por lluvia y se arrastró nivel del cárcamo, comenzando a llover aproximadamente a las 7:40 pm y terminando a las 8:30 pm.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 08 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de motor y generador por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó el calentamiento preventivo de motor y generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo operando bomba 1.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 09 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	22-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia operando bomba 1 y 2. También se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y generador.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo del generador y motor, también se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 10 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia operando bomba 1 y 2. También se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y generador.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo del generador y motor, también se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 11 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	22-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se bajó nivel de cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por 10 minutos y se bajó nivel.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de generador y motor de combustión por 10 minutos

y se bajó el nivel del cárcamo.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de generador por 10 minutos y se bajó nivel por posible lluvia.

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se bajó nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se arrastró el nivel del cárcamo por posible lluvia y se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el arrastre del cárcamo por posible lluvia y se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 12 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	22-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se calentó generador por posible lluvia por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motores por posible lluvia y se bajó nivel del cárcamo para evitar encharcamientos.

Cárcamo # 36 y 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Generador trabajando correctamente

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se llevó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.
Generador trabajando correctamente.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se realizó el calentamiento preventivo del motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 13 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	22-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento del motor de combustión por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento preventivo del generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor y generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión y generador para prevenir cualquier falla y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 14 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	22-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia operando bomba 3 y 4. También se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y generador.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo del generador y motor, también se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 16 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	22-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo con bomba 1 por 10 minutos.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia, se arrastró nivel del cárcamo con generador por 5 minutos.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia operando bomba 1 y 2. También se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y generador.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo del generador y motor, también se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 17 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia operando bomba 1 y 2. También se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y generador.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo del generador y motor, también se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 18 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	22-Sep- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	22-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión, calentando por 10 minutos para revisar que funcione en óptimas condiciones, también se arrastró el nivel del cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento preventivo del generador por 10 minutos, revisando los niveles de aceite, anticongelante y combustible, también se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizo el calentamiento del motor de combustión y generador por 10 minutos, revisando los niveles de aceite, anticongelante y combustible.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento del motor de combustión y generador por 10 minutos, así como la revisión de los niveles de aceite, anticongelante y combustible.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó calentamiento preventivo de generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión por 10 minutos y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 20 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	22-Sep- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	22-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia y se revisaron niveles de aceite, anticongelante y combustible, también se arrastró nivel del cárcamo.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia operando bomba 1 y 2. También se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y generador.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo del generador y motor, también se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 21 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	22-Sep- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	22-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento del generador por 10 minutos por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo del motor de combustión y generador por 10 minutos y revisando los niveles de aceite, anticongelante y combustible.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se realizó el calentamiento preventivo del generador y motor, también se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 22 DE OCTUBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	22-Sep- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	22-Oct- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión, calentando por 10 minutos para revisar que funcione en óptimas condiciones, también se arrastró el nivel del cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento preventivo del generador por 10 minutos, revisando los niveles de aceite, anticongelante y combustible, también se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento del motor de combustión y generador por 10 minutos, revisando los niveles de aceite, anticongelante y combustible.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento del motor de combustión y generador por 10 minutos, así como la revisión de los niveles de aceite, anticongelante y combustible.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó calentamiento preventivo de generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión por 10 minutos y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.