

Oficio no: JAPAMI/ALEAMA-01-2018
Asunto: Reporte de Actividades

Guanajuato, Gto. a 31 de Mayo de 2018

ING. CRISTOBAL CASTILLO MARES
SUPERVISOR
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado
Y Saneamiento del Municipio de Irapuato

P r e s e n t e

*Por este medio aprovecho para saludarle, y hacer de su conocimiento que en lo relativo a los trabajos denominados: “Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)” del contrato de Servicios no. JAPAMI/SERV/2018-10, le informo a usted que su servidor, **Ing. Alejandro Amador Ledesma**, estando a cargo de la supervisión interna de los servicios mencionados, manifiesto que nuestro personal asignados a cada uno de los 8 cárcamos, ha estado asistiendo de manera puntual desde el día del inicio del contrato; y así mismo han estado presentes en las capacitaciones por parte del personal de JAPAMI siguiendo todas y cada una de las recomendaciones y labores asignadas.*

Sírvase a sí mismo la información para quedar a sus apreciables órdenes y hacer de su conocimiento que hasta el día de hoy, no se ha presentado situación alguna que interfiera con el desempeño de las labores regulares de dichos encargados.



Anexo encontrará los reportes de actividades diarias desde el día 21 de Mayo al 31 de Mayo del presente para los siguientes puntos en cuestión:

1. **Operación de Cárcamo Campestre Las Flores** (Cárcamo No. 3)
2. **Operación de Cárcamo Av. Las Ánimas** (Cárcamo núm. 7)
3. **Operación de Av. Hacienda El Carrizal** (Cárcamos núm. 28 y 34 – Se consideran una sola unidad)
4. **Operación de Cárcamo Ciudad Industrial** (Cárcamos núm. 36 y 37 – Se consideran una sola unidad)
5. **Operación de Cárcamo Villas San Cayetano** (Cárcamo núm. 23)
6. **Operación de Cárcamo FONAPO** (Cárcamo núm. 29).

Sin más por el momento, quedó de usted a sus apreciables órdenes.



atentamente

**ING. ALEJANDRO AMADOR LEDESMA
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.**



aleama
grupo constructor

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 21 DE MAYO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018


II. REPORTE GENERAL

Se realizó la entrega de los 8 cárcamos (6 puntos) a cada uno de los carcamistas, dejándolos ya instalados, a cada uno en su respectivo cárcamo, los cárcamos entregados son los siguientes:


- Cárcamo # 3 Campestre de las Flores
- Cárcamo # 23 Villas de San Cayetano
- Cárcamo # 28 y 34 El carrizalito
- Cárcamo # 7 Las animas
- Cárcamo # 36 y 37 Ciudad Industrial
- Cárcamo # 29 Fonhapo



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 22 DE MAYO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Se realizó mantenimiento al cárcamo, dejando limpia el área de trabajo, sacudiendo el arrancador y motor de combustión diesel.

Cárcamo # 28 y 34

Se cortó toda la hierba por dentro del cárcamo 34 dejando despejada el área de trabajo, así como la limpieza al arrancador manual y automático.

Cárcamo # 23

Se realizó la limpieza de las instalaciones del cárcamo, dejando limpia toda el área de enfrente del cárcamo, así como el área de trabajo, sacudiendo cada uno de los arrancadores , el generador y el motor de combustión diesel.

Cárcamo # 7


Se realizó limpieza por dentro y por fuera del cárcamo

Se podó toda la hierba alrededor del cárcamo que se encontraba muy alta.

También se realizó la reparación de la malla ciclónica, ya que se encontraba rota por la parte de atrás del cárcamo.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Se dio mantenimiento a los dos cárcamos barriendo el área de trabajo y sacudiendo los arrancadores, en el cárcamo 37 se podó toda la hierba alta que se encontraba atrás del cárcamo dejando despejada el área de atrás para una mejor vigilancia.

Cárcamo # 29


Se realizó la limpieza de las instalaciones del cárcamo por dentro y por fuera, podando toda la hierba que se encontraba alrededor de la malla ciclónica y sacudiendo los arrancadores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 23 DE MAYO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Se llevó a cabo la capacitación por parte del Ingeniero Cristóbal Castillo, la operación de los equipos instalados en el cárcamo, encendiendo los dos equipos en el cárcamo, así como también las recomendaciones del motor de combustión diesel y su funcionamiento, estableciendo el nivel alto y bajo.

Cárcamo # 23

Se realizaron pruebas en las cuatro bombas instaladas en el cárcamo, así como su operación con CFE y con el generador. También se operó el generador realizando los pasos necesarios para su buen funcionamiento.

Se arrancó el motor de combustión, dejando claro los pasos a seguir para su buen funcionamiento, estableciendo el nivel alto y bajo.


Cárcamo # 7

No hay equipos para operar


Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 se opera en automático, o en su defecto operar manualmente.

Cárcamo # 34 se realizó prueba de arranque para su funcionamiento, estableciendo el nivel alto y bajo.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 24 DE MAYO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Se realizó visita de los cárcamos por parte del Ing. Cristóbal Castillo para verificar los niveles de Diésel y aceite.

Se realizan las pruebas de arranque para verificar el funcionamiento de las bombas en los cambios de turno.

III. OBSERVACIONES

Cárcamo # 3

Se llevó a cabo la prueba de arranque en la bomba 1 así como el motor de combustión de diésel.


Cárcamo # 23

Se realizaron pruebas en las cuatro bombas instaladas en el cárcamo, y con el generador. Se operó el generador realizando los pasos necesarios para su buen funcionamiento.


Se arrancó el motor de combustión, dejando claro los pasos a seguir para su buen funcionamiento.

Cárcamo # 7


No hay equipos para operar



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.



Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo #28 se realizan pruebas de arranque funcionando correctamente.

Cárcamo # 34 se realizó prueba de arranque para su funcionamiento correctamente.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36 Se realizó la operación de la bomba 1 y 2 funcionando correctamente.

Cárcamo # 37 Se opera la bomba 1 para su funcionamiento

Cárcamo # 29

Se realizó el encendido de las bombas 1 y 2 para verificar su correcto funcionamiento.

Sin novedad ni lluvia en ninguno de los cárcamos.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 25 DE MAYO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Se realizó visita de los cárcamos por parte del Ing. Cristóbal Castillo para verificar los niveles de Diésel y aceite.

Sin novedades ni lluvia en ninguno de los cárcamos

III. OBSERVACIONES

Cárcamo # 3

Se llevó a cabo la prueba de arranque en la bomba 1 así como el motor de combustión de diésel.

Cárcamo # 23

Se realizaron pruebas en las cuatro bombas instaladas en el cárcamo, y con el generador. Se operó el generador realizando los pasos necesarios para su buen funcionamiento.

Se arrancó el motor de combustión y este arranco correctamente.

Cárcamo # 7


No hay equipos para operar

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo #28 se realizan pruebas de arranque funcionando correctamente.

Cárcamo # 34 se realizó prueba de arranque para su funcionamiento correctamente.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36 Se realizó la operación de la bomba 1 y 2 funcionando correctamente.

Cárcamo # 37 Se opera la bomba 1 para su funcionamiento



Cárcamo # 29

Se realizó el encendido de las bombas 1 y 2 para verificar su correcto funcionamiento.

Sin novedad ni lluvia en ninguno de los cárcamos.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 26 DE MAYO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Se realizó visita de los cárcamos por parte del Ing. Cristóbal Castillo a cada uno de los cárcamos.

Sin novedades ni lluvia en ninguno de los cárcamos

III. OBSERVACIONES

Cárcamo # 3

Se llevó a cabo la prueba de arranque en la bomba 1 así como el motor de combustión de diésel.

Cárcamo # 23

Se realizaron pruebas en las cuatro bombas instaladas en el cárcamo, y con el generador. Se operó el generador realizando los pasos necesarios para su buen funcionamiento.

Se arrancó el motor de combustión y este arranco correctamente.

Cárcamo # 7

No hay equipos para operar


Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo #28 se realizan pruebas de arranque funcionando correctamente.

Cárcamo # 34 se realizó prueba de arranque para su funcionamiento correctamente.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36 Se realizó la operación de la bomba 1 y 2 funcionando correctamente.

Cárcamo # 37 Se opera la bomba 1 para su funcionamiento

Cárcamo # 29


Se realizó el encendido de las bombas 1 y 2 para verificar su correcto funcionamiento.

Sin novedad ni lluvia en ninguno de los cárcamos.


IV.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 DE MAYO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Se realizó visita de los cárcamos por parte del Ing. Cristóbal Castillo para verificar los niveles de Diésel y aceite.

Sin novedades ni lluvia en ninguno de los cárcamos

III. OBSERVACIONES

Cárcamo # 3

Se llevó a cabo la prueba de arranque en la bomba 1 así como el motor de combustión de diésel.

Cárcamo # 23

Se realizaron pruebas en las cuatro bombas instaladas en el cárcamo, y con el generador. Se operó el generador realizando los pasos necesarios para su buen funcionamiento.

Se arrancó el motor de combustión y este arranco correctamente.

Cárcamo # 7

No hay equipos para operar


Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo #28 se realizan pruebas de arranque funcionando correctamente.

Cárcamo # 34 se realizó prueba de arranque para su funcionamiento correctamente.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36 Se realizó la operación de la bomba 1 y 2 funcionando correctamente.

Cárcamo # 37 Se opera la bomba 1 para su funcionamiento

Cárcamo # 29

Se realizó el encendido de las bombas 1 y 2 para verificar su correcto funcionamiento.


Sin novedad ni lluvia en ninguno de los cárcamos.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 28 DE MAYO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Se realizó visita de los cárcamos por parte del Ing. Cristóbal Castillo para verificar los niveles de Diésel y aceite.

Sin novedades ni lluvia en ninguno de los cárcamos

I. OBSERVACIONES

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Diésel 100% y vitroleros llenos.

Cárcamo # 23



Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Bomba 3 trabajando correctamente
Bomba 4 trabajando correctamente
Diésel 100% y vitroleros llenos.

Cárcamo # 7

No hay equipos para operar



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo #28 se realizan pruebas de arranque de bomba 1 en automático trabajando.

Cárcamo # 34 se realizó prueba de arranque para bomba 2 trabajando.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36 se realizó la operación de la bomba 1 trabajando correctamente

Cárcamo # 36 se realizó la operación de la bomba 2 trabajando correctamente, así como generador en prueba y trabajando correctamente.

Diésel 100%.

Cárcamo # 37 Se opera la bomba 1 para su correcto funcionamiento.

Cárcamo # 29

Se realizó el encendido de la bomba 1 para verificar su correcto funcionamiento.

Se realizó el encendido de la bomba 2 para verificar su correcto funcionamiento.

Vitroleros llenos.

Sin novedad ni lluvia en ninguno de los cárcamos.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 29 DE MAYO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Se realizó visita de los cárcamos por parte del Ing. Cristóbal Castillo para verificar los niveles de Diésel y aceite.

Sin novedades ni lluvia en ninguno de los cárcamos

III. OBSERVACIONES

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente
 Bomba 2 trabajando correctamente
 Diésel 100% y vitroleros llenos.


Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente
 Bomba 2 trabajando correctamente
 Bomba 3 trabajando correctamente
 Bomba 4 trabajando correctamente
 Diésel 100% y vitroleros llenos.

Cárcamo # 7

No hay equipos para operar

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo #28 se realizan pruebas de arranque de bomba 1 en automático trabajando.

Cárcamo # 34 se realizó prueba de arranque para bomba 2 trabajando.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36 se realizó la operación de la bomba 1 trabajando correctamente

Cárcamo # 36 se realizó la operación de la bomba 2 trabajando correctamente, así como generador en prueba y trabajando correctamente.

Diésel 100%.

Cárcamo # 37 Se opera la bomba 1 para su correcto funcionamiento.

Cárcamo # 29

Se realizó el encendido de la bomba 1 para verificar su correcto funcionamiento.


Se realizó el encendido de la bomba 2 para verificar su correcto funcionamiento.

Vitroleros llenos.

Sin novedad ni lluvia en ninguno de los cárcamos.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P. 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 30 DE MAYO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Se realizó visita de los cárcamos por parte del Ing. Cristóbal Castillo para verificar los niveles de Diésel y aceite.

Sin novedades ni lluvia en ninguno de los cárcamos

III. OBSERVACIONES

Cárcamo # 3


Se realizó el encendido de la bomba 1 para verificar su correcto funcionamiento.
 Se realizó el encendido de la bomba 2 para verificar su correcto funcionamiento.
 Vitroleros llenos Y Diesel 100%

Cárcamo # 23


Bomba 1 trabajando correctamente
 Bomba 2 trabajando correctamente
 Bomba 3 trabajando correctamente
 Bomba 4 trabajando correctamente
 Diésel 100% y vitroleros llenos.

Cárcamo # 7

No hay equipos para operar



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P. 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo #28 Bomba 1 trabajando correctamente
Cárcamo # 34 Bomba 1 trabajando correctamente

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36 se realizó la operación de la bomba 1 trabajando correctamente
Cárcamo # 36 se realizó la operación de la bomba 2 trabajando correctamente, así como generador en prueba y trabajando correctamente.
Diésel 100%.
Cárcamo # 37 Se opera la bomba 1 para su correcto funcionamiento.



Cárcamo # 29

Se realizó el encendido de la bomba 1 para verificar su correcto funcionamiento.
Se realizó el encendido de la bomba 2 para verificar su correcto funcionamiento.
Vitroleros llenos.

Sin novedad ni lluvia en ninguno de los cárcamos.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 31 DE MAYO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Se realizó visita de los cárcamos por parte del Ing. Cristóbal Castillo para verificar los niveles de Diésel y aceite.

Sin novedades ni lluvia en ninguno de los cárcamos

III. OBSERVACIONES

Cárcamo # 3

Se realizaron pruebas de arranque al cambio de turno funcionando correctamente motor de combustión.

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Diésel 100% y vitroleros llenos

Cárcamo # 23

Se realizó prueba de arranque del motor de combustión así como el generador funcionando correctamente.


Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P. 36000
Guangajuato, Gto.

Bomba 4 trabajando correctamente
Diésel 100% y vitroleros llenos.

Cárcamo # 7

No hay equipos para operar

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo #28 Bomba 1 trabajando correctamente

Cárcamo # 34 Bomba 1 trabajando correctamente

Cárcamo # 36 y 37

Se realizaron pruebas de arranque al cambio de turno funcionando correctamente
generador, diésel 100%

Cárcamo # 36 se realizó la operación de la bomba 1 trabajando correctamente

Cárcamo # 36 se realizó la operación de la bomba 2 trabajando correctamente, así
como generador en prueba y trabajando correctamente.

Diésel 100%.

Cárcamo # 37 Se opera la bomba 1 para su correcto funcionamiento.

Cárcamo # 29

Se realizó el encendido de la bomba 1 para verificar su correcto funcionamiento.


Se realizó el encendido de la bomba 2 para verificar su correcto funcionamiento.

Vitroleros llenos.

Sin novedad ni lluvia en ninguno de los cárcamos.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 02 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Se realiza prueba de arranque al cambio de turno al motor de combustión para verificar su funcionamiento.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Diesel 100% vitroleros llenos

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
 grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Sin novedad alguna

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Sin ninguna novedad

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 03 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Se realizo encendido de equipos de bombeo para su calentamiento, motor de combustión trabajando correctamente sin ningún problema, batería cargada.

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Diesel 100% vitroleros llenos

Cárcamo # 28 y 34

No sea operado los equipos de bombeo ya que los niveles del cárcamo se encuentran en nivel bajo.

Cárcamo 28 trabajando bomba 1
Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Bomba 3 trabajando
Bomba 4 trabajando
Motor de combustión trabajando correctamente
Generador trabajando
Diesel 100% vitroleros llenos

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P. 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Se realizó prueba de arranque al generador trabajando en automático y manual.

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.

RFC: GCA060531360

Alameda #63-B Zona Centro. C.P. 36000

Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 04 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando
Diesel 100% vitroleros llenos

Cárcamo # 28 y 34

No sea operado los equipos de bombeo ya que los niveles del cárcamo se encuentran en nivel bajo.

Cárcamo 28 trabajando bomba 1
Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Bomba 3 trabajando
Bomba 4 trabajando
Motor de combustión trabajando correctamente
Generador trabajando
Diesel 100% vitroleros llenos

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Se realizó prueba de arranque al generador trabajando en automático y manual.

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 05 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Se realizó encendido de motor de combustión para verificar su funcionamiento por 10 minutos.

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Cárcamo # 28 y 34

No sea operado los equipos de bombeo ya que los niveles del cárcamo se encuentran en nivel bajo.

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Se realizó encendido del generador para verificar su funcionamiento por 10 minutos, también se realizó prueba de arranque del motor de combustión por 10 minutos.

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10








Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P. 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Se realizó prueba de arranque al generador trabajando en automático y manual.

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.

RFC: GCA060531360

Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000

Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 06 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Diesel 100% vitroleros llenos

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1
Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Bomba 3 trabajando
Bomba 4 trabajando
Diesel 100% vitroleros llenos

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

III. OBSERVACIONES





Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 07 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Motor de combustión trabajando correctamente

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.

RFC: GCA060531360

Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000

Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 08 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Motor de combustión trabajando correctamente

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

III. OBSERVACIONES





Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 09 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Motor de combustión trabajando correctamente, se llevó a cabo calentamiento por 10 minutos.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento por 10 minutos del motor de combustión y generador trabajando correctamente.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 10 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando
 Bomba 2 trabajando
 Diesel 100% vitroleros llenos
 Bombas trabajando correctamente

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1
 Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando
 Bomba 2 trabajando
 Bomba 3 trabajando
 Bomba 4 trabajando
 Diesel 100% vitroleros llenos
 Motor de combustión trabajando correctamente
 Generador trabajando correctamente

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 11 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Diesel 100% vitroleros llenos
Bombas trabajando correctamente

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1
Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Bomba 3 trabajando
Bomba 4 trabajando
Diesel 100% vitroleros llenos
Motor de combustión trabajando correctamente
Generador trabajando correctamente

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 12 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente, se llevó a cabo calentamiento por 10 minutos.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento por 10 minutos del motor de combustión y generador trabajando correctamente.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 13 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente, se llevó a cabo calentamiento por 10 minutos.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento por 10 minutos del motor de combustión y generador trabajando correctamente.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.

RFC: GCA060531360

Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000

Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES



Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 14 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Ambas bombas trabajando correctamente

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento por 10 minutos del motor de combustión y generador trabajando correctamente.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.

RFC: GCA060531360

Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000

Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 15 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando
 Bomba 2 trabajando
 Ambas bombas trabajando correctamente

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1
 Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 2 trabajando
 Bomba 3 trabajando
 Bomba 4 trabajando
 Motor de combustión trabajando correctamente
 Generador trabajando correctamente
 Se llevó a cabo el calentamiento por 10 minutos del motor de combustión y generador trabajando correctamente.

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 16 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Ambas bombas trabajando correctamente, calentando diariamente el motor de combustión por 10 minutos para prevenir cualquier falla.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Vitrolero lleno

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se llevó acabo el calentamiento por 10 minutos, de motor de combustión y generador para prevenir cualquier falla

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente, calentando diariamente por 10 minutos para prevenir falla.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29



Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.
Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 17 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Ambas bombas trabajando correctamente, calentando diariamente el motor de combustión por 10 minutos para prevenir cualquier falla.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Vitrolero lleno

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se llevó acabo el calentamiento por 10 minutos, de motor de combustión y generador para prevenir cualquier falla

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.





REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 18 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Ambas bombas trabajando correctamente, calentando diariamente el motor de combustión por 10 minutos para prevenir cualquier falla.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Vitrolero lleno

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente


Se llevó acabo el calentamiento por 10 minutos, de motor de combustión y generador para prevenir cualquier falla

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.





Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente, calentando diariamente por 10 minutos para prevenir falla.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 19 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Ambas bombas trabajando correctamente

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Vitrolero lleno

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10





Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente, calentando diariamente por 10 minutos para prevenir falla.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 20 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Ambas bombas trabajando correctamente, llevando a cabo el calentamiento preventivo para detectar cualquier falla relacionada con el motor.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Vitrolero lleno

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento preventivo, para detectar cualquier falla relacionada con el motor de combustión y generador, garantizando su buen funcionamiento.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente, calentando diariamente por 10 minutos para prevenir falla.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando


Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 21 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Ambas bombas trabajando correctamente, llevando a cabo el calentamiento preventivo para detectar cualquier falla relacionada con el motor.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Vitrolero lleno

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento preventivo, para detectar cualquier falla relacionada con el motor de combustión y generador, garantizando su buen funcionamiento.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 22 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Ambas bombas trabajando correctamente, llevando a cabo el calentamiento preventivo del motor de diesel para detectar cualquier falla relacionada con el motor.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Vitrolero lleno

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento preventivo, para detectar cualquier falla relacionada con el motor de combustión y generador, garantizando su buen funcionamiento.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente, calentando diariamente por 10 minutos para prevenir falla.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 23 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Ambas bombas trabajando correctamente, llevando a cabo el calentamiento preventivo del motor de diesel para detectar cualquier falla relacionada con el motor.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Vitrolero lleno

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento preventivo, para detectar cualquier falla relacionada con el motor de combustión y generador, garantizando su buen funcionamiento.






Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente, calentando diariamente por 10 minutos para prevenir falla.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29


Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.
Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 24 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Ambas bombas trabajando correctamente, llevando a cabo el calentamiento preventivo del motor de diesel para detectar cualquier falla relacionada con el motor.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Vitrolero lleno

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento preventivo, para detectar cualquier falla relacionada con el motor de combustión y generador, garantizando su buen funcionamiento.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente, calentando diariamente por 10 minutos para prevenir falla.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 25 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Ambas bombas trabajando correctamente, llevando a cabo el calentamiento preventivo del motor de diesel para detectar cualquier falla relacionada con el motor.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento preventivo, para detectar cualquier falla relacionada con el motor de combustión y generador, garantizando su buen funcionamiento.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 26 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Bombas trabajando correctamente

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1
Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Bomba 3 trabajando
Bomba 4 trabajando
Motor de combustión trabajando correctamente
Generador trabajando correctamente



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

