

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 10 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando


Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.




Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo del generador para posible lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 09 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo del generador para posible lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 08 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo del generador para posible lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 07 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 06 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 05 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 04 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Se realiza prueba de arranque al cambio de turno al motor de combustión para verificar su funcionamiento.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Diesel 100% vitroleros llenos



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 03 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Se realiza prueba de arranque al cambio de turno al motor de combustión para verificar su funcionamiento.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Diesel 100% vitroleros llenos



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 02 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Se realiza prueba de arranque al cambio de turno al motor de combustión para verificar su funcionamiento.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Diesel 100% vitroleros llenos

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



[Handwritten signature]

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Sin novedad alguna

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Sin ninguna novedad

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 01 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se ha realizado el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir cualquier falla, trabajando correctamente.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bombas trabajando correctamente, calentando por 10 minutos el motor de combustión

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando


Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 29 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bombas trabajando correctamente, calentando por 10 minutos el motor de combustión

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 28 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bombas trabajando correctamente, calentando por 10 minutos el motor de combustión

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Bombas trabajando correctamente

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1
Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Bomba 3 trabajando
Bomba 4 trabajando
Motor de combustión trabajando correctamente
Generador trabajando correctamente



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bombas trabajando correctamente

Se operaron ambas bombas 1y 2 ya que se presentó una lluvia a las 8:20 pm, y termino a las 12:40.

Se presentó nuevamente una tormenta iniciando a las 12:45 y termino a las 2:35am, se tuvieron que operar bomba 1 y 2 ya que fue suficiente agua la que llovió, la operación se llevó acabo en tiempo y forma.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Sin presencia de lluvia, bajando niveles por una posible lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

No se presentó lluvia en cárcamo, bajando niveles para prevenir una posible lluvia.

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión y generador por 10 minutos para prevenir falla.

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10




Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 29 DE JUNIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bombas trabajando correctamente, calentando por 10 minutos el motor de combustión para prevenir falla.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando


Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Se presentó lluvia iniciando a las 8:10 y dando por terminada a las 10:30, la operación se llevó de manera normal operando 3 bombas para dar flujo continuo al cárcamo.


REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 01 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se ha realizado el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir cualquier falla, trabajando correctamente.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.

Falta duplicado de llave en cárcamo # 29



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 02 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Se realiza prueba de arranque al cambio de turno al motor de combustión para verificar su funcionamiento.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Diesel 100% vitroleros llenos

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Sin novedad alguna

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Sin ninguna novedad

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en 2 puntos Fonhapo y campestre de las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 03 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Se realiza prueba de arranque al cambio de turno al motor de combustión para verificar su funcionamiento.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Diesel 100% vitroleros llenos

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstruktor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 04 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Diesel 100% vitroleros llenos

Se realiza prueba de arranque al cambio de turno al motor de combustión para verificar su funcionamiento.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Motor de combustión trabajando correctamente

Diesel 100% vitroleros llenos



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Diesel 100%

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 05 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 06 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 07 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36 .

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 08 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Sin presencia de lluvia, bajando niveles por una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando


Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando



Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.

Se presentó lluvia ligera operando bomba 2 y 3 para dar flujo al cárcamo.

Bomba 1 votándose continuamente por atascamiento.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Se presentó lluvia, operando bomba 1 y 2 para dar flujo continuo al cárcamo, desniveles con poca agua abajo de guarnición, dando flujo a los carros en ambos desniveles.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo del generador para posible lluvia.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Motor de diésel trabajando correctamente, llevando a cabo el calentamiento por 10 minutos, para su operación y prevenir cualquier falla.

Bomba 2 sin operación por robo, desconectando lo demás por parte de personal de Japami

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente


Se presentó lluvia ligera operando bomba 2 correctamente iniciando a las 11:00 pm y terminado a las 12:10 am.

Se dejó fuera de servicio bomba 1 ya que se votaba continuamente.

III. OBSERVACIONES



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 09 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Se presentó lluvia a las 2:05 pm y término a las 3:10, se llevó la operación de las dos bombas ya que tenía el nivel muy alto el cárcamo.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23


Bomba 1 trabajando


Bomba 2 trabajando

Bomba 3 atascada

Bomba 4 trabajando

Se presentó lluvia a las 12:00 am operando bomba 1, 2, 4 y motor de combustión ya que estaba muy fuerte, y teníamos nivel en el cárcamo, dando por terminado a las 1:15 am, dejando sin nivel el cárcamo.


 REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10


 Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo del generador para posible lluvia.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Motor de diésel trabajando correctamente, llevando a cabo el calentamiento por 10 minutos, para su operación y prevenir cualquier falla.

Bomba 2 sin operación por robo, desconectando lo demás por parte de personal de Japami.

Cárcamo # 29


Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campastre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 10 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Se presentó lluvia a las 4:00 pm aproximadamente operando bomba 1 y 2 para dar fluidez al cárcamo dando por terminada a las 6:00 pm y dejando despejada la calle por completo.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se presentó lluvia a las 4:15 y termino a las 6:10 se realizó la operación de las bombas por 30 minutos, después nos que damos sin energía de CFE sin poder operar las bombas.

La luz se restableció hasta las 7:08 que se pudieron operar las bombas y se bajaron niveles.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 atascada

Bomba 4 trabajando

Se presentó tormenta a las 4:00 pm y termino a las 6:15 operando las bombas con generador y motor de combustión por ausencia de energía de CFE.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia.

Se presentó lluvia, operando bomba 1 y 2 de cárcamo 36 y 37 bajando niveles para el tránsito vehicular de los desniveles.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo del generador para posible lluvia.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando

Motor de diésel trabajando correctamente, llevando a cabo el calentamiento por 10 minutos, para su operación y prevenir cualquier falla.

Bomba 2 sin operación por robo, desconectando lo demás por parte de personal de Japami

Cárcamo # 29


Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando


Se presentó tormenta a las 4:30, operando las bombas por 35 minutos, después nos que damos sin energía de CFE sin poder operar las bombas, ya que se cayó una cuchilla del transformador de la calle, y fue que hasta las 9:00 pm que llego personal de CFE a restablecer la luz, de inmediato se operaron las bombas dejando despejadas las calles.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 11 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo del generador para posible lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 12 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
 grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo del generador para posible lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 13 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Vitroleros llenos

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar su funcionamiento correctamente, para una posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bomba 3 trabajando

Bomba 4 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo para asegurar el funcionamiento correctamente de motor de diésel.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo de motor de diésel para asegurar el funcionamiento del motor y estar preparados para una posible lluvia

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realiza el calentamiento preventivo del generador para posible lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 14 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23


Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente


REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10


Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando


Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 15 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 16 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 17 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos, para prevenir falla.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir falla.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando correctamente, calentando por 10 minutos para detectar una posible falla.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.





REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 18 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos, para prevenir falla.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir falla.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando correctamente, calentando por 10 minutos para detectar una posible falla.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 19 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos, para prevenir falla.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente

Cárcamo # 23


Bomba 1 trabajando correctamente


Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir falla.


 REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10


 Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.



Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando correctamente, calentando por 10 minutos para detectar una posible falla.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 20 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos, para prevenir falla.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir falla.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando correctamente, calentando por 10 minutos para detectar una posible falla.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 21 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos, para prevenir falla.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente

Cárcamo # 23


Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir falla.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.



Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando correctamente, calentando por 10 minutos para detectar una posible falla.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 22 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos, para prevenir falla.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir falla.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando correctamente, calentando por 10 minutos para detectar una posible falla.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES


Falta instalación de luz en campestre las flores.




REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.





REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 23 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos, para prevenir falla.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir falla.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando correctamente, calentando por 10 minutos para detectar una posible falla.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 24 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos, para prevenir falla.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir falla.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.



Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando correctamente, calentando por 10 minutos para detectar una posible falla.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupocconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 25 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos, para prevenir falla.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir falla.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando correctamente, calentando por 10 minutos para detectar una posible falla.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 26 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos, para prevenir falla.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir falla.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos, para prevenir falla.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos para prevenir falla.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Motor de combustión diésel trabajando correctamente, calentando por 10 minutos para detectar una posible falla.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 30 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se lleva a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión por 10 minutos por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente, calentando diariamente por 10 minutos para prevenir falla.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión y generador por 10 minutos para prevenir falla y se bajaron niveles por posible lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente calentando por 10 minutos y bajando niveles por posible lluvia, para prevenir encharcamientos en paso de desnivel.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando correctamente con motor de combustión, calentando diariamente motor, para detectar cualquier tipo de anomalía.

Bomba 2 desinstalada por robo y parte por personal de Japami.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de generador diariamente para prevenir cualquier tipo de falla y evitar que se descargue la batería.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 31 DE JULIO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se lleva a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión por 10 minutos por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente, calentando diariamente por 10 minutos para prevenir falla.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente



Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión y generador por 10 minutos para prevenir falla y se bajaron niveles por posible lluvia.


REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

 
Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 01 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bombas trabajando correctamente, llevando a cabo el calentamiento de motor preventivo para detectar cualquier anomalía y poder resolver en tiempo y forma.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente, calentando diariamente por 10 minutos.

Cárcamo # 23


Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente



Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión y generador por 10 minutos para prevenir falla y posible lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando correctamente con motor de combustión, calentando diariamente motor, para detectar cualquier tipo de anomalía.

Bomba 2 desinstalada por robo y parte por personal de Japami.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de generador diariamente para prevenir cualquier tipo de falla y evitar que se descargue la batería.

III. OBSERVACIONES



Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 02 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bombas trabajando correctamente, llevando a cabo el calentamiento de motor preventivo para detectar cualquier anomalía y poder resolver en tiempo y forma.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Generador trabajando correctamente, calentando diariamente por 10 minutos.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de motor de combustión y generador por 10 minutos para prevenir falla y posible lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.



Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando correctamente con motor de combustión, calentando diariamente motor, para detectar cualquier tipo de anomalía.

Bomba 2 desinstalada por robo y parte por personal de Japami.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando


Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de generador diariamente para prevenir cualquier tipo de falla y evitar que se descargue la batería.

III. OBSERVACIONES



Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 03 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando
 Bomba 2 trabajando
 Bombas trabajando correctamente
 Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1
 Cárcamo 34 trabajando bomba 1
 Bombas trabajando correctamente, calentando generador por 10 minutos.
 Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente
 Bomba 2 trabajando correctamente
 Bomba 3 Atascada
 Bomba 4 trabajando correctamente
 Bombas trabajando correctamente, calentando generador y motor de combustión por 10 minutos para prevenir una fuerte lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.



Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando correctamente con motor de combustión, calentando diariamente motor, para detectar cualquier tipo de anomalía.

Bomba 2 desinstalada por robo y parte por personal de Japami.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de generador diariamente para prevenir cualquier tipo de falla y evitar que se descargue la batería.

Sin presencia de lluvia

III. OBSERVACIONES



Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 04 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Bombas trabajando correctamente
Sin presencia de lluvia



Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1
Cárcamo 34 trabajando bomba 1
Bombas trabajando correctamente, calentando generador por 10 minutos.
Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Bomba 3 Atascada
Bomba 4 trabajando correctamente
Bombas trabajando correctamente, calentando generador y motor de combustión por 10 minutos para prevenir una fuerte lluvia.


REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 05 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión para prevenir ante posible lluvia.

Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador ante posible lluvia.

Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Bombas trabajando correctamente, calentando generador y motor de combustión por 10 minutos para prevenir una fuerte lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando correctamente con motor de combustión, calentando diariamente motor, para detectar cualquier tipo de anomalía.

Bomba 2 desinstalada por robo y parte por personal de Japami.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo el calentamiento de generador diariamente para prevenir cualquier tipo de falla y evitar que se descargue la batería.

Sin presencia de lluvia

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 06 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se trabajaron las dos bombas por presencia de lluvia, bajando nivel del cárcamo, para evitar encharcamiento en calle.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se calentó generador por posible lluvia, y se trabajó bomba para bajar nivel.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se presentó lluvia, se trabajaron las 3 bombas disponibles y motor de combustión para bajar nivel del cárcamo, ya que es muchísima agua la que llega.

Bombas trabajando correctamente sin ninguna novedad.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de ambas bomba 1 y 2 por presencia de lluvia, para evitar encharcamiento en pasos de desnivel.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando correctamente con motor de combustión, calentando diariamente motor, para detectar cualquier tipo de anomalía.

Bomba 2 desinstalada por robo.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo la operación de bomba 1 y 2 por presencia de lluvia.

Bombas trabajando correctamente sin encharcamiento en calle.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10





Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 07 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se trabajaron las dos bombas por presencia de lluvia, todo bajo control sin encharcamiento en calle.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se calentó generador por posible lluvia, y se trabajó bomba para bajar nivel.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente



Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia y se calentaron motores para su operación.


REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de ambas bomba 1 y 2 por presencia de lluvia, para evitar encharcamiento en pasos de desnivel.

Cárcamo # 7

Bomba 1 trabajando correctamente con motor de combustión, calentando diariamente motor, para detectar cualquier tipo de anomalía.

Bomba 2 desinstalada por robo.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Generador trabajando correctamente

Se lleva a cabo la operación de bomba 1 y 2 por presencia de lluvia.

Bombas trabajando correctamente sin encharcamiento en calle.

III. OBSERVACIONES



Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupo constructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 08 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando.

Se llevó acabo el calentamiento preventivo de motor de diesel por posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se calentó motor y generador por posible lluvia y arrastrando nivel del cárcamo.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando nivel del cárcamo para evitar encharcamiento.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Generador trabajando correctamente.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 09 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó acabo el calentamiento preventivo de motor de diesel por posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se calentó motor y generador por posible lluvia y arrastrando nivel del cárcamo.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando nivel del cárcamo para evitar encharcamiento.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Generador trabajando correctamente.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 10 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión.

Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se calentó generador por posible lluvia por 10 minutos.

Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motores por posible lluvia y se bajó nivel del cárcamo para evitar encharcamientos.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Generador trabajando correctamente.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 11 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión.

Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se calentó generador por posible lluvia por 10 minutos.

Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motores por posible lluvia y se bajó nivel del cárcamo para evitar encharcamientos.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Generador trabajando correctamente.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEÁMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 12 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se operó bomba 1 por presencia de lluvia, trabajando por 30 minutos y se calentó motor de combustión por posible lluvia mas fuerte.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se bajó nivel de cárcamo por posible lluvia y se calentó generador por 10 minutos.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 2 y 4 por presencia de lluvia, bajando niveles para evitar encharcamientos.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando nivel del cárcamo para evitar encharcamiento.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Generador trabajando correctamente.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 13 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se operó bomba 1 par abajar nivel ya que amenazaba con llover.

Solamente chispeo 20 minutos.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se bajó nivel de cárcamo por posible lluvia y se calentó generador por 10 minutos.

Llovió por 15 minutos se trabajó con bomba 1 para bajar nivel.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 2 y 4 por presencia de lluvia, bajando niveles para evitar encharcamientos.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando nivel del cárcamo para evitar encharcamiento.

Chispeo por 20 minutos y se trabajó con bomba 1 para bajar nivel del cárcamo.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Generador trabajando correctamente.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 14 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia, arrastrando el cárcamo hasta el nivel inferior para evitar encharcamiento en calle.
Sin lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se bajó nivel de cárcamo por posible lluvia y se calentó generador por 10 minutos.
Sin lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motores por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando nivel del cárcamo para evitar encharcamiento.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 15 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se trabajó bomba 1 y 2 por lluvia fuerte, operando ambas bombas en tiempo y forma para evitar encharcamiento en calle principal.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se bajó nivel de cárcamo por posible lluvia y se calentó generador por 10 minutos.

Sin lluvia.

Se trabajó bomba 1 por 40 minutos ya que estaba lloviendo y llegaba mucha agua al cárcamo, revisando el desagüe de ambos cárcamos

28 y 34 para asegurar el buen funcionamiento de las bombas.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se trabajó con 3 bombas por lluvia fuerte, bajando el nivel del cárcamo para evitar encharcamientos en las colonias y se calentó motor de combustión.

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10




 Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se trabajó con bomba 1 y 2 por tormenta, arrastrando los niveles del cárcamo para evitar encharcamiento en pasos de desnivel.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se trabajó con bomba 1 y 2 para desaguar cárcamo y evitar el encharcamiento en calle principal.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 16 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el arrastre del cárcamo por lluvia ligera, trabajando con bomba 1.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando el nivel del cárcamo para evitar encharcamientos.

Sin presencia de lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se arrastró el nivel de cárcamo 36 y 37 por amenaza de lluvia, haciendo el calentamiento preventivo de motor y generador.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

651765 REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 17 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Bombas trabajando correctamente, se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos y se arrastró nivel de cárcamo por posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por posible lluvia y se arrastró el nivel del cárcamo.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró el nivel del cárcamo por posible lluvia y se calentaron motores.

Sin presencia de lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento de motor y generador de ambos cárcamos por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el arrastre del cárcamo por posible lluvia y así evitar encharcamiento en calle principal.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

651765 REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 18 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó acabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos, por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento de motor por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor y generador ya que amenazaba con llover.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se calentó generador por presencia de lluvia y se trabajó bomba 1 para bajar nivel.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

651765 REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 19 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó acabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos, por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento de motor por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.

RFC: GCA060531360

Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000

Guanajuato, Gto.



Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor y generador ya que amenazaba con llover.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se calentó generador por presencia de lluvia y se trabajó bomba 1 para bajar nivel.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

651765 REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 20 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó la operación de bomba 1 y 2 por lluvia, arrastrando nivel del cárcamo para evitar encharcamiento en calle principal.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se operó la bomba 1 por lluvia constante, trabajando correctamente sin ningún problema, así como la automática del cárcamo 28.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó la operación de 2 bombas para bajar nivel ya que estaba llegando mucha agua y se calentó motor de combustión para estar preparado para una lluvia más fuerte



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36 y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se operaron bombas de ambos cárcamos, para bajar nivel ya que estaba chispeando y evitar encharcamientos en pasos de desnivel.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se trabajó con bomba 1 para bajar nivel por presencia de lluvia moderada y se calentó generador para estar listos en caso de ausencia de luz de CFE.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

651765 REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 21 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente


Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando el nivel del cárcamo para evitar encharcamientos.

Sin presencia de lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se arrastró el nivel de cárcamo 36 y 37 por amenaza de lluvia, haciendo el calentamiento preventivo de motor y generador.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

651765 REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 22 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente


Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando el nivel del cárcamo para evitar encharcamientos.

Sin presencia de lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36y 37

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se arrastró el nivel de cárcamo 36 y 37 por amenaza de lluvia, haciendo el calentamiento preventivo de motor y generador.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 23 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se arrastró nivel de cárcamo por posible lluvia, realizando el calentamiento preventivo de motor.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia y se realizó el calentamiento preventivo de generador por 10 minutos.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando el nivel del cárcamo para evitar encharcamientos.

Sin presencia de lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES

JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 24 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo por 10 minutos, por posible lluvia y se bajo nivel de cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevo a cabo el calentamiento preventivo de generador y se bajó nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando el nivel del cárcamo para evitar encharcamientos.

Sin presencia de lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 25 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se bajó nivel de cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por 10 minutos y se bajó nivel.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de generador y motor de combustión por 10 minutos

y se bajó el nivel del cárcamo.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10


Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de generador por 10 minutos y se bajó nivel por posible lluvia.

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se bajó nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se arrastró el nivel del cárcamo por posible lluvia y se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el arrastre del cárcamo por posible lluvia y se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 26 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se bajó nivel de cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por 10 minutos y se bajó nivel.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de generador y motor de combustión por 10 minutos y se bajó el nivel del cárcamo.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de generador por 10 minutos y se bajó nivel por posible lluvia.

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se bajó nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se arrastró el nivel del cárcamo por posible lluvia y se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente


Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se trabajó bomba 1 para bajar nivel y se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión por 10 minutos.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador y se bajó nivel por posible lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente


Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y 2 para bajar nivel del cárcamo y se realizó el calentamiento de generador y motor de combustión por posible lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10


Cárcamo # 36

Cárcamo 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de generador por 10 minutos y se bajó nivel por posible lluvia.

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se bajó nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se arrastró el nivel del cárcamo por posible lluvia y se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo del motor de combustión y se operó bomba 1 para arrastrar nivel del cárcamo.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 28 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se trabajó bomba 1 para bajar nivel y se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión por 10 minutos.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador y se bajó nivel por posible lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y 2 para bajar nivel del cárcamo y se realizó el calentamiento de generador y motor de combustión por posible lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10





Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de generador por 10 minutos y se bajó nivel por posible lluvia.

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se bajó nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se arrastró el nivel del cárcamo por posible lluvia y se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando


Bomba 2 trabajando

Se operó bomba 1 para bajar nivel del cárcamo y se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión para detectar cualquier falla.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 29 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se trabajó bomba 1 para bajar nivel y se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión por 10 minutos.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador y se bajó nivel por posible lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 Atascada

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y 2 para bajar nivel del cárcamo y se realizó el calentamiento de generador y motor de combustión por posible lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de generador por 10 minutos y se bajó nivel por posible lluvia.

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se bajó nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se arrastró el nivel del cárcamo por posible lluvia y se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo del motor de combustión y se arrastro nivel del cárcamo por posible lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupo

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 30 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 por lluvia ligera bajando el nivel del cárcamo y calentando el motor de combustión.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador y se bajó nivel por lluvia ligera, operando la bomba 1 por 10 minutos.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y 2 para bajar nivel del cárcamo y se realizó el calentamiento de generador y motor de combustión por posible lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10




Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos y se operó la bomba 1 por lluvia ligera.

Cárcamo # 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión y se bajó nivel por lluvia ligera.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se operó la bomba 1 por lluvia ligera, bajando el nivel del cárcamo y realizando el calentamiento preventivo del generador.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente


Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y 2 para bajar niveles del cárcamo y a si asegurar que el paso de desnivel y el paso peatonal no se inunde, ya que estuvo chispeando durante 35 minutos.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 31 DE AGOSTO DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo por 10 minutos, por posible lluvia y se bajo nivel de cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevo a cabo el calentamiento preventivo de generador y se bajó nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia, arrastrando el nivel del cárcamo para evitar encharcamientos.

Sin presencia de lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10


Cárcamo # 36y 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se arrastró el nivel de cárcamo 36 y 37 por posible lluvia, realizando el calentamiento preventivo de motor y generador.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se arrastró el nivel del cárcamo por posible lluvia y se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se realizó el calentamiento preventivo por 10 minutos para detectar cualquier falla y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos y se bajó nivel del cárcamo por lluvia ligera, operando bomba 1 para estar bajando nivel.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se arrastró nivel del cárcamo y se operó bomba 1 para bajar nivel, lluvia ligera por 15 minutos, bombas trabajando correctamente.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por lluvia fuerte se operó bomba 1, 2, 3 y 4 por 30 minutos.

Por falta de energía de CFE se procedió a trabajar con generador por 40 minutos con bomba 1 y 2.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se arrastró el nivel de cárcamo 36 y 37 por posible lluvia, se operó bomba 1 por lluvia ligera.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se operó bomba 1 por lluvia ligera por 20 minutos, bomba trabajando correctamente.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo la operación por 30 minutos de bomba 1 y 2 por lluvia, para evitar encharcamientos en pasos de desnivel.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento de motor de combustión por 10 minutos y se bajó nivel del cárcamo por lluvia ligera, operando bomba 1 para estar bajando nivel.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se arrastró nivel del cárcamo y se operó bomba 1 para bajar nivel, lluvia ligera por 15 minutos, bombas trabajando correctamente.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente


Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por lluvia ligera y se operó bomba 1 para estar bajando nivel, bombas trabajando correctamente.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se arrastró el nivel de cárcamo 36 y 37 por posible lluvia, se operó bomba 1 por lluvia ligera.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se operó bomba 1 por lluvia ligera por 20 minutos, bomba trabajando correctamente.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión y se realizó la operación de las bombas por lluvia ligera, para estar bajando nivel de pasos de desnivel y evitar encharcamientos.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se arrastró el nivel del cárcamo y se llevó a cabo la operación de bomba 1 y 2 por lluvia, empezó a llover a las 3:00 am y termino a las 5:00 am, bombas trabajando correctamente.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se arrastró nivel del cárcamo y se operó bomba 1 para bajar nivel, empezó a llover a las 9:30 pm y termino a las 10:10 pm, bombas trabajando correctamente.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por lluvia y se operó bomba 1 y 2, empezó a llover a las 10:45 pm y termino a las 11:05 pm bombas trabajando correctamente.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se bajó nivel por probable lluvia y se llevó el calentamiento preventivo de motor de combustión.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del generador y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por probable lluvia, llevando a cabo el calentamiento de generador y motor de combustión.

Sin presencia de lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10


Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por probable lluvia, arrastrando nivel del cárcamo.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se arrastró nivel del cárcamo por llovizna y se operó bomba 1 durante una hora

Para bajar nivel.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por probable lluvia

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión por posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del generador y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente


Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por probable lluvia, llevando a cabo el calentamiento de generador y motor de combustión.

Sin presencia de lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10


Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por probable lluvia,
arrastrando nivel del cárcamo.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se llevó a cabo el calentamiento de generador y se bajó nivel del cárcamo por posible
lluvia.


Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por probable lluvia
Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo para prevenir encharcamiento en calle principal.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del generador y se arrastró nivel del cárcamo.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por probable lluvia y evitar encharcamientos en colonias cercanas, también se realizó el calentamiento preventivo de generador y motor de combustión para detectar cualquier falla.

Sin presencia de lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y motor de combustión por lluvia fuerte, comenzando a llover a las 11:00pm y terminando a las 12am posteriormente siguió chispeando y se estuvo operando bomba 1 para estar bajando nivel del cárcamo.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 por 2 horas ya que comenzó a llover a las 11:10pm y termino a las 1:00am, también se realizó el calentamiento preventivo del generador.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó la operación de bomba 1, 2, 3 y 4 por lluvia fuerte aproximadamente comenzó a llover a las 10:50pm y termino de llover a la 1:00am, también se realizó el calentamiento del motor de combustión por 10 minutos para operar en caso de emergencia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10




Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y motor de combustión por lluvia fuerte, comenzando a llover a las 12:00am y termino a la 1:00am.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y bomba 2 por lluvia fuerte comenzó aproximadamente a la 1:00 am y termino a las 2:00am sin ninguna novedad.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por lluvia fuerte y se operó bomba 1 y 2 para bajar nivel de pasos de desnivel y evitar encharcamientos.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó acabo el calentamiento preventivo de motor de diesel por posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente


Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se calentó motor y generador por posible lluvia y arrastrando nivel del cárcamo.

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10


Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y motor de combustión por lluvia fuerte, operando entiendo y forma para evitar encharcamientos en calle principal, comenzando a llover a las 11:20 y termino a las 12:00.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 para arrastrar nivel del cárcamo y se volvió a operar a las 11:30 por lluvia fuerte terminando de llover a las 12: 10.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente


Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 3 y 4 por lluvia y se realizó el calentamiento de motor para una emergencia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10


REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y motor de combustión por lluvia fuerte por 20 minutos comenzando a las 10:30 y término a las 11:24 ya después solo fue lluvia ligera, donde se estuvo bajando nivel.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 por llovizna para estar bajando nivel y se realizó el calentamiento preventivo del generador.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 1, 2, 3 y 4 por lluvia fuerte aproximadamente duro 1 hora, después de la 1:00am solo fue llovizna y se estuvo bajando nivel.

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10





aleama
 grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión.

Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se calentó generador por posible lluvia por 10 minutos.

Sin presencia de lluvia

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motores por posible lluvia y se bajó nivel del cárcamo para evitar encharcamientos.

REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10




Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Generador trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento de motor y generador por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se llevó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia.
Generador trabajando correctamente.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y 2 por lluvia fuerte operando aproximadamente 1 hora.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 3 y 4 para bajar nivel por lluvia fuerte, comenzando a llover a las 11:30 y término a las 12:25, posteriormente se siguió operando bomba 4 para estar bajando nivel ya que seguía llegando mucha agua.


REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 y 2 por lluvia fuerte comenzando a operar a las 11:00pm y término a aproximadamente a la 1:00 se siguió operando bombas hasta despejar los pasos de desnivel.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se operó bomba 1 y 2 por lluvia, comenzando a llover a las 11:17 pm y termino a las 2:40 am, se estuvo operando esas horas entre lluvia fuerte y ligera, para evitar encharcamiento en calle principal.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se estuvo operando bomba 1 y 2 por lluvia fuerte por 20 minutos y posteriormente solo estuvo chispeando aproximadamente entre 10:30 y 3:30 am.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por lluvia comenzando a llover aproximadamente a las 4:50 pm y terminando a las 5:20 pm operando bomba 1 y 2 para evitar encharcamiento, posteriormente volvió a chispear operando bomba 1 para estar bajando nivel.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de motor y generador por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo, con bomba 3 y 4.

Sin presencia de lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó el calentamiento preventivo de motor y generador por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se operó bomba 1 y 2 para bajar nivel del cárcamo y se realizó el calentamiento preventivo de generador por lluvia, comenzando a llover aproximadamente a las 10:00 pm y terminando a las 11:30 se estuvo operando boba 1 y 2 para evitar encharcamiento en calle principal.

Cárcamo # 11


Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo operando bomba 1. Comenzando a llover aproximadamente a las 7:38 pm y termino a las 9:30.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por lluvia comenzando a llover aproximadamente a las 7:20 pm y terminando a las 8:50 pm operando bomba 1 y 2 para evitar encharcamiento en calle principal.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de motor y generador por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo, con bomba 1 y 4.

Sin presencia de lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor

Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.




REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de motor y generador por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo, con bomba 1 y 4.

Sin presencia de lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 para estar bajando nivel en 2 ocasiones, ya que se veía que iba a llover. También se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión por 10 minutos por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se operó bomba 1 para bajar nivel del cárcamo ya que estaba nublado y se realizó el calentamiento preventivo de generador por 10 minutos por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de motor y generador por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo, con bomba 3 y 4


Sin presencia de lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
 grupoconstructor




Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo la operación de las bombas 1 y 2 por lluvia fuerte comenzando a llover aproximadamente a las 7:20 y término a las 9:30, posteriormente se estuvo operando la bomba solamente para bajar nivel del cárcamo, ya que seguía llegando mucha agua.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se opero bomba 1 por lluvia fuerte aproximadamente 2 horas, posterior mente se estuvo operando la bomba para estar bajando nivel, ya que se guía bajando agua al cárcamo.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 1y 2 con generador y 3 y 4 con energía de CFE, ya que estaba lloviendo muy fuerte y estaba llegando mucha agua, se estuvo calentando motor de combustión por si surgía una emergencia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de las bombas 1y 2 por tormenta, comenzando a llover a las 7:00 y termino a las 9:00, se bajó nivel en tiempo y forma, y se operó hasta las 12:00 hasta dejar despejado el paso de desnivel.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo la operación de las bombas 1 y 2 por lluvia fuerte, comenzando a llover a las 10:00 y termino a las 12:30, también se realizó el calentamiento preventivo del generador y así garantizar que no se inunde la calle principal.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se llevó a cabo la operación de bomba 1 Y 2 por lluvia fuerte, comenzando a llover aproximadamente a las 7:30 y terminando de llover a las 9:00, bombas trabajando correctamente, sin novedad alguna.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se operó bomba 1 para bajar nivel ya que solamente estuvo chispeando por 30 minutos, también se llevó a cabo el calentamiento preventivo del motor de combustión por posible lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se operó bomba 1 en dos ocasiones para bajar nivel ya que estaba chispeando. También se llevó a cabo el calentamiento preventivo del generador en caso de que se necesitara operar.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se operó bomba 3, 4 y 1 por lluvia fuerte comenzando a llover a las 7:40 y termino a las 8:50 aproximadamente, se realizó el calentamiento preventivo del motor de combustión para una emergencia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión por 10 minutos y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento preventivo de generador, por posible lluvia, se estuvo operando bomba 1 para estar bajando nivel, ya que solamente chispeo.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y generador por posible lluvia.

También se operó bomba 3 y 4 para bajar nivel del cárcamo y evitar encharcamientos.

Sin presencia de lluvia.



REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
 grupo constructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
 RFC: GCA060531360
 Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
 Guanajuato, Gto.

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se realizó el calentamiento preventivo del generador y motor, también se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando
Bomba 2 trabajando
Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente
Bomba 2 trabajando correctamente
Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.
Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



aleama
grupoconstructor



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.



REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	"Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)"	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se llevó a cabo el calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo de motor y generador por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo, con bomba 1 y 4.

Sin presencia de lluvia.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10



Grupo Constructor Aleama S.A. de C.V.
RFC: GCA060531360
Alameda #63-B Zona Centro. C.P: 36000
Guanajuato, Gto.

REPORTE DE ACTIVIDADES

GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE:	“Servicios de Operación de generadores y equipos de bombeo para el correcto desalojo de las aguas en 8 Cárcamos (6 puntos)”	FECHA DE INICIO:	21-May- 2018
NO. DE CONTRATO:	JAPAMI/SERV/2018-10	FECHA DE TERMINO:	21-Sep- 2018

II. REPORTE GENERAL

Cárcamo # 3

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se llevó a cabo el calentamiento de motor de combustión por posible lluvia y se arrastró nivel del cárcamo.

Cárcamo # 28 y 34

Cárcamo 28 trabajando bomba 1

Cárcamo 34 trabajando bomba 1

Se realizó el calentamiento de generador por 10 minutos por posible lluvia. Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 23

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Bomba 3 trabajando correctamente

Bomba 4 trabajando correctamente

Se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia operando bomba 1 y 2. Tambien se realizó el calentamiento preventivo de motor de combustión y generador.


 REPORTE DE ACTIVIDADES
 JAPAMI/SERV/2018-10

Cárcamo # 36

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Cárcamo 37

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó el calentamiento preventivo del generador y motor, también se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 29

Bomba 1 trabajando

Bomba 2 trabajando

Se realizó calentamiento preventivo de generador y se arrastró nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

Cárcamo # 11

Bomba 1 trabajando correctamente

Bomba 2 trabajando correctamente

Se realizó calentamiento preventivo del motor de combustión y se bajó nivel del cárcamo por posible lluvia.

Sin presencia de lluvia.

III. OBSERVACIONES

Falta instalación de luz en campestre las flores.



REPORTE DE ACTIVIDADES
JAPAMI/SERV/2018-10