



IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA

Irapuato, Guanajuato a 10 de Agosto del 2017.

A QUIEN CORRESPONDA PRESENTE

Por medio de la presente se informa del 20% del avance físico en el servicio contratado para el mantenimiento a las instalaciones del cárcamo 8 ubicado en la colonia valle del Sol en base al contrato JAPAMI/SERV/2017-10 que incluye:

1.10	Desmantelamiento de lámina galvanizada de 6.10 x 1.00 m sin recuperación del mismo, incluye: andamiaje, apile, estiba, acarreo dentro y fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su construcción.
1.11	Suministro y colocación de lámina acanalada galvanizada similar a las existentes, elevación y montaje de lámina pinto cal 26, incluye: elevación, fijación, traslapes, recortes, acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución de lámina acanalada galvanizada 6.10 x 1.00 cal. similar a la existente.



[Handwritten signature]




IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

"Tu Agua, Tu Entorno"



ROBERTO RIVERA LARA
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Con copia:

- EXPEDIENTE

Elaboró: Roberto Rivera Lara.

Revisó y Validó: Karina Sandoval Rodríguez.



IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA

Irapuato, Guanajuato a 28 de Septiembre del 2017.

A QUIEN CORRESPONDA PRESENTE

Por medio de la presente se informa del avance físico del 70% de los trabajos realizados respecto al servicio contratado para el MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL CARCAMO 8 UBICADO EN LA COLONIA VALLE DEL SOL No. JAPAMI/SERV/2017-10, considerando lo siguiente:

- 1.1 Desmantelamiento de malla ciclónica de 2 m de altura.
- 1.2 Excavación mecánica para mover talud de tierra que afecta la cerca de malla ciclón en una sección de 1.00 x 0.80 m.
- 1.3 Excavación manual para zanjas en material tipo II en seco, zona B.
- 1.4 Demolición con martillo hidráulico y/o romper el muro de tabique, cadenas y castillo de concreto hidráulico.
- 1.5 Carga a máquina y acarreo del material producto de la excavación y/o demolición en camión de volteo.
- 1.6 Acarreo en camión de volteo de materiales tipo I y II producto de la excavación y/o demolición en kilómetros subsecuentes.
- 1.7 Relleno en cepas con material en banco, tepetate comprimido por medios mecánicos (bailarina) al 95% de su P.V.S.M. en capas no mayores a 15 cm.
- 1.9 Suministro y colocación de malla ciclón galvanizada de 2.50 m de altura calc. 11, abertura 63 x 63 mm con 3 hilos de alambre de púas galvanizado 15.5, marco inferior de alambre liso galvanizado calc 10.5.
- 1.10 Desmantelamiento de lámina galvanizada de 6.10 x 1.00 m sin recuperación del mismo.
- 1.11 Suministro y colocación de lámina acanalada galvanizada similar a las existentes, elevación y montaje de lámina pintro cal 26.



IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA

FOTOS DE LA REJA ANTES DE MANTENIMIENTO



MALLA CLICLÓNICA DESPUÉS DE SU CAMBIO Y MANTENIMIENTO



Et.



IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



MALLA ANTES DE REMOVER EL TALUD DE TIERRA QUE CAUSO AFECTACIÓN EN LA MALLA PASADA



MALLA DESPUÉS DE REMOVER EL TALUD



pt.





IRAPUATO
¡ mejor ciudad !




gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



MURO DE TABIQUE, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO



DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO



pt.



IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

H. Ayuntamiento
2016 - 2018

TARJETA INFORMATIVA



LÁMINAS NUEVAS INSTALADAS EN TECHUMBRE



Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

"Tu Agua, Tu Entorno"

ROBERTO RIVERA LARA
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Con copia:

- EXPEDIENTE

Elaboró: José Eduardo González Cabrera.

Revisó: Roberto Rivera Lara.

Validó: Karina Sandoval Rodríguez.