

ING. J. ENCARNACION OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
JAPAMI

En referencia los trabajos relativos a **“SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS”**, en los que se incluyen los siguientes puntos:

1. operación de cárcamo ave. Las Animas (cárcamo 7)
2. operación de cárcamo calle 22 de Abril, col. Ernesto Che Guevara (cárcamo 9)
3. operación de cárcamo 4to Cinturón (cárcamo 31)
4. operación de cárcamo Portones y Carrizal (cárcamo 28 y 34, se considera una sola unidad)
5. operación de cárcamo CD. Industrial (cárcamo 36,37, 38 – se considera una sola unidad)
6. operación de cárcamo FONAPO (cárcamo 29)

referente al contrato con número **JAPAMI/SERV/ 2017 -07** les informamos la operación de los cárcamos de la fecha 12 de junio al 9 de julio del 2017 se está manteniendo una supervisión y comunicación constante con los operadores en cada uno de los puntos arriba mencionados, con la finalidad de mantener el nivel de agua en los cárcamos establecido por el supervisor al momento de hacer entrega del sitio y al mismo tiempo de darnos las instrucciones para la operación de los mismos.

De igual manera se entregan reportes de incidencias a la supervisión de combustibles con la finalidad de tener los recursos al 100% y no se tengan eventualidades en momentos críticos de lluvia.

A continuación se mencionaran los reportes realizados hasta la fecha antes mencionada:

- Miércoles 21 de junio se reportó que en el cárcamo 7 se encontró la batería del generador descargada
- Sábado 24 de junio se reportó que en el cárcamo 34 la bomba no encendía
- Domingo 25 de junio se reportó que en el cárcamo 29 el vitrolero de la bomba 1 se encontraba roto de parte de la base

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38	
LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.	PERIODO
ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia	16/06/2017 AL 30/06/2017
	PAGINA 1 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 7 (col. Las animas)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Sin incidencias mayores,se necesito operar el carcamo apartir del 16 juni por orde de japami ya que el carcamo 6 sufrio una aberiacion y se requirio el apoyo del carcamo 7 asta el dia 20 junio.se pidio una bateria para el motror de diesel ya que se avia descargado la que se tenia.Se instalo bomba electrica el 23 junio.se opero el carcamo solo 4 dias en los cuales fue por lluvias

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI	Jesús Demerutis Garcia Magno Cristóbal Castillo Mares	
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38	
LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.	PERIODO
ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia	15/06/2017 AL 30/06/2017
	PAGINA 2 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 28 y 34 (Porton y Carrizal)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

se reporto a JAPAMI el 24 de junio que la bomba del carcamo 34 no fucionaba y fueron a revisarla el 25 junio por la noche y se encontro que la falla era que falta de una linea electrica ocasionada porla caída de una cuchilla electrica siendo reparada el 26 junio por la mañana. El día 27 se instalo un vitrolero en la bomba del generador. se opero el carcamo34 solo 4 dias en los cuales fue por lluvias.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI	Jesús Benjamín García Magno Cristóbal Castillo Mares	
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

Francisco Villa edificio GOS
Estación Joaquín Abasolo Gto
Tel 429 63 430 57
I.D. 72*15*50916 y 52*209019*1

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38	
LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.	PERIODO
ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia	15/06/2017 AL 30/06/2017
	PAGINA 3 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 29 (Fonapo)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Sin incidencias mayores,se opero el carcamo solo 4 días en los cuales fue por lluvias.El dia 28 junio se llevaron vitrolero por que se entrontraba roto el cual fue instalado el 29 de junio.

DE CONFORMIDAD		
	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I	Jesús Benjamín García Magno Cristóbal Castillo Marcos	
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	




OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38	
LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.	PERIODO
ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia	15/06/2017 AL 30/06/2017
	PAGINA 4 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 31 (4To Cinturon Vial)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Sin incidencias mayores, se opero el carcamo una solo 4 dias en los cuales fue por lluvias.se preseto un tecnico por pate de JAPAMI el 26 junio para atualizo la tarjeta de la alarma terminando el trabajo el dia 27 junio.

DE CONFORMIDAD		
	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI	Jesús Benjamín García Magro Cristóbal Castillo Marcos	
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

15/06/2017 AL 30/06/2017

PAGINA 5 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMOS 36, 37 Y 38 (Ciudad Industrial)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, Se operaron los tres carcamos solo 4 días el los cuales se presentaron lluvias

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I	Jesús Benjamín García Mayo Cristóbal Castillo Mares	
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

Francisco Villa, edificio GOS
Estación Joaquín Abasolo, Gto.
Tel 429 63 430 57
I.D. 72°15'50916 y 52°209019°1

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

16/06/2017 AL 30/06/2017

PAGINA 6 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 9 (col. Che Guevara)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Sin incidencias mayores, se opero el carcamo solo 4 dias en los cuales fue por lluvias. El día 29 de junio instalaron tuberia para mayor eficiencia a la hora de operar el carcamo

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I	Jesús Deyemín García Magno	
	Cristóbal Castillo Mares	
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

1/07/2017 AL 15/07/2017

PAGINA 1 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 7 (col. Las animas)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Sin incidencias mayores, Se operó el cárcamo 9 veces en los cuales fue por lluvia. 10 de julio trabajadores de JAPAMI se llevan tubo que se encontraba en el cárcamo. 10 de julio se presentó técnico de JAPAMI a revisar tablero de fuerza debido a que la bomba eléctrica no encendía, 10 de julio se reporta que la batería se encontró descargada. 11 de julio se reparó bomba eléctrica y se recibió una batería cargada.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

1/07/2017 AL 15/07/2017

PAGINA 2 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 28 y 34 (Porton y Carrizal)


Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Se operó el (cárcamo 28) 2 veces de manera manual debido a la lluvia y (el cárcamo 34) se operó 3 veces en los cuales fue por lluvia. 01 de julio a la 00:00hrs se presentó la anomalía de que el automático del cárcamo 28 no funcionaba y se arrancó de manera manual, lo cual fue ocasionado por basura que no dejaba que se activara el automático, el cual se limpió por la mañana. 12 de julio se presentaron de la empresa automatización y control del bajo a cambiar la malla del cárcamo 34 terminando el trabajo el 13 de julio a las 19:30hrs

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

Francisco Villa, edificio GOS
 Estación Joaquín, Abasco, Gto
 Tel 429 63 430 57
 I.D. 72*15*50916 y 52*209019*1



OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

PERIODO: 1/07/2017 AL 15/07/2017

PAGINA: 3 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 29 (Fonapo)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Sin incidencias mayores, se operó el cárcamo 33 veces en los cuales fue por lluvias y 3 veces por qué él nivel estaba muy alto. Lunes 3 de julio se reportó que la bomba 1 después de ser prendida empieza a realizar un ruido, miércoles 5 de julio se reportó que se encontró que la manguera del vitrolero se encuentra tirando aceite, 3 de julio se reciben 10lts de aceite para los vitroleros. 14 de julio se instaló generador eléctrico en la bomba 1 para usarlo en caso de que se valla la energia eléctrica y se dejaron 10lts los de aceite para los vitroleros

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

1/07/2017 AL 15/07/2017

PAGINA 4 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 3 (fracc. Campestre las flores)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, se operó el cárcamo 5 veces de manera manual en los cuales fue por lluvia y se encendió 40 veces de forma automática por lluvia y 20 veces de manera automática por flujo de drenaje. El martes 4 de julio se nos pide que cambiemos a los carcamistas situados en el cárcamo 31 al cárcamo 3 el cual tiene una prioridad mayor al antes mencionado. 13 de julio se dejaron 10lts de aceite para los vitroleros.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

1/07/2017 AL 15/07/2017

PAGINA 5 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMOS 36, 37 Y 38 (Ciudad Industrial)


Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, se operarlo (cárcamo 36) 11 veces, (cárcamo 37) 4 veces, (cárcamo 38) 2 veces debido a lluvia. El 3 de julio se realizó una revisión de la bomba de diesel ubicada en el cárcamo 36, el 7 de julio se realizó mantenimiento a los generadores de los cárcamos 36 y 38, Lunes 3 de julio se reportó que en el cárcamo 38 hacía falta una batería para poder operar el generador en caso de ser necesario la cual se recibió el 7 de julio.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

Francisco Villa, edificio GOS
Estación Joaquín Abasolo Gto.
Tel 429 63 430 57
I.D. 72°15'50916 y 52°209019'1



OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

1/07/2017 AL 15/07/2017

PAGINA 6 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 9 (col. Che Guevara)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, se operó el cárcamo 9 veces en los cuales fue por lluvia. El 10 de julio se operó el cárcamo debido a que el agua se empezó a salir por el alcantarillado

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

16/07/2017 AL 31/07/2017

PAGINA 1 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 7 (col. Las animas)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Se operó el cárcamo 8 veces en los cuales fue por lluvia. 18 de julio se dejó una caja con herramienta y un multímetro para monitorear la corriente de la bomba. 19 de julio personal de JAPAMI deja batería cargada. 21 de julio se instala transformador para conectar un foco para los carcamistas. 25 de julio se solda una solera para fijar la batería a la base del generador. 25 de julio se descompusieron las 2 bombas en el transcurso de la noche y se le reportó a JAPAMI. 29 de julio se deja excavadora pidiendo apoyo de los carcamistas para que en caso de algún incidente se le informe a JAPAMI. 31 de julio se asigna un guardia para que cuide la excavadora.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

16/07/2017 AL 31/07/2017

PAGINA 2 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 28 y 34 (Porton y Carrizal)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Se operó el (cárcamo 28) 10 veces de manera manual debido a la lluvia y (el cárcamo 34) se operó 6 veces en los cuales fue por lluvia. 18 de julio se dejo una caja con heramienta y un multimetro para monitoriar la corriente de la bomba . 25 de julio se presentan contratista a cambiar la tarjeta de la alarma de carcamo 34

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

16/07/2017 AL 31/07/2017

PAGINA 3 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 29 (Fonapo)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

se operó el cárcamo 19 veces en los cuales fue por lluvias y 3 veces por qué él nivel estaba muy alto. 18 de julio se dejó una caja con herramienta y un multímetro para monitorear la corriente de la bomba. 26 de julio se presenta personal de JAPAMI a retirar la basura que se encontraba en el cárcamo. 31 de julio a las 2:30 Hrs. el operador Sandoval García Daniel Alejandro al escuchar un ruido se asomó por la ventana mirando tres sujetos tapados por tal motivo no salió de la caseta y el cual observa que se llevaron 2 piezas del generador. El operador informo a su supervisor correspondiente al llegar a su casa debido a que su celular se encontraba descargado.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38	
LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.	PERIODO
ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia	16/07/2017 AL 31/07/2017
	PAGINA 4 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 3 (fracc. Campestre las flores)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

se operó el cárcamo 18 veces de manera manual en los cuales fue por lluvia y se encendió el generador 9 veces por lluvia y 133 veces de manera automática por flujo de drenaje y lluvia. 18 de julio se dejó una caja con herramienta y un multímetro para monitorear la corriente de la bomba. 18 de julio se presentan a realizar mantenimiento al tablero de fuerza. 21 de julio bomba eléctrica presenta falla reportándose a japami y a nuestro supervisor. 25 de julio se presentaron a retira basura que se encontraba fuera del cárcamo. 28 de julio se presentaron a cambiar el cabezal de la bomba eléctrica debido a que realizaba un ruido al prenderla.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

16/07/2017 AL 31/07/2017

PAGINA 5 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMOS 36, 37 Y 38 (Ciudad Industrial)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

se operarlo (cárcamo 36) 11 veces, (cárcamo 37) 8 veces, (cárcamo 38) 2 veces debido a lluvia. 18 de julio se dejó un multímetro para monitorear la corriente de la bomba. 19 de julio se presentan a realizar limpieza en los carmos y realizan una inspección a la bomba del cárcamo 37. 21 de julio a las 23:30 Hrs. el operador al regresar del cárcamo 37 observo que se metieron al cárcamo 36 llevándose una caretilla y una máquina de cortar pasto la batería del generador una parrilla eléctrica propiedad de José Luis (carcamista en descanso) y no se encontró el candado ignorando quien fue el culpable. el 24 de julio se presentan a dejar candados. 31 de julio a las 6:30 Hrs. el operador al revisar los candados de los cárcamos nota que falta el candado del cárcamo 37 de la puerta para acceder a los paneles de control y revisando que más hacía falta encuentra que el tambo de diésel tampoco tenía candado y el cual se encontró vacío.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

16/07/2017 AL 31/07/2017

PAGINA 6 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 9 (col. Che Guevara)


Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

se operó el cárcamo 19 veces en los cuales fue por lluvia. 25 de julio se presentaron gente de JAPAMI a limpiar los alcantarillados por que el nivel del agua se encontraba arriba de guarnición .26 de julio llegan a limpiar la Barnes ya que tenía basura y obstruía el desalojo del agua.

DE CONFORMIDAD

		NOMBRE	FIRMA
JAPAMI			
Contratista		Ing. Justino Gonzalez Rosales	

Francisco Villa edificio GOS
Estación Joaquin, Abasco. Gto.
Tel 429 63 430 57
I.D. 72*15*60016 y 52*209019*1



Lista de la semana del 10 al 16 de Julio

CARCAMOS	CARCAMISTA	No. TEL.	lu 10	ma 11	mi 12	ju 13	vi 14	sa 15	do 16
FONAPO	SANDOVAL GARCIA DANIEL ALEJANDRO	4622338092		7am	7pm		7am	7pm	
	VALDIVIA RODRIGEZ AGUSTIN	4621902334	7pm		7am	7pm		7am	7pm
	MARTINEZ CEJA JUAQUIN	4621968163	7am	7pm		7am	7pm		7am
C.D INDUSTRIAL	DIAZ ZALETA JOSE LUIS	4646542633	7am		7am		7am		7am
	BARBOSA LANDEROS ROSALIO	4646401260		7am		7am		7am	
CARRIZAL	POCEROS HERNANDES FELIX GUTBERTO	4621929673		7am	7pm		7am	7pm	
	CELAYA PANTOJA JUAN ALFONSO	4626293402	7pm		7am	7pm		7am	7pm
	SILVA ORTEGA LUIS ENRIQUE	4621019464	7am	7pm		7am	7pm		7am
ANIMAS	ZEPEDA MARTINEZ OMAR ANTONIO	4622164146	7am		7am	7am		7am	7am
	ARREDONDO ZAVALA CARLOS ALBERTO	4622522255		7am	7pm		7am	7pm	
	GUERRA SANCHEZ JUAN	4622333287	7pm	7pm		7pm	7pm		7pm
CAMPESTRE LAS FLORES	ZUÑIGA ALDACO JOSE DE JESUS	4622706092	7am	7pm		7am	7pm		7am
	GUTIERREZ GARCIA JOSE REFUGIO	4621589432		7am		7pm		7am	7pm
	ROSALES FRAUSTO BERNARDINO	4621494938	7pm		7am	7pm		7am	7pm
CHE	AVILA RAMOS LUCIANO	4624196782	7pm						
	URIBE VAZQUEZ JUAN CARLOS	4624196782	7pm						
	SILVESTRE PACHECO ISIDORO	4624196782	7am	7pm	7am	7am	7am	7am	7am


NOTA: La hora indicada en cada recuadro es la hora en la que ingreso el carcamista

Lista de la semana del 17 al 23 de Julio

CARCAMOS	CARCAMISTA	No. TEL.	lu 17	ma 18	mi 19	ju 20	vi 21	sa 22	do 23
FONAPO	SANDOVAL GARCIA DANIEL ALEJANDRO	4622338092	7am	7pm		7am	7pm		7am
	VALDIVIA RODRIGEZ AGUSTIN	4621902334		7am	7pm		7am	7pm	
	MARTINEZ CEJA JUAQUIN	4621968163	7pm		7am	7pm		7am	7pm
C.D INDUSTRIAL	DIAZ ZALETA JOSE LUIS	4646542633		7am		7am		7am	
	BARBOSA LANDEROS ROSALIO	4646401260	7am		7am		7am		7am
CARRIZAL	POCEROS HERNANDES FELIX GUTBERTO	4621929673	7am	7pm		7am	7pm		7am
	CELAYA PANTOJA JUAN ALFONSO	4626293402		7am	7pm		7am	7pm	
	SILVA ORTEGA LUIS ENRIQUE	4621019464	7pm		7am	7pm		7am	7pm
ANIMAS	ZEPEDA MARTINEZ OMAR ANTONIO	4622164146		7am	7am		7am	7am	
	ARREDONDO ZAVALA CARLOS ALBERTO	4622522255	7am	7pm		7am	7pm		7am
	GUERRA SANCHEZ JUAN	4622333287	7pm		7pm	7pm		7pm	7pm
CAMPESTRE LAS FLORES	ZUÑIGA ALDACO JOSE DE JESUS	4622706092	7pm		7am	7pm		7am	7pm
	GUTIERREZ GARCIA JOSE REFUGIO	4621589432	7am	7pm		7am	7pm		7am
	ROSALES FRAUSTO BERNARDINO	4621494938		7am	7pm		7am	7pm	
CHE	AVILA RAMOS LUCIANO	4624196782	7pm						
	URIBE VAZQUEZ JUAN CARLOS	4624196782	7pm						
	SILVESTRE PACHECO ISIDORO	4624196782	7am	7pm	7am	7am	7am	7am	7am

NOTA: La hora indicada en cada recuadro es la hora en la que ingreso el carcamista

Francisco Villa, edificio GOS
 Estación Joaquín, Abasco, Gto.
 Tel 429 63 430 57
 I.D. 72°15'50916 y 52°209019'1



Lista de la semana del 24 al 30 de Julio

CARCAMOS	CARCAMISTA	No. TEL.	lu 24	ma 25	mi 26	ju 27	vi 28	sa 29	do 30
FONAPO	SANDOVAL GARCIA DANIEL ALEJANDRO	4622338092	7pm		7am	7pm		7am	7pm
	VALDIVIA RODRIGEZ AGUSTIN	4621902334	7am	7pm		7am	7pm		7am
	MARTINEZ CEJA JUAQUIN	4621968163		7am	7pm		7am	7pm	
C.D INDUSTRIAL	DIAZ ZAleta JOSE LUIS	4646542633	7am		7am		7am		7am
	BARBOSA LANDEROS ROSALIO	4646401260		7am		7am		7am	
CARRIZAL	POCEROS HERNANDES FELIX GUTBERTO	4621929673	7pm		7am	7pm		7am	7pm
	CELAYA PANTOJA JUAN ALFONSO	4626293402	7am	7pm		7am	7pm		7am
	SILVA ORTEGA LUIS ENRIQUE	4621019464		7am	7pm		7am	7pm	
ANIMAS	ZEPEDA MARTINEZ OMAR ANTONIO	4622164146	7am	7am		7am	7am		7am
	ARREDONDO ZAVALA CARLOS ALBERTO	4622522255	7pm		7am	7pm		7am	7pm
	GUERRA SANCHEZ JUAN	4622333287		7pm	7pm		7pm	7pm	
CAMPESTRE LAS FLORES	ZUÑIGA ALDACO JOSE DE JESUS	4622706092		7am	7pm		7am	7pm	
	GUTIERREZ GARCIA JOSE REFUGIO	4621589432	7pm		7am	7pm		7am	7pm
	ROSALES FRAUSTO BERNARDINO	4621494938	7am	7pm		7am	7pm		7am
CHE	AVILA RAMOS LUCIANO	4624196782	7pm						
	URIBE VAZQUEZ JUAN CARLOS	4624196782	7pm						
	SILVESTRE PACHECO ISIDORO	4624196782	7am	7pm	7am	7am	7am	7am	7am

NOTA: La hora indicada en cada recuadro es la hora en la que ingreso el carcamista

Lista de la semana del 31 de Julio al 3 de Agosto

CARCAMOS	CARCAMISTA	No. TEL.	lu 31	ma 1	mi 2
FONAPO	SANDOVAL GARCIA DANIEL ALEJANDRO	4622338092		7am	7pm
	VALDIVIA RODRIGEZ AGUSTIN	4621902334	7pm		7am
	MARTINEZ CEJA JUAQUIN	4621968163	7am	7pm	
C.D INDUSTRIAL	DIAZ ZAleta JOSE LUIS	4646542633		7am	
	BARBOSA LANDEROS ROSALIO	4646401260	7am		7am
CARRIZAL	POCEROS HERNANDES FELIX GUTBERTO	4621929673		7am	7pm
	CELAYA PANTOJA JUAN ALFONSO	4626293402	7pm		7am
	SILVA ORTEGA LUIS ENRIQUE	4621019464	7am	7pm	
ANIMAS	ZEPEDA MARTINEZ OMAR ANTONIO	4622164146	7am		7am
	ARREDONDO ZAVALA CARLOS ALBERTO	4622522255		7am	7pm
	GUERRA SANCHEZ JUAN	4622333287	7pm	7pm	
CAMPESTRE LAS FLORES	ZUÑIGA ALDACO JOSE DE JESUS	4622706092	7am	7pm	
	GUTIERREZ GARCIA JOSE REFUGIO	4621589432		7am	7pm
	ROSALES FRAUSTO BERNARDINO	4621494938	7pm		7am
CHE	AVILA RAMOS LUCIANO	4624196782	7pm	7pm	7pm
	URIBE VAZQUEZ JUAN CARLOS	4624196782	7pm	7pm	7pm
	SILVESTRE PACHECO ISIDORO	4624196782	7am	7pm	7am

NOTA: La hora indicada en cada recuadro es la hora en la que ingreso el carcamista

Francisco Villa edificio GOS
Estación Joaquín Abasolo Gto
Tel: 429 63 430 57
I.D. 72°15'50916 v 52°209019°1

