

RESIBO

IRAPUATO GTO. A 10 DE OCTUBRE DE 2017

RESIBI LA CANTIDAD DE \$93,119.15 (NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 15/100 M.N.), POR CONCEPTO DE QUINTO PAGO DEL 10% DEL CONTRATO DE SERVICIOS: OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS, CONTRATO NO. JAPAMI/SERV/2017-07

IMPORTE	
SUB TOTAL	80,275.13
IVA	12,844.02
ALCANCE NETO	93,119.15

Atte. Justino González Rosaies
Administrador unico



Edificio G3 S
Calle 10 de Octubre 1000
Irapuato, Gto.
C.P. 36100

ING. J. ENCARNACION OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
JAPAMI

En referencia los trabajos relativos a "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS", en los que se incluyen los siguientes puntos:


1. operación de cárcamo ave. Las Animas (cárcamo 7)
2. operación de cárcamo calle 22 de abril, col. Ernesto Che Guevara (cárcamo 9)
3. operación de cárcamo 4to Cinturón (cárcamo 31)
4. operación de cárcamo Portones y Carrizal (cárcamo 28 y 34, se considera una sola unidad)
5. operación de cárcamo CD. Industrial (cárcamo 36,37, 38, se considera una sola unidad)
6. operación de cárcamo FONAPO (cárcamo 29)

referente al contrato con número **JAPAMI/SERV/ 2017 -07** les informamos la operación de los cárcamos de la fecha **3 de agosto al 3 de septiembre del 2017** se está manteniendo una supervisión y comunicación constante con los operadores en cada uno de los puntos arriba mencionados, con la finalidad de mantener el nivel de agua en los cárcamos establecido por el supervisor al momento de hacer entrega del sitio y al mismo tiempo de darnos las instrucciones para la operación de los mismos.

De igual manera se entregan reportes de incidencias a la supervisión de combustibles con la finalidad de tener los recursos al 100% y no se tengan eventualidades en momentos críticos de lluvia.

A continuación, se mencionarán los reportes realizados hasta la fecha antes mencionada:

- 7 de agosto se reportó que en el cárcamo 34 la bomba no absorbía
- 11 de agosto se reportó que en el cárcamo 29 se le escuchaba un ruido a la bomba 1
- 11 de agosto se reportó que en el cárcamo 28 faltaban terminales para la batería de la bomba de diésel
- 11 de agosto se reportó que en el cárcamo 29 que la bomba de diésel no absorbe
- 14 de agosto se reportó que en el cárcamo 37 la alcantarilla del paso a desnivel de retorno no tiene tapa
- 14 de agosto se reportó que en el cárcamo 38 el desnivel se encuentra con demasiado



lodo
Francisco Villa, edificio GCS
Estación Joaquín, Abasco, Gto.
Tel: 429 63 430 57
I.D. 72°15'50916 y 52°209019°1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 14 de agosto se reportó que en el cárcamo 37 que una pipa estaba tirando aceite y que se estaba yendo para las alcantarillas
- 20 de agosto se reportó que en el cárcamo 36 falta candado para la malla del cárcamo
- 30 de agosto se reportó que en el cárcamo 37 el agua no bajaba de nivel por que las coladeras se encuentran tapadas
- 30 de agosto se reportó que en el cárcamo 36 la bomba no absorbe
- 2 de septiembre se reportó que en el cárcamo 7 asaltaron al operador quitándole la caja e herramienta y su bicicleta y su celular

A continuación de se muestran los datos de diésel reportados:

dia	carcamo 29	carcamo 7	carcamo 9	carcamo 28	carcamo 3	carcamo 36	carcamo 37	carcamo 37
01-ago	83%	85%	90%		73%	75%	0%	
02-ago	83%	85%	90%		73%	75%	0%	
03-ago	83%	85%	90%		70%	75%	0%	
04-ago	83%	85%	85%		70%	75%	0%	
05-ago	83%	85%	85%		70%	75%	0%	
06-ago	83%	85%	85%		65%	75%	0%	
07-ago	83%	65%	70%		80%	75%	0%	
08-ago	83%	100%	100%		60%	75%	0%	
09-ago	83%	100%	100%		100%	75%	80%	
10-ago	83%	100%	100%		100%	75%	80%	
11-ago	83%	100%	100%		98%	75%	80%	
12-ago	83%	100%	100%	100%	98%	75%	80%	80%
13-ago	83%	100%	90%	100%	98%	75%	80%	80%
14-ago	83%	95%	90%	100%	98%	75%	80%	80%
15-ago	83%	90%	90%	100%	98%	75%	80%	80%

dia	carcamo 29	carcamo 7	carcamo 9	carcamo 28	carcamo 3	carcamo 36	carcamo 37	carcamo 37
16-ago	83%	90%	90%	100%	98%	75%	80%	80%
17-ago	83%	90%	90%	100%	98%	75%	80%	80%
18-ago	83%	90%	90%	100%	98%	75%	80%	80%
19-ago	83%	80%	75%	100%	75%	75%	80%	80%
20-ago	83%	80%	75%	100%	75%	75%	80%	80%
21-ago	83%	80%	75%	100%	75%	75%	80%	80%

22-ago	83%	80%	100%	100%	75%	75%	80%	80%
23-ago	83%	80%	100%	100%	75%	75%	80%	80%
24-ago	83%	75%	100%	100%	75%	75%	80%	80%
25-ago	83%	90%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
26-ago	83%	90%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
27-ago	83%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
28-ago	83%	85%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
29-ago	83%	85%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
30-ago	83%	85%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
31-ago	83%	80%	100%	100%	100%	100%	80%	80%


dia	carcamo 29	carcamo 7	carcamo 9	carcamo 28	carcamo 3	carcamo 36	carcamo 37	carcamo 37
01-sep	83%	80%	95%	100%	100%	85%	80%	80%
02-sep	83%	80%	95%	100%	100%	85%	80%	80%
03-sep	83%	80%	95%	100%	100%	85%	80%	80%

A continuación de se muestran los datos de los amperajes recopilados en los cárcamos:

Datos del cárcamo 29:

Fecha	Hora	L1	L2	L3
05-ago	22:15	98.5	98.3	95.4
06-ago	10:10	96.4	99.3	95.1
07-ago	06:09	102.8	106.2	98
12-ago	02:24	97.1	98.2	92.3
13-ago	00:46	07:12	105.6	101.7
13-ago	06:04	118.2	124.2	115.9
15-ago	16:55	111	118.7	113.8
16-ago	13:48	113	124.1	105.9
17-ago	21:10	108.6	110.3	114
18-ago	16:11	108.3	109.6	102
19-ago	06:08	104.3	107.5	101.3
24-ago	18:10	108.2	109.7	105.7
27-ago	18:10	116	117.6	109.1
28-ago	06:00	122.3	120.9	115.5
29-ago	20:15	120.4	118.6	110
29-ago	02:00	124.6	120.5	110


Francisco Villa, edificio GCS
 Estación Joaquín, Abasco, Gio.
 Tel 429 63 430 57
 I.D 72°15'5091S y 52°209019° I



30-ago	15:15	146.4	146.3	138.5
30-ago	17:13	123.1	125	117.5
31-ago	12:20	123.2	124.3	120.5
31-ago	17:33	130	129.6	122.3
31-ago	05:40	131.5	138.6	125.3
01-ago	18:11	123.3	128.8	118.6

Datos del cárcamo 3:


Fecha	Hora	L1	L2	L3
01-ago	07:19	118.3	111.8	117.6
01-ago	13:44	107.8	120.3	115.2
02-ago	11:05	113.6	110.7	113.7
02-ago	19:00	113	120	118.7
03-ago	12:33	119.4	112.6	110.6
03-ago	14:07	117	113.8	111.1
04-ago	08:10	110.4	110.6	112.9
04-ago	17:00	114.7	118	115.4
05-ago	11:45	106.7	116.3	99.2
05-ago	23:56	130.5	119	114.3
06-ago	12:27	120.2	111.2	131.2
06-ago	01:46	128.2	119.8	120.4
07-ago	07:20	130.3	134.6	127.4
07-ago	15:53	152.1	158.8	160.6
09-ago	11:23	122	113.4	128.2
09-ago	17:40	128.2	124.4	119.4
10-ago	07:10	123.8	130.2	127.6
10-ago	15:35	131.6	138	126.6
11-ago	14:10	109.3	116.6	116.7
11-ago	23:45	182.3	138.5	140.8
12-ago	22:30	121.3	118.6	112.4
13-ago	03:25	124.2	119	128
13-ago	17:00	124	121.2	124.2
13-ago	02:39	139.4	148.3	123.1
14-ago	12:30	119.3	118.7	112.4
14-ago	21:05	175.5	13.3	120
15-ago	22:00	140.2	139.5	133



10/8/15

15-ago	22:30	141.3	132.3	136
16-ago	07:03	136	140.7	109.6
16-ago	17:35	145.2	131.7	112.2
17-ago	19:10	121.4	131.8	113.4
18-ago	12:44	128.2	135	114
18-ago	20:30	121.3	131.7	113.2
18-ago	04:20	116.4	117.5	112.4
19-ago	11:12	172.9	178.2	170.3
19-ago	18:30	172.5	168.8	161
20-ago	13:35	166.6	154.3	113.5
20-ago	19:05	153	136.3	130.1
21-ago	05:53	130.5	136.8	111.7
22-ago	11:50	128.9	135.3	128.2
22-ago	15:10	153.4	133.8	135.8
23-ago	19:10	161.7	125.8	126.7
24-ago	13:50	128.4	114	122.8
25-ago	07:30	131	135.4	123
25-ago	17:42	180.4	137.5	132.2
26-ago	13:40	129.5	133.8	104.5
26-ago	19:10	140.6	125.3	122.4
27-ago	12:23	128.4	124	122.4
27-ago	21:15	125.2	132.3	101.8
28-ago	07:23	126.5	132.2	124.3
28-ago	14:52	140.7	129.5	128.4
29-ago	14:00	128.1	133.3	105.9
29-ago	19:10	173.2	126.9	123.9
30-ago	16:10	129.7	133.5	117.3
30-ago	03:05	135.7	141.1	138.2
01-ago	17:13	126.2	129.5	114.8
02-ago	03:30	129.2	125.4	124.8
02-ago	19:04	167	129.6	121.9

Francisco Villa, edificio GOS
Estación Joaquín, Abasco, Gto.
Tel 429 63 430 57
I.D. 72°15'509'16 y 52°209019'1



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or measurement.

Datos del cárcamo 7:

Fecha	Hora	L1	L2	L3
01-ago	12:05	198	196	193
04-ago	14:30	183	189	186
07-ago	13:00	187	183	185
16-ago	13:45	147	153	149
06-ago	10:10	96.4	99.3	95.1
07-ago	06:09	102.8	106.2	98
21-ago	13:30	179	183	180
24-ago	08:45	137	130	147
30-ago	14:00	180	179	182

Datos del cárcamo 28:

Fecha	Hora	L1	L2	L3
05-ago	20:10	25.3	27.13	25.3


Datos del cárcamo 34:

Fecha	Hora	L1	L2	L3
05-ago	20:30	189	192	193
05-ago	21:00	191	193	195
05-ago	21:30	193	195	195

Datos del cárcamo 36:

Fecha	Hora	L1	L2	L3
05-ago	19:20	50	49	48
05-ago	20:25	50	49	48
05-ago	21:40	49	49	48
06-ago	23:00	49	48	49

Francisco Villa edificio GCS
Estación Joaquín, Abasco, Gto.
Tel: 429 63 430 57
I.D. 72°15'50916 y 52°209018"1



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or measurement.

Datos del cárcamo 37:

Fecha	Hora	L1	L2	L3
05-ago	20:08	40	42	40
05-ago	21:10	40	41	40
06-ago	23:20	48	50	51
06-ago	00:30	49	49	50
06-ago	02:00	50	49	49
06-ago	04:50	48	49	50
06-ago	06:00	49	50	50

Datos del cárcamo 38:

Fecha	Hora	L1	L2	L3
07-ago	08:28	48	49	48
07-ago	09:35	48	50	49
07-ago	10:50	48	50	49
07-ago	12:00	49	51	50
07-ago	15:30	49	51	50
07-ago	17:15	49	51	50



Agradeciendo de antemano la atención presentada a la presente, quedo de usted, no sin antes reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

IRAPUATO GTO. A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



ING. JUSTINO GONZALEZ ROSALES
COABSA SA DE CV

Francisco Villa, edificio GOS
Estación Joaquín, Abasco, Gto.
Tel: 429 63 430 57
I.D. 72°15'50S 16 y 52°20'019"1

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38	
LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.	PERIODO
ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia	1/08/2017 AL 15/08/2017
	PAGINA 1 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 7 (col. Las animas)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Sin incidencias mayores, Se operó el cárcamo 9 veces en los cuales fue por lluvia. Se apoyó a los de JAPAMI para el cuidado de la retro excavadora. 1 de agosto se presenta roció de contaduría a tomar fotografías de las instalaciones. 2 de agosto trabajadores de JAPAMI vinieron a realizar mantenimiento a los motores y tablero de fuerza. 10 de agosto se presentaron a tomar números de serie en los motores.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA:	"SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38	
LUGAR:	IRAPUATO, GUANAJUATO.	PERIODO
ASUNTO:	Bitacora de incidencias por lluvia	1/08/2017 AL 15/08/2017
		PAGINA 2 de 6


MINUTA DE TRABAJO


CARCAMO 28 y 34 (Porton y Carrizal)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Se operó el (cárcamo 28) 4 veces de manera manual debido a la lluvia y (el cárcamo 34) se operó 7 veces en los cuales fue por lluvia. 2 de agosto se presenta miguel florez y julio cesar a realizar mantenimiento de los arrancadores del cárcamo 28 y 34. 2 de agosto se presentan a cortar el pasto en el cárcamo 34. 9 de agosto ingresan a cortar el pasto del cárcamo 34. 11 de agosto ingresa Daniel a dejar teléfono celular con cargador.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosaes	



OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38"	
LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.	PERIODO: 1/08/2017 AL 15/08/2017
ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia	PAGINA: 3 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 29 (Fonapo)


Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Sin incidencias mayores, se operó el cárcamo 10 veces en los cuales fue por lluvias y 7 veces por qué él nivel estaba muy alto. 1 de agosto se presenta miguel arias a revisar el generador debido al robo de las piezas del antes mencionado. 9 de agosto 14:16 se presenta miguel arias a tomar medidas y datos de los motores y de la tubería de las bombas.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosaes	

Francisco Villa, edificio GOS
 Estación Joaquín, Abasco, Gto.
 Tel: 429 63 430 67
 I.D. 72*15*30916 y 52*209010*1



OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34, C29, C31, C36, C37 Y C38"

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

PERIODO
1/08/2017 AL 15/08/2017
PAGINA 4 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 3 (fracc. Campestre las flores)


Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, se operó el cárcamo 9 veces de manera manual en los cuales fue por lluvia y se encendió 30 veces de forma automática por lluvia y 14 veces de manera automática por flujo de drenaje. 1 de agosto vinieron a dar mantenimiento a la bomba eléctrica en la unidad #87. 8 de agosto se presentan a cambiar el cabezal de la bomba entrando a las 10:40 y retirándose a las 17:20 hrs. 11 de agosto se deja teléfono que estará afijo en el cárcamo 3.

DE CONFORMIDAD

		NOMBRE	FIRMA
J A P A M I			
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales		

Francisco Villa, edificio GOS
Estación Joaquín, Abasco, Gto.
Tel 429 63 430 57
I.D. 72*15*50916 y 52*209019*1



OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

1/08/2017 AL 15/08/2017

PAGINA 5 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMOS 36, 37 Y 38 (Ciudad Industrial)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Sin incidencias mayores, se operario (cárcamo 36) 18 veces, (cárcamo 37) 4 veces, (cárcamo 38) 1 veces debido a lluvia. 1 de agosto se encontró la malla rota en la parte de atrás del cárcamo 37. 7 de agosto miguel arias se presenta a instalar la línea del combustible al generador, coloca líneas para la batería del cárcamo 37 y también se instalan terminales de la batería del cárcamo 36 también dejando 2 baterías para los cárcamos antes mencionados. 10 de agosto se presenta gente de JAPAMI a limpiar la bomba del cárcamo 36 retirándose a las 18:00 hrs. 14 de agosto se informa de que una pipa se encuentra tirando aceite y se está yendo a la alcantarilla.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34, C29, C31, C36, C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

1/08/2017 AL 15/08/2017

PAGINA 6 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 9 (col. Che Guevara)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, se operó el cárcamo 9 veces en los cuales fue por lluvia.

DE CONFORMIDAD

NOMBRE		FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38	
LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.	PERIODO: 16/08/2017 AL 31/08/2017
ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia	PAGINA: 1 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 7 (col. Las animas)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, Se operó el cárcamo 5 veces en los cuales fue por lluvia. 16 de agosto se presenta André y Roberto Gonzales a pasar lista y verificar que todo estuviera bien. 16 de agosto se presenta miguel flores y julio cesar a apretar una tuerca del vitrolero el cual se movía mucho por tal motivo tiraba aceite. 18 de agosto se presentaron los de JAPAMI a reparar el radiador por que tiraba refrigerante.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34, C29, C31, C36, C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

16/08/2017 AL 31/08/2017

PAGINA 2 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 28 y 34 (Porton y Carrizal)

Se mantiene una completa supervision y operacion del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Se operó el (cárcamo 28) 4 veces de manera manual debido a la lluvia y (el cárcamo 34) se operó 7 veces en los cuales fue por lluvia. 2 de agosto se presentan a realizar mantenimiento de los arrancadores del cárcamo 28 y 34. 2 de agosto se presentan a cortar el pasto del cárcamo 34. 9 de agosto ingresan a cortar el paro del cárcamo 34.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38		
LUGAR:	IRAPUATO, GUANAJUATO.	PERIODO
ASUNTO:	Bitacora de incidencias por lluvia	16/08/2017 AL 31/08/2017
		PAGINA 3 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 29 (Fonapo)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, se operó el cárcamo 20 veces en los cuales fue por lluvias y 10 veces por qué él nivel estaba muy alto. 1 de agosto se presentaron a revisar el generador debido al robo delas piezas del antes mencionado. 19 de agosto se encontró que falta una pieza del generador desconociendo el nombre. 29 de agosto a las 12:10 llegaron 2 elementos de JAPAMI a revisar el generador retirándose 12:40.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34, C29, C31, C36, C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

PERIODO

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

16/08/2017 AL 31/08/2017

PAGINA 4 de 6

MINUTA DE TRABAJO


CARCAMO 3 (fracc. Campestre las flores)

Se mantiene una completa supervision y operación del equipo de bombeo las 24 horas del dia toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, se operó el cárcamo 5 veces de manera manual en los cuales fue por lluvia y se encendió 25 veces de forma automática por lluvia y 10 veces de manera automática por flujo de drenaje. 16 de agosto se presenta André y Roberto Gonzales a pasar lista y verificar que todo estuviera bien. 22 de agosto alas 14:20hrs se presentó gente de JAPAMI a lubricar las bombas. 23 se presenta a cambiar el empaque de la válvula check debido a que tiraba agua. 30 de agosto a las 10:28hrs se presentó André y miguel arias a limpiar el aceite de la bomba electrica. 30 de agosto a la 14:04hrs arriba personal de JAPAMI con 1 tolva y trascabo a realizar limpieza de drenaje.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
	Ing. Justino Gonzalez Rosales	



OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34, C29, C31, C36, C37 Y C38

LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.

ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia

PERIODO

16/08/2017 AL 31/08/2017

PAGINA 5 de 6


MINUTA DE TRABAJO

CARCAMOS 36, 37 Y 38 (Ciudad Industrial)

Se mantiene una completa supervisión y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, se operarlo (cárcamo 36) 11 veces, (cárcamo 37) 4 veces, (cárcamo 38) 1 veces debido a lluvia. 14 al 18 de agosto se apoya a JAPAMI con el problema de pipa que tiro combustóleo en el alcantarillado del cárcamo. 18 de agosto se encuentran 3 personas ajenas en el cárcamo sin que se roben nada y se encontró que rompieron el candado de la entrada. 23 de agosto se informa que ya pusieron la tapa del paso a desnivel. 24 de agosto ingresa miguel arias a dejar 3 candados. 29 de agosto a las 10:30 ingresa Filiberto Montealegre y Fernando para reparar la bomba del cárcamo 36. 29 de agosto ingresa miguel arias a dejar hoja de llenado de bitácora.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
JAPAMI		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

OBRA: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS C7, C9, C28, C34,C29,C31, C36,C37 Y C38	
LUGAR: IRAPUATO, GUANAJUATO.	PERIODO
ASUNTO: Bitacora de incidencias por lluvia	16/08/2017 AL 31/08/2017
	PAGINA 6 de 6

MINUTA DE TRABAJO

CARCAMO 9 (col. Che Guevara)

Se mantiene una completa supervisión y operación del equipo de bombeo las 24 horas del día toda la semana incluyendo sabados, domingos y días festivos.

Sin incidencias mayores, se operó el cárcamo 5 veces en los cuales fue por lluvia.

DE CONFORMIDAD

	NOMBRE	FIRMA
J A P A M I		
Contratista	Ing. Justino Gonzalez Rosales	

