

ING. OSWALDO CORONA AMADOR
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

BOCAS DE TORMENTA LIMPIADAS DEL 1 DE JUNIO DE 2018 AL 22 DE JUNIO DE 2018

OBRA: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 2018
 CONTRATISTA: MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 TIEMPO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1 TRABAJOS DIURNOS					
DLBT-01	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN FORMA MANUAL QUE INCLUYE: UBICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL CON TRAFICONDOS Y CINTILLA PREVENTIVA; DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA REJILLA A RESGUARDO DEL CONTRATISTA; REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, BARRIDO, DESAZOLVE DE ARENERO, FONDO Y PAREDES DE REGISTRO SANITARIO, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL LUGAR INDICADO POR LA JAPAMI (5 KM PROMEDIO) DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	PZA	4871.05	\$22.50	\$109,598.63
DLBT-02	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN TUBERÍA DE CONEXIÓN (15 CM A 20 CM) A POZO DE VISITA O ATARJEA CON VARILLAS EXTRACTORAS; INCLUYE: CINTILLA PREVENTIVA, LIMPIEZA INTERIOR DEL TUBO, REMOCIÓN, ACARREO DE VERTIDO LODOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	M	17048.69	\$7.01	\$119,511.32
DLBT-03	ELABORACIÓN DE UN CIRCULO DE 2.00 CM DE DIÁMETRO A BASE DE ESMALTE ALQUIDÁLICO RA20 COLOR AMARILLO EN LA BASE DE LA REJILLA (TAPA) PARA INDICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA.	PZA	4871.06	\$0.62	\$3,020.06

SUBTOTAL	\$232,130.00
IVA	\$37,140.80
TOTAL	\$269,270.80

MENOS ANTICIPO	
30.00%	\$80,781.24
TOTAL	\$188,489.56

ING. OSWALDO CORONA AMADOR

BOCAS LIMPIADAS DEL 1 DE JUNIO DE 2018 AL 22 DE JUNIO DE 2018				
VIERNES	01/06/18	COL. 18 DE AGOSTO, COL. IRAPUATO, COL, EL REFUGIO, COL LOS ANGELE	156	156

NOTA: QUEDABAN PENDIENTES 156 BOCAS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018

TURNO DIURNO

LUNES	04/06/18	SOLIDARIDAD (INFONAVIT), COL SAN MARCOS, EL REFUGIO Y PARTE DE V. DEL SOL	359	515
MARTES	05/06/18	PARTE DE VALLE DEL SOL, AV. ESPERANZA	205	720
MIERCOLES	06/06/18	BARRIO DE LA CALZADA DE GUADALUPE, FLORES MAGON SUR	285	1,005
JUEVES	07/06/18	LADRILLERAS, COL. GUADALUPE BLVD. CALZ. DE GUADALUPR, COL. LAS FUENTES	310	1,315
VIERNES	08/06/18	COL. L. CARDENAS, COL. E. ZAPATA II, COL J. O. DE DOMINGUEZ, COL FCO. VILLA	361	1,676

LUNES	11/06/18	VALLE VERDE, PALMA DE MAYORCA, AV. CLAVEL, MAGISTERIAL	374	2,050
MARTES	12/06/18	LAS LIEBRES, FONAPO, FRAC. PURISIMA DEL JARDIN, FRAC. 5 DE SEPTIEMBRE	277	2,327
MIERCOLES	13/06/18	COL. LOS FRESNOS, COL. BAJADA DE SAN MARTIN	388	2,715
JUEVES	14/06/18	COLONIA GANADERA	355	3,070
VIERNES	15/06/18	PLAYA AZUL, COL LOS PRESIDENTES	455	3,525

LUNES	18/06/18	LOS REYES, PARTE DE EL CANTADOR	308	3,833
MARTES	19/06/18	DISTRITO FEDERAL, PARTE DE EL CANTADOR,	274	4,107
MIERCOLES	20/06/18	FRAC. DEL BOSQUE FRAC. IBARRA, LAS PALLMAS	262	4,369
JUEVES	21/06/18	FRAC. LA PAZ, AV. CASIMIRO LICEAGA AV. DE LOS INSURGENTES, CALZ. INSURGENTES	214	4,583
VIERNES	22/06/18	COL. SAN ISIDRO, CONST. DE APATZINGAN, CONST. DE APATZINGAN II	303	4,886

NOTA: QUEDAN PENDIENTES 15 BOCAS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO.

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA 2018 PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA

REPORTE DE LIMPIEZA POR COLONIA

COLONIA (S): PARTE DE 18 DE AGOSTO, COL. IRAPUATO, COL. EL REFUGIO, COL. LOS ANGELES

FECHA: VIERNES 17/06/18

DOCUMENTO: 1 B

N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		VIERNES 1° DE JUNIO DEL 2018 TURNO DIURNO
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON 357 B. DE TORMENTA
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		DE LAS CUALES
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		Y 175 SON DE 3 PICOS
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 6 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 8 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 176 DE 50X60
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 167 DE 3 PICOS
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICAN DE 3 PICOS 166 POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		

[Handwritten signature]

COLONIA (S): UH. SOLIDARIDAD (MIFONAVITI), PARTE DE FRAC. SAN MARCOS, COL. DEL REFUGIO, Y PARTE DE VALE DE LA SOI.

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		LUNES 04 DE JUNIO DEL 2018 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 368 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 9 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 359 DE 50X60
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
7		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
8		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
9		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
10		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
11		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
12		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
13		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
14		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
15		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
16		✓		✓				✓		
17		✓		✓				✓		
18		✓		✓				✓		
19		✓		✓				✓		
20		✓		✓				✓		
21		✓		✓				✓		
22		✓		✓				✓		
23		✓		✓				✓		
24		✓		✓				✓		
25		✓		✓				✓		
26		✓		✓				✓		
27		✓		✓				✓		
28		✓		✓				✓		
29		✓		✓				✓		
30		✓		✓				✓		
31		✓		✓				✓		
32		✓		✓				✓		
33		✓		✓				✓		
34		✓		✓				✓		
35		✓		✓				✓		
36		✓		✓				✓		
37		✓		✓				✓		
38		✓		✓				✓		
39		✓		✓				✓		
40		✓		✓				✓		
41		✓		✓				✓		
42		✓		✓				✓		
43		✓		✓				✓		
44		✓		✓				✓		
45		✓		✓				✓		
46		✓		✓				✓		
47		✓		✓				✓		
48		✓		✓				✓		
49		✓		✓				✓		
50		✓		✓				✓		



COLONIA (S): LAS LIBRES, FRAC. FONARPO, FRAC. PURISIMA DEL JARDIN, COL. 5 DE SEPTIEMBRE

DOCUMENTO: 1 B

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA			TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO		CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓			✓		✓		✓		TURNO DIURNO MARTES 12 DE JUNIO DEL 2018 TURNO DIURNO SE VISITARON 281 B. DE TORMENTA DE 50X60 NO SE LIMPIARON 4 DE 50X60 POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 277 DE 50X60
2		✓			✓		✓		✓		
3		✓			✓		✓		✓		
4		✓			✓		✓		✓		
5		✓			✓		✓		✓		
6		✓			✓		✓		✓		
7		✓			✓		✓		✓		
8		✓			✓		✓		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO	
9		✓			✓		✓		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO	
10		✓			✓		✓		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO	
11		✓			✓		✓		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO	
12		✓			✓		✓				
13		✓			✓		✓				
14		✓			✓		✓				
15		✓			✓		✓				
16		✓			✓		✓				
17		✓			✓		✓				
18		✓			✓		✓				
19		✓			✓		✓				
20		✓			✓		✓				
21		✓			✓		✓				
22		✓			✓		✓				
23		✓			✓		✓				
24		✓			✓		✓				
25		✓			✓		✓				
26		✓			✓		✓				
27		✓			✓		✓				
28		✓			✓		✓				
29		✓			✓		✓				
30		✓			✓		✓				
31		✓			✓		✓				
32		✓			✓		✓				
33		✓			✓		✓				
34		✓			✓		✓				
35		✓			✓		✓				
36		✓			✓		✓				
37		✓			✓		✓				
38		✓			✓		✓				
39		✓			✓		✓				
40		✓			✓		✓				
41		✓			✓		✓				
42		✓			✓		✓				
43		✓			✓		✓				
44		✓			✓		✓				
45		✓			✓		✓				
46		✓			✓		✓				
47		✓			✓		✓				
48		✓			✓		✓				
49		✓			✓		✓				
50		✓			✓		✓				

114		✓			✓				
115		✓			✓				
116		✓			✓				
117		✓			✓				
118		✓			✓				
119		✓			✓				
120		✓			✓				
121		✓			✓				
122		✓			✓				
123		✓			✓				
124		✓			✓				
125		✓			✓				
126		✓			✓				
127		✓			✓				
128		✓			✓				
129		✓			✓				
130		✓			✓				
131		✓			✓				
132		✓			✓				
133		✓			✓				
134		✓			✓				
135		✓			✓				
136		✓			✓				
137		✓			✓				
138		✓			✓				
139		✓			✓				
140		✓			✓				
141		✓			✓				
142		✓			✓				
143		✓			✓				
144		✓			✓				
145		✓			✓				
146		✓			✓				
147		✓			✓				
148		✓			✓				
149		✓			✓				
150		✓			✓				
151		✓			✓				
152		✓			✓				
153		✓			✓				
154		✓			✓				
155		✓			✓				
156		✓			✓				
157		✓			✓				
158		✓			✓				
159		✓			✓				
160		✓			✓				
161		✓			✓				
162		✓			✓				
163		✓			✓				
164		✓			✓				
165		✓			✓				
166		✓			✓				
167		✓			✓				
168		✓			✓				
169		✓			✓				
170		✓			✓				
171		✓			✓				
172		✓			✓				
173		✓			✓				
174		✓			✓				
175		✓			✓				
176		✓			✓				

[Handwritten signature]



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		TURNO DIURNO JUEVES 28 DE JUNIO DEL 2018 SE VISITARON 234 B. DE TORMENTA DE 50X60 NO SE LIMPIARON 3 DE 50X60 POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 231 DE 50X60
2		✓		✓		✓		✓		
3		✓		✓		✓		✓		
4		✓		✓		✓		✓		
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
8		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
9		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		✓		✓		
11		✓		✓		✓		✓		
12		✓		✓		✓		✓		
13		✓		✓		✓		✓		
14		✓		✓		✓		✓		
15		✓		✓		✓		✓		
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

[Handwritten signature]


114		✓			✓	✓		
115		✓			✓	✓		
116		✓			✓	✓		
117		✓			✓	✓		
118		✓			✓	✓		
119		✓			✓	✓		
120		✓			✓	✓		
121		✓			✓	✓		
122		✓			✓	✓		
123		✓			✓	✓		
124		✓			✓	✓		
125		✓			✓	✓		
126		✓			✓	✓		
127		✓			✓	✓		
128		✓			✓	✓		
129		✓			✓	✓		
130		✓			✓	✓		
131		✓			✓	✓		
132		✓			✓	✓		
133		✓			✓	✓		
134		✓			✓	✓		
135		✓			✓	✓		
136		✓			✓	✓		
137		✓			✓	✓		
138		✓			✓	✓		
139		✓			✓	✓		
140		✓			✓	✓		
141		✓			✓	✓		
142		✓			✓	✓		
143		✓			✓	✓		
144		✓			✓	✓		
145		✓			✓	✓		
146		✓			✓	✓		
147		✓			✓	✓		
148		✓			✓	✓		
149		✓			✓	✓		
150		✓			✓	✓		
151		✓			✓	✓		
152		✓			✓	✓		
153		✓			✓	✓		
154		✓			✓	✓		
155		✓			✓	✓		
156		✓			✓	✓		
157		✓			✓	✓		
158		✓			✓	✓		
159		✓			✓	✓		
160		✓			✓	✓		
161		✓			✓	✓		
162		✓			✓	✓		
163		✓			✓	✓		
164		✓			✓	✓		
165		✓			✓	✓		
166		✓			✓	✓		
167		✓			✓	✓		
168		✓			✓	✓		
169		✓			✓	✓		
170		✓			✓	✓		
171		✓			✓	✓		
172		✓			✓	✓		
173		✓			✓	✓		
174		✓			✓	✓		
175		✓			✓	✓		
176		✓			✓	✓		

Handwritten signature



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		
2		✓		✓		✓		✓		VIERNES 29 DE JUNIO DEL 2018 TURNO DIURNO SE VISITARON 374 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON
4		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON Y VARILLARON 5 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
5		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 369 DE 50X60
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
8		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
9		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
12		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
13		✓		✓		✓		✓		
14		✓		✓		✓		✓		
15		✓		✓		✓		✓		
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

[Handwritten signature]



RECORTE DE PLANO DEL VIERNES 29 DE JUNIO DEL 2018



COLONIA (S): U.H. BERRIBARDO CORBOS (INFORMAVITI), ESPAÑITA


N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER PUERTA AUTOMATICA
2	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER PUERTA AUTOMATICA
3	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER PUERTA AUTOMATICA
4	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER PUERTA AUTOMATICA
5	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER PUERTA AUTOMATICA
6	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER PUERTA AUTOMATICA
7	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER PUERTA AUTOMATICA
8	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER PUERTA AUTOMATICA
9										NO SE LIMPIARON POR TENER PUERTA AUTOMATICA
10										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
11										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
12										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
13										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
14										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
15										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
16										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
17										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
18										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
19										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
20										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
21										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
22										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
23										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
24										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
25										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
26										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
27										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
28										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
29										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
30										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
31										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
32										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
33										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
34										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
35										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
36										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
37										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
38										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
39										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
40										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
41										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
42										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
43										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
44										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
45										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
46										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
47										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
48										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
49										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
50										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO

[Handwritten signature]

51		✓		✓		✓		✓		
52		✓		✓		✓		✓		
53		✓		✓		✓		✓		
54		✓		✓		✓		✓		
55		✓		✓		✓		✓		
56		✓		✓		✓		✓		
57		✓		✓		✓		✓		
58		✓		✓		✓		✓		
59		✓		✓		✓		✓		
60		✓		✓		✓		✓		
61		✓		✓		✓		✓		
62		✓		✓		✓		✓		
63		✓		✓		✓		✓		
64		✓		✓		✓		✓		
65		✓		✓		✓		✓		
66		✓		✓		✓		✓		
67		✓		✓		✓		✓		
68		✓		✓		✓		✓		
69		✓		✓		✓		✓		
70		✓		✓		✓		✓		
71		✓		✓		✓		✓		
72		✓		✓		✓		✓		
73		✓		✓		✓		✓		
74		✓		✓		✓		✓		
75		✓		✓		✓		✓		
76		✓		✓		✓		✓		
77		✓		✓		✓		✓		
78		✓		✓		✓		✓		
79		✓		✓		✓		✓		
80		✓		✓		✓		✓		
81		✓		✓		✓		✓		
82		✓		✓		✓		✓		
83		✓		✓		✓		✓		
84		✓		✓		✓		✓		
85		✓		✓		✓		✓		
86		✓		✓		✓		✓		
87		✓		✓		✓		✓		
88		✓		✓		✓		✓		
89		✓		✓		✓		✓		
90		✓		✓		✓		✓		
91		✓		✓		✓		✓		
92		✓		✓		✓		✓		
93		✓		✓		✓		✓		
94		✓		✓		✓		✓		
95		✓		✓		✓		✓		
96		✓		✓		✓		✓		
97		✓		✓		✓		✓		
98		✓		✓		✓		✓		
99		✓		✓		✓		✓		
100		✓		✓		✓		✓		
101		✓		✓		✓		✓		
102		✓		✓		✓		✓		
103		✓		✓		✓		✓		
104		✓		✓		✓		✓		
105		✓		✓		✓		✓		
106		✓		✓		✓		✓		
107		✓		✓		✓		✓		
108		✓		✓		✓		✓		
109		✓		✓		✓		✓		
110		✓		✓		✓		✓		
111		✓		✓		✓		✓		
112		✓		✓		✓		✓		
113		✓		✓		✓		✓		

Handwritten signature

RECORTE DE PLANO DEL LUNES 02 DE JULIO DEL 2018



[Handwritten signature]



ESTANCIA (A), ESTANCIA LAS PALMAS; ESTANCIA (B), TABACHINES; LA HACIENDA
 COLONIA (S):

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
31	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
32	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
33	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
34	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
35	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
36	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
37	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
38	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		

[Handwritten signature]

303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



Handwritten signature or initials in blue ink.



RECORTE DE PLANO DEL MARTES 03 DE JULIO DEL 2018



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
50		✓		✓	TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO BONIFICACION LIMPIEZA UNICAMENTE POR SER DOBLES

[Handwritten signature]

114		✓		✓		✓		✓		
115		✓		✓		✓		✓		
116		✓		✓		✓		✓		
117		✓		✓		✓		✓		
118		✓		✓		✓		✓		
119		✓		✓		✓		✓		
120		✓		✓		✓		✓		
121		✓		✓		✓		✓		
122		✓		✓		✓		✓		
123		✓		✓		✓		✓		
124		✓		✓		✓		✓		
125		✓		✓		✓		✓		
126		✓		✓		✓		✓		
127		✓		✓		✓		✓		
128		✓		✓		✓		✓		
129		✓		✓		✓		✓		
130		✓		✓		✓		✓		
131		✓		✓		✓		✓		
132		✓		✓		✓		✓		
133		✓		✓		✓		✓		
134		✓		✓		✓		✓		
135		✓		✓		✓		✓		
136		✓		✓		✓		✓		
137		✓		✓		✓		✓		
138		✓		✓		✓		✓		
139		✓		✓		✓		✓		
140		✓		✓		✓		✓		
141		✓		✓		✓		✓		
142		✓		✓		✓		✓		
143		✓		✓		✓		✓		
144		✓		✓		✓		✓		
145		✓		✓		✓		✓		
146		✓		✓		✓		✓		
147		✓		✓		✓		✓		
148		✓		✓		✓		✓		
149		✓		✓		✓		✓		
150		✓		✓		✓		✓		
151		✓		✓		✓		✓		
152		✓		✓		✓		✓		
153		✓		✓		✓		✓		
154		✓		✓		✓		✓		
155		✓		✓		✓		✓		
156		✓		✓		✓		✓		
157		✓		✓		✓		✓		
158		✓		✓		✓		✓		
159		✓		✓		✓		✓		
160		✓		✓		✓		✓		
161		✓		✓		✓		✓		
162		✓		✓		✓		✓		
163		✓		✓		✓		✓		
164		✓		✓		✓		✓		
165		✓		✓		✓		✓		
166		✓		✓		✓		✓		
167		✓		✓		✓		✓		
168		✓		✓		✓		✓		
169		✓		✓		✓		✓		
170		✓		✓		✓		✓		
171		✓		✓		✓		✓		
172		✓		✓		✓		✓		
173		✓		✓		✓		✓		
174		✓		✓		✓		✓		
175		✓		✓		✓		✓		
176		✓		✓		✓		✓		

Handwritten signature

