



COLONIA (S): COL. SAN JOSE, 1a. COL. SAN GABRIEL, LAS TROJES, LOS PRINCIPES IRCONAVIT, FLORES MAGON NORTE

DOCUMENTO: 1 B

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA				LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO		
1											TURNO DIURNO JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2019 TURNO DIURNO SE VISITARON 478 B. DE TORMENTA DE LAS CUALES 472 SON DE 50X60 Y 6 SON DE 3 PICOS NO SE LIMPIARON 21 DE 50X60 POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 451 DE 50X60 SE LIMPIARON Y VARILLARON 4 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO SE BONIFICAN 3 DE 3 PICOS POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE TOTAL 451 DE 50X60 + 4 DE 3 PICOS = 455 + 4 BONIFICADAS = 459 TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 459
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13					TRES PICOS						
14					TRES PICOS						
15					TRES PICOS						
16					TRES PICOS						
17					TRES PICOS						
18					TRES PICOS						
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											


177		✓			✓				
178		✓			✓				
179		✓			✓				
180		✓			✓				
181		✓			✓				
182		✓			✓				
183		✓			✓				
184		✓			✓				
185		✓			✓				
186		✓			✓				
187		✓			✓				
188		✓			✓				
189		✓			✓				
190		✓			✓				
191		✓			✓				
192		✓			✓				
193		✓			✓				
194		✓			✓				
195		✓			✓				
196		✓			✓				
197		✓			✓				
198		✓			✓				
199		✓			✓				
200		✓			✓				
201		✓			✓				
202		✓			✓				
203		✓			✓				
204		✓			✓				
205		✓			✓				
206		✓			✓				
207		✓			✓				
208		✓			✓				
209		✓			✓				
210		✓			✓				
211		✓			✓				
212		✓			✓				
213		✓			✓				
214		✓			✓				
215		✓			✓				
216		✓			✓				
217		✓			✓				
218		✓			✓				
219		✓			✓				
220		✓			✓				
221		✓			✓				
222		✓			✓				
223		✓			✓				
224		✓			✓				
225		✓			✓				
226		✓			✓				
227		✓			✓				
228		✓			✓				
229		✓			✓				
230		✓			✓				
231		✓			✓				
232		✓			✓				
233		✓			✓				
234		✓			✓				
235		✓			✓				
236		✓			✓				
237		✓			✓				
238		✓			✓				
239		✓			✓				

Handwritten signature

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA				LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO		
1		✓		✓		✓		✓		VIERNES 21 DE JUNIO DEL 2019 TURNO DIURNO	
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 318 B. DE TORMENTA DE 50X60	
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 28 DE 50X60 POR TENER VEHICULO	
4		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 290 DE 50X60	
5		✓		✓		✓		✓			
6		✓		✓		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 290 DE 50X60	
7		✓		✓		✓		✓			
8		✓		✓		✓		✓			
9		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
10		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
11		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
12		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
13		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
14		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
15		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
16		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
17		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
18		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
19		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
20		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
21		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
22		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
23		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
24		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
25		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
26		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
27		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
28		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
29		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
30		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
31		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
32		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
33		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
34		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
35		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
36		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
37		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
38		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
39		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
40		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
41		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
42		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
43		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
44		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
45		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
46		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
47		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
48		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
49		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
50		✓		✓				✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	

177			✓	✓				✓	✓						
178			✓	✓				✓	✓						
179			✓	✓				✓	✓						
180			✓	✓				✓	✓						
181			✓	✓				✓	✓						
182			✓	✓				✓	✓						
183			✓	✓				✓	✓						
184			✓	✓				✓	✓						
185			✓	✓				✓	✓						
186			✓	✓				✓	✓						
187			✓	✓				✓	✓						
188			✓	✓				✓	✓						
189			✓	✓				✓	✓						
190			✓	✓				✓	✓						
191			✓	✓				✓	✓						
192			✓	✓				✓	✓						
193			✓	✓				✓	✓						
194			✓	✓				✓	✓						
195			✓	✓				✓	✓						
196			✓	✓				✓	✓						
197			✓	✓				✓	✓						
198			✓	✓				✓	✓						
199			✓	✓				✓	✓						
200			✓	✓				✓	✓						
201			✓	✓				✓	✓						
202			✓	✓				✓	✓						
203			✓	✓				✓	✓						
204			✓	✓				✓	✓						
205			✓	✓				✓	✓						
206			✓	✓				✓	✓						
207			✓	✓				✓	✓						
208			✓	✓				✓	✓						
209			✓	✓				✓	✓						
210			✓	✓				✓	✓						
211			✓	✓				✓	✓						
212			✓	✓				✓	✓						
213			✓	✓				✓	✓						
214			✓	✓				✓	✓						
215			✓	✓				✓	✓						
216			✓	✓				✓	✓						
217			✓	✓				✓	✓						
218			✓	✓				✓	✓						
219			✓	✓				✓	✓						
220			✓	✓				✓	✓						
221			✓	✓				✓	✓						
222			✓	✓				✓	✓						
223			✓	✓				✓	✓						
224			✓	✓				✓	✓						
225			✓	✓				✓	✓						
226			✓	✓				✓	✓						
227			✓	✓				✓	✓						
228			✓	✓				✓	✓						
229			✓	✓				✓	✓						
230			✓	✓				✓	✓						
231			✓	✓				✓	✓						
232			✓	✓				✓	✓						
233			✓	✓				✓	✓						
234			✓	✓				✓	✓						
235			✓	✓				✓	✓						
236			✓	✓				✓	✓						
237			✓	✓				✓	✓						
238			✓	✓				✓	✓						
239			✓	✓				✓	✓						

RECORTE DE PLANO DEL VIERNES 21 JUNIO DEL 2019 DEL 2019



Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located in the bottom left corner of the page.



COLONIA (S): LES HERAS 2da. SECCION, TRAMO DIVISION DEL NORTE, TRAMO GOMEZ MORIN

DOCUMENTO: 1 B

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA				LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO		
1		✓		✓		✓		✓		LUNES 24 DE JUNIO DEL 2019 TURNO DIURNO	
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON	
3		✓		✓		✓		✓		315 B. DE TORMENTA DE 50X60	
4		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON	
5		✓		✓		✓		✓		7 DE 50X60 POR TENER VEHICULO	
6		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON	
7		✓		✓		✓		✓		308 DE 50X60	
8		✓		✓		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON	
9		✓		✓		✓		✓		308 DE 50X60	
10		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
11		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
12		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
13		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
14		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
15		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
16		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
17		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
18		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
19		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
20		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
21		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
22		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
23		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
24		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
25		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
26		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
27		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
28		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
29		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
30		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
31		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
32		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
33		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
34		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
35		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
36		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
37		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
38		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
39		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
40		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
41		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
42		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
43		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
44		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
45		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
46		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
47		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
48		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
49		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
50		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	

114		✓		✓		✓		✓			
115		✓		✓		✓		✓			
116		✓		✓		✓		✓			
117		✓		✓		✓		✓			
118		✓		✓		✓		✓			
119		✓		✓		✓		✓			
120		✓		✓		✓		✓			
121		✓		✓		✓		✓			
122		✓		✓		✓		✓			
123		✓		✓		✓		✓			
124		✓		✓		✓		✓			
125		✓		✓		✓		✓			
126		✓		✓		✓		✓			
127		✓		✓		✓		✓			
128		✓		✓		✓		✓			
129		✓		✓		✓		✓			
130		✓		✓		✓		✓			
131		✓		✓		✓		✓			
132		✓		✓		✓		✓			
133		✓		✓		✓		✓			
134		✓		✓		✓		✓			
135		✓		✓		✓		✓			
136		✓		✓		✓		✓			
137		✓		✓		✓		✓			
138		✓		✓		✓		✓			
139		✓		✓		✓		✓			
140		✓		✓		✓		✓			
141		✓		✓		✓		✓			
142		✓		✓		✓		✓			
143		✓		✓		✓		✓			
144		✓		✓		✓		✓			
145		✓		✓		✓		✓			
146		✓		✓		✓		✓			
147		✓		✓		✓		✓			
148		✓		✓		✓		✓			
149		✓		✓		✓		✓			
150		✓		✓		✓		✓			
151		✓		✓		✓		✓			
152		✓		✓		✓		✓			
153		✓		✓		✓		✓			
154		✓		✓		✓		✓			
155		✓		✓		✓		✓			
156		✓		✓		✓		✓			
157		✓		✓		✓		✓			
158		✓		✓		✓		✓			
159		✓		✓		✓		✓			
160		✓		✓		✓		✓			
161		✓		✓		✓		✓			
162		✓		✓		✓		✓			
163		✓		✓		✓		✓			
164		✓		✓		✓		✓			
165		✓		✓		✓		✓			
166		✓		✓		✓		✓			
167		✓		✓		✓		✓			
168		✓		✓		✓		✓			
169		✓		✓		✓		✓			
170		✓		✓		✓		✓			
171		✓		✓		✓		✓			
172		✓		✓		✓		✓			
173		✓		✓		✓		✓			
174		✓		✓		✓		✓			
175		✓		✓		✓		✓			
176		✓		✓		✓		✓			

[Handwritten signature]

177		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
178		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
179		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
180		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
181		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
182		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
183		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
184		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
185		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
186		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
187		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
188		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
189		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
190		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
191		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
192		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
193		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
194		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
195		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
196		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
197		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
198		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
199		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
200		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
201		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
202		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
203		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
204		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
205		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
206		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
207		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
208		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
209		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
210		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
211		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
212		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
213		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
214		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
215		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
216		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
217		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
218		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
219		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
220		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
221		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
222		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
223		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
224		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
225		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
226		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
227		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
228		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
229		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
230		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
231		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
232		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
233		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
234		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
235		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
236		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
237		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
238		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
239		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

A handwritten signature in blue ink is located on the left side of the page, spanning across the rows 230 to 239 of the table.

303		✓			✓				
304		✓			✓				
305		✓			✓				
306		✓			✓				
307		✓			✓				
308		✓			✓				
309		✓			✓				
310		✓			✓				
311		✓			✓				
312		✓			✓				
313		✓			✓				
314		✓			✓				
315		✓			✓				
316		✓			✓				
317		✓			✓				
318		✓			✓				
319		✓			✓				
320		✓			✓				
321		✓			✓				
322		✓			✓				
323		✓			✓				
324		✓			✓				
325		✓			✓				
326		✓			✓				
327		✓			✓				
328		✓			✓				
329		✓			✓				
330		✓			✓				
331		✓			✓				
332		✓			✓				
333		✓			✓				
334		✓			✓				
335		✓			✓				
336		✓			✓				
337		✓			✓				
338		✓			✓				
339		✓			✓				
340		✓			✓				
341		✓			✓				
342		✓			✓				
343		✓			✓				
344		✓			✓				
345		✓			✓				
346		✓			✓				
347		✓			✓				
348		✓			✓				
349		✓			✓				
350		✓			✓				
351		✓			✓				
352		✓			✓				
353		✓			✓				
354		✓			✓				
355		✓			✓				
356		✓			✓				
357		✓			✓				
358		✓			✓				
359		✓			✓				
360		✓			✓				
361		✓			✓				
362		✓			✓				
363		✓			✓				
364		✓			✓				
365		✓			✓				

[Handwritten signature]

366		✓			✓						
367		✓			✓						
368		✓			✓						
369		✓			✓						
370		✓			✓						
371		✓			✓						
372		✓			✓						
373		✓			✓						
374		✓			✓						
375		✓			✓						
376		✓			✓						
377		✓			✓						
378		✓			✓						
379		✓			✓						
380		✓			✓						
381		✓			✓						
382		✓			✓						
383		✓			✓						
384		✓			✓						
385		✓			✓						
386		✓			✓						
387		✓			✓						
388		✓			✓						
389		✓			✓						
390		✓			✓						
391		✓			✓						
392		✓			✓						
393		✓			✓						
394		✓			✓						
395		✓			✓						
396		✓			✓						
397		✓			✓						
398		✓			✓						
399		✓			✓						
400		✓			✓						
401		✓			✓						
402		✓			✓						
403		✓			✓						
404		✓			✓						
405		✓			✓						
406		✓			✓						
407		✓			✓						
408		✓			✓						
409		✓			✓						
410		✓			✓						
411		✓			✓						
412		✓			✓						
413		✓			✓						
414		✓			✓						
415		✓			✓						
416		✓			✓						
417		✓			✓						
418		✓			✓						
419		✓			✓						
420		✓			✓						
421		✓			✓						
422		✓			✓						
423		✓			✓						

Handwritten signature

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DEL 2019 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 328 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 12 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 316 DE 50X60
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 316 DE 50X60
8		✓		✓		✓		✓		
9		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
10		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
11		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
12		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
13		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
14		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
15		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
16		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
17		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
18		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
19		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
20		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
21		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		





N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		JUEVES 27 DE JUNIO DEL 2019 TURNO DIURNO
3		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 309 B. DE TORMENTA DE 50X60
4		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 25 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
5		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 284 DE 50X60
6		✓		✓		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 284 DE 50X60
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
9		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
12		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
13		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
14		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
15		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
16		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
17		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
18		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
19		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
20		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
21		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
22		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
23		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
24		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
25		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
26		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
27		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
28		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
29		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
30		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
31		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
32		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
33		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

303
304
305
306
307
308
309

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Handwritten signature



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		VIERNES 28 DE JUNIO DEL 2019 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 420 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 10 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 410 DE 50X60
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		
9		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
12		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
13		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
14		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
15		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
16		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
17		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
18		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		
TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 410 DE 50X60										




51		✓		✓		✓		
52		✓		✓		✓		
53		✓		✓		✓		
54		✓		✓		✓		
55		✓		✓		✓		
56		✓		✓		✓		
57		✓		✓		✓		
58		✓		✓		✓		
59		✓		✓		✓		
60		✓		✓		✓		
61		✓		✓		✓		
62		✓		✓		✓		
63		✓		✓		✓		
64		✓		✓		✓		
65		✓		✓		✓		
66		✓		✓		✓		
67		✓		✓		✓		
68		✓		✓		✓		
69		✓		✓		✓		
70		✓		✓		✓		
71		✓		✓		✓		
72		✓		✓		✓		
73		✓		✓		✓		
74		✓		✓		✓		
75		✓		✓		✓		
76		✓		✓		✓		
77		✓		✓		✓		
78		✓		✓		✓		
79		✓		✓		✓		
80		✓		✓		✓		
81		✓		✓		✓		
82		✓		✓		✓		
83		✓		✓		✓		
84		✓		✓		✓		
85		✓		✓		✓		
86		✓		✓		✓		
87		✓		✓		✓		
88		✓		✓		✓		
89		✓		✓		✓		
90		✓		✓		✓		
91		✓		✓		✓		
92		✓		✓		✓		
93		✓		✓		✓		
94		✓		✓		✓		
95		✓		✓		✓		
96		✓		✓		✓		
97		✓		✓		✓		
98		✓		✓		✓		
99		✓		✓		✓		
100		✓		✓		✓		
101		✓		✓		✓		
102		✓		✓		✓		
103		✓		✓		✓		
104		✓		✓		✓		
105		✓		✓		✓		
106		✓		✓		✓		
107		✓		✓		✓		
108		✓		✓		✓		
109		✓		✓		✓		
110		✓		✓		✓		
111		✓		✓		✓		
112		✓		✓		✓		
113		✓		✓		✓		

[Handwritten signature]

114		✓			✓				
115		✓			✓				
116		✓			✓				
117		✓			✓				
118		✓			✓				
119		✓			✓				
120		✓			✓				
121		✓			✓				
122		✓			✓				
123		✓			✓				
124		✓			✓				
125		✓			✓				
126		✓			✓				
127		✓			✓				
128		✓			✓				
129		✓			✓				
130		✓			✓				
131		✓			✓				
132		✓			✓				
133		✓			✓				
134		✓			✓				
135		✓			✓				
136		✓			✓				
137		✓			✓				
138		✓			✓				
139		✓			✓				
140		✓			✓				
141		✓			✓				
142		✓			✓				
143		✓			✓				
144		✓			✓				
145		✓			✓				
146		✓			✓				
147		✓			✓				
148		✓			✓				
149		✓			✓				
150		✓			✓				
151		✓			✓				
152		✓			✓				
153		✓			✓				
154		✓			✓				
155		✓			✓				
156		✓			✓				
157		✓			✓				
158		✓			✓				
159		✓			✓				
160		✓			✓				
161		✓			✓				
162		✓			✓				
163		✓			✓				
164		✓			✓				
165		✓			✓				
166		✓			✓				
167		✓			✓				
168		✓			✓				
169		✓			✓				
170		✓			✓				
171		✓			✓				
172		✓			✓				
173		✓			✓				
174		✓			✓				
175		✓			✓				
176		✓			✓				

[Handwritten signature]

RECORTE DE PLANO VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019





N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA				LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO		
1		✓		✓		✓		✓		LUNES 01 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO	
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 320 B. DE TORMENTA DE 50X60	
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 8 DE 50X60 POR TENER VEHICULO	
4		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 312 DE 50X60	
5		✓		✓		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 312 DE 50X60	
6		✓		✓		✓		✓			
7		✓		✓		✓		✓			
8		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
9		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
10		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
11		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
12		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
13		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
14		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
15		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
16		✓		✓		✓		✓			
17		✓		✓		✓		✓			
18		✓		✓		✓		✓			
19		✓		✓		✓		✓			
20		✓		✓		✓		✓			
21		✓		✓		✓		✓			
22		✓		✓		✓		✓			
23		✓		✓		✓		✓			
24		✓		✓		✓		✓			
25		✓		✓		✓		✓			
26		✓		✓		✓		✓			
27		✓		✓		✓		✓			
28		✓		✓		✓		✓			
29		✓		✓		✓		✓			
30		✓		✓		✓		✓			
31		✓		✓		✓		✓			
32		✓		✓		✓		✓			
33		✓		✓		✓		✓			
34		✓		✓		✓		✓			
35		✓		✓		✓		✓			
36		✓		✓		✓		✓			
37		✓		✓		✓		✓			
38		✓		✓		✓		✓			
39		✓		✓		✓		✓			
40		✓		✓		✓		✓			
41		✓		✓		✓		✓			
42		✓		✓		✓		✓			
43		✓		✓		✓		✓			
44		✓		✓		✓		✓			
45		✓		✓		✓		✓			
46		✓		✓		✓		✓			
47		✓		✓		✓		✓			
48		✓		✓		✓		✓			
49		✓		✓		✓		✓			
50		✓		✓		✓		✓			

114		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
115		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
116		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
117		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
118		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
119		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
120		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
121		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
122		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
123		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
124		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
125		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
126		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
127		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
128		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
129		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
130		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
131		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
132		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
133		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
134		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
135		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
136		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
137		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
138		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
139		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
140		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
141		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
142		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
143		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
144		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
145		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
146		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
147		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
148		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
149		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
150		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
151		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
152		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
153		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
154		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
155		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
156		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
157		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
158		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
159		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
160		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
161		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
162		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
163		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
164		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
165		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
166		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
167		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
168		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
169		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
170		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
171		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
172		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
173		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
174		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
175		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
176		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

[Handwritten signature]




N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		MARTES 02 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO SE VISITARON 299 B. DE TORMENTA DE 50X60 NO SE LIMPIARON 14 DE 50X60 POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 285 DE 50X60
2		✓		✓		✓		✓		
3		✓		✓		✓		✓		
4		✓		✓		✓		✓		
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		
9		✓		✓		✓		✓		
10		✓		✓		✓		✓		
11		✓		✓		✓		✓		
12		✓		✓		✓		✓		
13		✓		✓		✓		✓		
14		✓		✓		✓		✓		
15		✓		✓		✓		✓		
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		
TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 285 DE 50X60										



EL MILAGRO, LOS HUERTOS, EL COLONIAL FRAC, EL MILAGRO DE SANTO DOMINGO, FRAC, EL ZAPOTE, LAS PERROLAS CALLE AVELLANO
 COLONIA (S):

N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		
2		✓		✓		✓		✓		
3		✓		✓		✓		✓		
4		✓		✓		✓		✓		
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		
9		✓		✓		✓		✓		
10		✓		✓		✓		✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓		✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
12		✓		✓		✓		✓		
13		✓		✓		✓		✓		
14		✓		✓		✓		✓		
15		✓		✓		✓		✓		
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		
MIÉRCOLES 03 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO										
SE VISITARON 272 B. DE TORMENTA DE 50X60										
NO SE LIMPIARON 2 DE 50X60 POR TENER VEHICULO										
SE LIMPIARON Y VARILLARON 270 DE 50X60										
TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 270 DE 50X60										
NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO										
NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO										

RECORTE DE PLANO DEL MIERCOLES 03 DE JULIO DEL 2019



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESALQUE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1										TURNO DIURNO JUEVES 04 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO SE VISITARON 268 B. DE TORMENTA DE 50X60 NO SE LIMPIARON 2 DE 50X60 POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 256 DE 50X60 10 ALCANTARILLAS ESTABAN OBSTRUIDAS POR EL TIANGUIS TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 256 DE 50X60
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

RECORTE DE PLANO JUEVES 4 DE JULIO DE 2019



[Handwritten signature]



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		VIERNES 05 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO SE VISITARON 265 B. DE TORMENTA DE 50X60 NO SE LIMPIARON 1 DE 50X60 POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 265 DE 50X60 TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 265 DE 50X60 NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
2		✓		✓		✓		✓		
3		✓		✓		✓		✓		
4		✓		✓		✓		✓		
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		
9		✓		✓		✓	X	✓	X	
10		✓		✓		✓		✓		
11		✓		✓		✓		✓		
12		✓		✓		✓		✓		
13		✓		✓		✓		✓		
14		✓		✓		✓		✓		
15		✓		✓		✓		✓		
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		LUNES 08 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 384 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 12 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 17 DE 50X60 POR TIANGUIS
5		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 355 DE 50X60
6		✓		✓		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 355 DE 50X60
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
9		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
10		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
11		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
12		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
13		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
14		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
15		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
16		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
17		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
18		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
19		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
20		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
21		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
22		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
23		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
24		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
25		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
26		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
27		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
28		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
29		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
30		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
31		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
32		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
33		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
34		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
35		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
36		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
37		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TIANGUIS
38		✓		✓						
39		✓		✓						
40		✓		✓						
41		✓		✓						
42		✓		✓						
43		✓		✓						
44		✓		✓						
45		✓		✓						
46		✓		✓						
47		✓		✓						
48		✓		✓						
49		✓		✓						
50		✓		✓						

[Handwritten signature]



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		MARTES 09 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 410 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 13 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 8 DE 50X60 CALLE EN REPARACION
5		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 389 DE 50X60
6		✓		✓		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 389 DE 50X60
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		
9		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
10		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
11		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
12		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
13		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
14		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
15		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
16		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
17		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
18		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
19		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
20		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
21		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
22		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR ESTAR EN REPARACION LA CALLE
23		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR ESTAR EN REPARACION LA CALLE
24		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR ESTAR EN REPARACION LA CALLE
25		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR ESTAR EN REPARACION LA CALLE
26		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR ESTAR EN REPARACION LA CALLE
27		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR ESTAR EN REPARACION LA CALLE
28		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR ESTAR EN REPARACION LA CALLE
29		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR ESTAR EN REPARACION LA CALLE
30		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR ESTAR EN REPARACION LA CALLE
31		✓		✓				✓		
32		✓		✓				✓		
33		✓		✓				✓		
34		✓		✓				✓		
35		✓		✓				✓		
36		✓		✓				✓		
37		✓		✓				✓		
38		✓		✓				✓		
39		✓		✓				✓		
40		✓		✓				✓		
41		✓		✓				✓		
42		✓		✓				✓		
43		✓		✓				✓		
44		✓		✓				✓		
45		✓		✓				✓		
46		✓		✓				✓		
47		✓		✓				✓		
48		✓		✓				✓		
49		✓		✓				✓		
50		✓		✓				✓		

[Handwritten signatures]



N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		MIÉRCOLES 10 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 330 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 10 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 320 DE 50X60
5		✓		✓		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 320 DE 50X60
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		
9		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
10		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
11		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
12		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
13		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
14		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
15		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
16		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
17		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
18		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
19		✓		✓		✓		✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

[Handwritten signatures]

51		✓			✓				
52		✓			✓				
53		✓			✓				
54		✓			✓				
55		✓			✓				
56		✓			✓				
57		✓			✓				
58		✓			✓				
59		✓			✓				
60		✓			✓				
61		✓			✓				
62		✓			✓				
63		✓			✓				
64		✓			✓				
65		✓			✓				
66		✓			✓				
67		✓			✓				
68		✓			✓				
69		✓			✓				
70		✓			✓				
71		✓			✓				
72		✓			✓				
73		✓			✓				
74		✓			✓				
75		✓			✓				
76		✓			✓				
77		✓			✓				
78		✓			✓				
79		✓			✓				
80		✓			✓				
81		✓			✓				
82		✓			✓				
83		✓			✓				
84		✓			✓				
85		✓			✓				
86		✓			✓				
87		✓			✓				
88		✓			✓				
89		✓			✓				
90		✓			✓				
91		✓			✓				
92		✓			✓				
93		✓			✓				
94		✓			✓				
95		✓			✓				
96		✓			✓				
97		✓			✓				
98		✓			✓				
99		✓			✓				
100		✓			✓				
101		✓			✓				
102		✓			✓				
103		✓			✓				
104		✓			✓				
105		✓			✓				
106		✓			✓				
107		✓			✓				
108		✓			✓				
109		✓			✓				
110		✓			✓				
111		✓			✓				
112		✓			✓				
113		✓			✓				

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

177		✓			✓				
178		✓			✓				
179		✓			✓				
180		✓			✓				
181		✓			✓				
182		✓			✓				
183		✓			✓				
184		✓			✓				
185		✓			✓				
186		✓			✓				
187		✓			✓				
188		✓			✓				
189		✓			✓				
190		✓			✓				
191		✓			✓				
192		✓			✓				
193		✓			✓				
194		✓			✓				
195		✓			✓				
196		✓			✓				
197		✓			✓				
198		✓			✓				
199		✓			✓				
200		✓			✓				
201		✓			✓				
202		✓			✓				
203		✓			✓				
204		✓			✓				
205		✓			✓				
206		✓			✓				
207		✓			✓				
208		✓			✓				
209		✓			✓				
210		✓			✓				
211		✓			✓				
212		✓			✓				
213		✓			✓				
214		✓			✓				
215		✓			✓				
216		✓			✓				
217		✓			✓				
218		✓			✓				
219		✓			✓				
220		✓			✓				
221		✓			✓				
222		✓			✓				
223		✓			✓				
224		✓			✓				
225		✓			✓				
226		✓			✓				
227		✓			✓				
228		✓			✓				
229		✓			✓				
230		✓			✓				
231		✓			✓				
232		✓			✓				
233		✓			✓				
234		✓			✓				
235		✓			✓				
236		✓			✓				
237		✓			✓				
238		✓			✓				
239		✓			✓				

Handwritten signature

Handwritten signature

RECORTE DE PLANO DEL MIERCOLES 10 DE JULIO DEL 2019



177		✓		✓		✓		✓		
178		✓		✓		✓		✓		
179		✓		✓		✓		✓		
180		✓		✓		✓		✓		
181		✓		✓		✓		✓		
182		✓		✓		✓		✓		
183		✓		✓		✓		✓		
184		✓		✓		✓		✓		
185		✓		✓		✓		✓		
186		✓		✓		✓		✓		
187		✓		✓		✓		✓		
188		✓		✓		✓		✓		
189		✓		✓		✓		✓		
190		✓		✓		✓		✓		
191		✓		✓		✓		✓		
192		✓		✓		✓		✓		
193		✓		✓		✓		✓		
194		✓		✓		✓		✓		
195		✓		✓		✓		✓		
196		✓		✓		✓		✓		
197		✓		✓		✓		✓		
198		✓		✓		✓		✓		
199		✓		✓		✓		✓		
200		✓		✓		✓		✓		
201		✓		✓		✓		✓		
202		✓		✓		✓		✓		
203		✓		✓		✓		✓		
204		✓		✓		✓		✓		
205		✓		✓		✓		✓		
206		✓		✓		✓		✓		
207		✓		✓		✓		✓		
208		✓		✓		✓		✓		
209		✓		✓		✓		✓		
210		✓		✓		✓		✓		
211		✓		✓		✓		✓		
212		✓		✓		✓		✓		
213		✓		✓		✓		✓		
214		✓		✓		✓		✓		
215		✓		✓		✓		✓		
216		✓		✓		✓		✓		
217		✓		✓		✓		✓		
218		✓		✓		✓		✓		
219		✓		✓		✓		✓		
220		✓		✓		✓		✓		
221		✓		✓		✓		✓		
222		✓		✓		✓		✓		
223		✓		✓		✓		✓		
224		✓		✓		✓		✓		
225		✓		✓		✓		✓		
226		✓		✓		✓		✓		
227		✓		✓		✓		✓		
228		✓		✓		✓		✓		
229		✓		✓		✓		✓		
230		✓		✓		✓		✓		
231		✓		✓		✓		✓		
232		✓		✓		✓		✓		
233		✓		✓		✓		✓		
234		✓		✓		✓		✓		
235		✓		✓		✓		✓		
236		✓		✓		✓		✓		
237		✓		✓		✓		✓		
238		✓		✓		✓		✓		
239		✓		✓		✓		✓		

Handwritten signature



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		VIERNES 19 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO SE VISITARON 369 B. DE TORMENTA DE LAS CUALES 319 SON DE 50X60 Y 50 SON DE 3 PICOS NO SE LIMPIARON 29 DE 50X60 POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 1 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 290 DE 50X60 SE LIMPIARON Y VARILLARON 49 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO SE BONIFICAN 49 DE 3 P. POR SER DOBLES TOTAL 290 DE 50X60 + 49 DE 3 PICOS = 339 + 49 BONIFICADAS 388
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	

366
367
368
369

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

↗

↓

↻

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1				✓		✓		✓		MARTES 23 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO SE VISITARON 310 B. DE TORMENTA DE 50X60 NO SE LIMPIARON 6 DE 50X60 POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 304 DE 50X60 TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 304 DE 50X60 NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
2				✓		✓		✓		
3				✓		✓		✓		
4				✓		✓		✓		
5				✓		✓		✓		
6				✓		✓		✓		
7				✓		✓		✓		
8				✓		✓	X			
9				✓		✓	X			
10				✓		✓	X			
11				✓		✓	X			
12				✓		✓	X			
13				✓		✓	X			
14				✓		✓	X			
15				✓		✓				
16				✓		✓				
17				✓		✓				
18				✓		✓				
19				✓		✓				
20				✓		✓				
21				✓		✓				
22				✓		✓				
23				✓		✓				
24				✓		✓				
25				✓		✓				
26				✓		✓				
27				✓		✓				
28				✓		✓				
29				✓		✓				
30				✓		✓				
31				✓		✓				
32				✓		✓				
33				✓		✓				
34				✓		✓				
35				✓		✓				
36				✓		✓				
37				✓		✓				
38				✓		✓				
39				✓		✓				
40				✓		✓				
41				✓		✓				
42				✓		✓				
43				✓		✓				
44				✓		✓				
45				✓		✓				
46				✓		✓				
47				✓		✓				
48				✓		✓				
49				✓		✓				
50				✓		✓				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECORTE DE PLANO DEL MARTES 23 DE JULIO DEL 2019





N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		MIÉRCOLES 24 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 278 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 8 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 270 DE 50X60
5		✓		✓		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 270 DE 50X60
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
8		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
9		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
12		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
13		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
14		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
15		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
16		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓				✓		
2		✓		✓				✓		JUEVES 25 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO SE VISITARON 369 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓				✓		NO SE LIMPIARON 15 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓				✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 354 DE 50X60
5		✓		✓				✓		
6		✓		✓				✓		
7		✓		✓				✓		
8		✓		✓		X			X	TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 354 DE 50X60
9		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
12		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
13		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
14		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
15		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
16		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
17		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
18		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
19		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
20		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
21		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
22		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
23		✓		✓		X			X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
24		✓		✓				✓		
25		✓		✓				✓		
26		✓		✓				✓		
27		✓		✓				✓		
28		✓		✓				✓		
29		✓		✓				✓		
30		✓		✓				✓		
31		✓		✓				✓		
32		✓		✓				✓		
33		✓		✓				✓		
34		✓		✓				✓		
35		✓		✓				✓		
36		✓		✓				✓		
37		✓		✓				✓		
38		✓		✓				✓		
39		✓		✓				✓		
40		✓		✓				✓		
41		✓		✓				✓		
42		✓		✓				✓		
43		✓		✓				✓		
44		✓		✓				✓		
45		✓		✓				✓		
46		✓		✓				✓		
47		✓		✓				✓		
48		✓		✓				✓		
49		✓		✓				✓		
50		✓		✓				✓		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

366
367
368
369

✓
✓
✓
✓


✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

f
f
f

RECORTE DE PLANO DEL JUEVES 25 DE JULIO DEL 2019



[Handwritten signatures in blue ink]

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA				LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO		
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		VIERNES 26 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO	
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON	
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		394 B. DE TORMENTA	
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		DE LAS CUALES	
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		361 SON DE 50X60	
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		33 SON DE 3 PICOS	
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON	
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		40 DE 50X60 POR TENER VEHICULO	
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON	
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		11 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO	
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 321 DE 50X60	
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 22 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO	
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICAN	
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		22 DE 3 P. POR SER DOBLES	
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
23	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
24	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
25	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
26	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
27	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
28	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
29	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
30	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
31	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
32	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
33	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓	X	SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		LUNES 29 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 357 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 11 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 346 DE 50X60
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 346 DE 50X60
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
9		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
12		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
13		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
14		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
15		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
16		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
17		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
18		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
19		✓		✓		✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

51		✓			✓				
52		✓			✓				
53		✓			✓				
54		✓			✓				
55		✓			✓				
56		✓			✓				
57		✓			✓				
58		✓			✓				
59		✓			✓				
60		✓			✓				
61		✓			✓				
62		✓			✓				
63		✓			✓				
64		✓			✓				
65		✓			✓				
66		✓			✓				
67		✓			✓				
68		✓			✓				
69		✓			✓				
70		✓			✓				
71		✓			✓				
72		✓			✓				
73		✓			✓				
74		✓			✓				
75		✓			✓				
76		✓			✓				
77		✓			✓				
78		✓			✓				
79		✓			✓				
80		✓			✓				
81		✓			✓				
82		✓			✓				
83		✓			✓				
84		✓			✓				
85		✓			✓				
86		✓			✓				
87		✓			✓				
88		✓			✓				
89		✓			✓				
90		✓			✓				
91		✓			✓				
92		✓			✓				
93		✓			✓				
94		✓			✓				
95		✓			✓				
96		✓			✓				
97		✓			✓				
98		✓			✓				
99		✓			✓				
100		✓			✓				
101		✓			✓				
102		✓			✓				
103		✓			✓				
104		✓			✓				
105		✓			✓				
106		✓			✓				
107		✓			✓				
108		✓			✓				
109		✓			✓				
110		✓			✓				
111		✓			✓				
112		✓			✓				
113		✓			✓				

[Handwritten signature]



114		✓			✓				
115		✓			✓				
116		✓			✓				
117		✓			✓				
118		✓			✓				
119		✓			✓				
120		✓			✓				
121		✓			✓				
122		✓			✓				
123		✓			✓				
124		✓			✓				
125		✓			✓				
126		✓			✓				
127		✓			✓				
128		✓			✓				
129		✓			✓				
130		✓			✓				
131		✓			✓				
132		✓			✓				
133		✓			✓				
134		✓			✓				
135		✓			✓				
136		✓			✓				
137		✓			✓				
138		✓			✓				
139		✓			✓				
140		✓			✓				
141		✓			✓				
142		✓			✓				
143		✓			✓				
144		✓			✓				
145		✓			✓				
146		✓			✓				
147		✓			✓				
148		✓			✓				
149		✓			✓				
150		✓			✓				
151		✓			✓				
152		✓			✓				
153		✓			✓				
154		✓			✓				
155		✓			✓				
156		✓			✓				
157		✓			✓				
158		✓			✓				
159		✓			✓				
160		✓			✓				
161		✓			✓				
162		✓			✓				
163		✓			✓				
164		✓			✓				
165		✓			✓				
166		✓			✓				
167		✓			✓				
168		✓			✓				
169		✓			✓				
170		✓			✓				
171		✓			✓				
172		✓			✓				
173		✓			✓				
174		✓			✓				
175		✓			✓				
176		✓			✓				

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

RECORTE DE PLANO DEL LUNES 29 DE JULIO DEL 2019



Handwritten signatures and initials in blue ink.



COLONIA (B): PARTE DE PROLU. MODERNA, PARTE DE FOMES MAGON SUR, EL DURAZNO, BARRIO DE LA CAZADA DE GUADALUPE




DOCUMENTO: 1 B

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TURNO DIURNO MARTES 30 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO SE VISITARON 207 B. DE TORMENTA DE LAS CUALES 158 SON DE 50X60 Y 49 SON DE 3 PICOS NO SE LIMPIARON 6 DE 50X60 POR TENER VEHICULO NO SE LIMPIARON 4 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 152 DE 50X60 SE LIMPIARON Y VARILLARON 45 DE 3 P. POR SER DOBLES SE BONIFICAN 45 DE 3 P. POR SER DOBLES TOTAL 152 DE 50X60 + 45 DE 3 PICOS = 197 + 45 BONIFICADAS 242
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS	✓	X	✓		
50	✓	✓	✓	✓	TRES PICOS	✓	X	✓		

NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
 NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
 NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
 NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
 SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1				✓		✓		✓		JUEVES 11 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO
2				✓		✓		✓		SE VISITARON 381 B. DE TORMENTA DE LAS CUALES 20 SON DE 3 PICOS
3				✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 9 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4				✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 3 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO
5				✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 352 DE 50X60
6				✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 17 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO
7				✓		✓		✓		SE BONIFICAN 16 DE 3 P. POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE
8				✓		✓		✓		TOTAL 352 DE 50X60 + 17 DE 3 PICOS = 369 + 17 BONIFICADAS =386
9				✓		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 386
10				✓		✓		✓		
11				✓		✓		✓		
12				✓		✓		✓		
13				✓	TRES PICOS	✓		✓		
14				✓	TRES PICOS	✓		✓		
15				✓	TRES PICOS	✓		✓		
16				✓	TRES PICOS	✓		✓		
17				✓	TRES PICOS	✓		✓		
18				✓	TRES PICOS	✓		✓		
19				✓	TRES PICOS	✓		✓		
20				✓	TRES PICOS	✓		✓		
21				✓	TRES PICOS	✓		✓		
22				✓	TRES PICOS	✓		✓		
23				✓	TRES PICOS	✓		✓		
24				✓	TRES PICOS	✓		✓		
25				✓	TRES PICOS	✓		✓		
26				✓	TRES PICOS	✓		✓		
27				✓	TRES PICOS	✓		✓		
28				✓	TRES PICOS	✓		✓		
29				✓	TRES PICOS	✓		✓		
30				✓	TRES PICOS	✓		✓		
31				✓	TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
32				✓	TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
33				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
34				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
35				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
36				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
37				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
38				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
39				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
40				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
41				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
42				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
43				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
44				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
45				✓	TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
46				✓	TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
47				✓	TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
48				✓	TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
49				✓	TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
50				✓	TRES PICOS	✓	X	✓	X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA				LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO		
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
VIERNES 12 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO SE VISITARON 322 B. DE TORMENTA DE LAS CUALES 190 SON DE 50X60 Y 132 SON DE 3 PICOS NO SE LIMPIARON 7 DE 50X60 POR TENER VEHICULO NO SE LIMPIARON 11 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 183 DE 50X60 SE LIMPIARON Y VARILLARON 121 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO SE BONIFICAN 121 DE 3 P. POR SER DOBLES TOTAL 183 DE 50X60 + 121 DE 3 PICOS = 304 + 121 BONIFICADAS =425 TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 425											

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
COMENTARIO TURNO DIURNO LUNES 15 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO SE VISITARON 367 B. DE TORMENTA DE LAS CUALES 293 SON DE 50X60 Y 74 SON DE 3 PICOS NO SE LIMPIARON 11 DE 50X60 POR TENER VEHICULO NO SE LIMPIARON 13 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 282 DE 50X60 SE LIMPIARON Y VARILLARON 61 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO SE BONIFICAN 61 DE 3 PICOS POR SER DOBLES TOTAL 282 DE 50X60 + 61 DE 3 PICOS = 343 + 61 BONIFICADAS=404										
NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO										

✓

✓

✓


✓

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RECORTE DE PLANO DEL LUNES 15 DE JULIO DEL 2019



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA				LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO		
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		MARTES 16 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO	
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON 403 B. DE TORMENTA	
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		346 SON DE 50X60	
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		Y 57 SON DE 3 PICOS	
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 21 DE 50X60 POR TENER VEHICULO	
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 16 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO	
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 325 DE 50X60	
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 41 DE 3 PICOS	
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICAN 41 POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE	
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TOTAL 325 DE 50X60 + 41 DE TRES PICOS = 366 LIMPIEZAS Y VARILLADAS	
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 366	
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		Y BONIFICADAS POR DER DOBLES 41 TOTAL 407	
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA				LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO		
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		MIERCOLES 17 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO	
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON 422 B. DE TORMENTA	
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		287 SON DE 50X60	
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		135 SON DE 3 PICOS	
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 26 DE 50X60 POR TENER VEHICULO	
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 10 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO	
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 261 DE 50X60	
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 125 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO	
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICAN 125 DE 3 P. POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE	
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TOTAL 261 DE 50X60 + 125 DE 3 PICOS = 386 + 125 BONIFICADAS =511	
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TURNO DIURNO JUEVES 18 DE JULIO DEL 2019 SE VISITARON 345 B. DE TORMENTA DE LAS CUALES 267 SON DE 50X60 Y 78 SON DE 3 PICOS NO SE LIMPIARON 11 DE 50X60 POR TENER VEHICULO NO SE LIMPIARON 14 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO SE LIMPIARON Y VARILLARON 256 DE 50X60 SE LIMPIARON Y VARILLARON 64 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO SE BONIFICAN 64 DE 3 P. POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE TOTAL 256 DE 50X60 + 64 DE 3 PICOS = 320 + 64 BONIFICADAS = 384
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		

RECORTE DE PLANO DEL JUEVES 18 DE JULIO DEL 2019 SE DEVE

