



BLVD. SOLIDARIDAD 8756, COL. JARDINES DE LA HACIENDA, C.P.38515 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 145 2567 - TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	07/10/2019	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE130
EMPRESA:	JAPAMI		TEL.	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA		TEL.	
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS		CIUDAD.	

RADIOCOMUNICACION		CCTV / OTROS	
MARCA:	KENWOOD	MARCA:	
MODELO:	TKR-750	MODELO:	
S/N:	80700231	S/N:	
BASE	PORTATIL	MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF	DESCRIPCION:	
DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE

OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA

RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:
 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:
 COSTO DEL SERVICIO:
 SUBTOTAL: POR CONTRATO
 SIN VALOR FISCAL

CLIENTE:
 CARGO:
 NOMBRE Y FIRMA

CAUFICO:
 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA

RECEBIDO
 07 OCT. 2019
 DIRECCION DE MANTENIMIENTO
 Y SERVICIOS GENERALES



BLVD. SOLIDARIDAD 8756, CDL. JARDINES DE LA HACIENDA, C.P.36515 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 145 2567 - TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	07/10/2019	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE129
EMPRESA:	JAPAMI		TEL.	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA		TEL.	
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS		CIUDAD.	

RADIOCOMUNICACION		CCTV / OTROS	
MARCA:	KENWOOD	MARCA:	
MODELO:	NXR-710	MODELO:	
S/N:	*6801000003373	S/N:	
BASE	PORTATIL	MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA	DESCRIPCION:	

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE


OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA


RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300
CODIGO / TONO:	71.9		CODIGO / TONO:	71.9
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO: 
 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:
 COSTO DEL SERVICIO:
 SUBTOTAL: POR CONTRATO
 SIN VALOR FISCAL

CLIENTE: 
 CARGO: 
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

CAUFICO: 
 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA



BLVD. SOLIDARIDAD 8756, COL. JARDINES DE LA HACIENDA, C.P.38515 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 145 2567 - TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	03/11/2019	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE138
EMPRESA:	JAPAMI		TEL.	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA		TEL.	
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS		CIUDAD.	

RADIOCOMUNICACION		CCTV / OTROS	
MARCA:	KENWOOD	MARCA:	
MODELO:	TKR-750	MODELO:	
S/N:	80700231	S/N:	
BASE	PORTATIL	MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF	DESCRIPCION:	
DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE

OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA

RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE


PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO: ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:
COSTO DEL SERVICIO:
SUBTOTAL: POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL

CLIENTE:
CARGO:
NOMBRE Y FIRMA

CALIFICADO:
NOMBRE Y FIRMA





BLVD. SOLIDARIDAD 8756, COL. JARDINES DE LA HACIENDA, C.P. 36515 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 145 2567 - TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	03/11/2019	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE137
EMPRESA:	JAPAMI		TEL.	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA		TEL.	
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS		CIUDAD.	

RADIOCOMUNICACION		CCTV / OTROS	
MARCA:	KENWOOD	MARCA:	
MODELO:	NXR-710	MODELO:	
S/N:	*6801000003373	S/N:	
BASE	PORTATIL	MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA	DESCRIPCION:	

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE

OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA

RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1					
RX		TX			
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300	
CODIGO / TONO:	71.9		CODIGO / TONO:	71.9	
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20	WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4	
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3	KHz

TECNICO: ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:
COSTO DEL SERVICIO:
SUBTOTAL: POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL

CLIENTE:
CARBO:
NOMBRE Y FIRMA
03 NOV. 2019
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

CALIFICADO: ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA



BLVD. SOLIDARIDAD 8756, COL. JARDINES DE LA HACIENDA, C.P.36515 IRAPUATO, GTO. TEL. DI (462) 145 2567 - TEL. DI (462) 627 7007

FECHA:	08/12/2019	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE143
EMPRESA:	JAPAMI		TEL.	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA		TEL.	
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS		CIUDAD.	

RADIOCOMUNICACION		CCTV / OTROS	
MARCA:	KENWOOD	MARCA:	
MODELO:	NXR-710	MODELO:	
S/N:	*6801000003373	S/N:	
BASE	PORTATIL	MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA	DESCRIPCION:	

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE

OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA

RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE


PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300
CODIGO / TONO:	71.9		CODIGO / TONO:	71.9
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO: ING. ROBERTO GOMEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE: 08 DIC. 2019
CARGO: DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:
COSTO DEL SERVICIO:
SUBTOTAL: POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL

CALIFICADO: ING. ROBERTO GOMEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA





BLVD. SOLIDARIDAD 8756, COL. JARDINES DE LA HACIENDA, C.P. 36515 IRAPUATO, GTD. TEL. 01 (462) 145 2567 - TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	08/12/2019	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE142
EMPRESA:	JAPAMI		TEL.	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA		TEL.	
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS		CIUDAD.	

RADIOCOMUNICACION			CCTV / OTROS	
MARCA:	KENWOOD		MARCA:	
MODELO:	TKR-750		MODELO:	
S/N:	80700231		S/N:	
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF		DESCRIPCION:	
	DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE


OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA

RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3
AUDIO:	BUENO		POTENCIA:	8 WATTS
SENSIBILIDAD:		uV	REFLEJO (solo movil o base):	1
ID:			MODULACION DE TONO:	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA:	+/- 3 KHZ



TECNICO: 
 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:

COSTO DEL SERVICIO:

SUBTOTAL: POR CONTRATO

SIN VALOR FISCAL

CLIENTE: 
 CARGO: 
 NOMBRE Y FIRMA

CALIFICADO: 
 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES