



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto

Gerencia de Operación y Mantenimiento
Trámite de Mto y Reparación de equipos de bombeo

FECHA DE TRAMITE:	_____
REQUISICION:	_____
CONTRATO:	_____
SOLICITUD DE PAGO:	_____

EQUIPO:

C-96 (Limpieza con externa)

No. DE CARCAMO: _____

PROVEEDOR: _____

DOCUMENTOS	STATUS	FECHA DE AUTORIZADO POR DIRECTOR GENERAL
* TARJETA INFORMATIVA DEL SUCESO O DAÑO	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* FORMATO DE AUTORIZACION DE MANIOBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	()
DICTAMEN JAPAMI	<input checked="" type="checkbox"/>	()
INFORMACION DE PRESUPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* VALE DE SALIDA DE REPARACION Y/O DIAGNOSTICO	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* DIAGNOSTICO DEL PROVEEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* COTIZACION DEL PROVEEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* FORMATO DE AUTORIZACION PARA REPARACION DE EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* REQUISICION DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* REPORTE FOTOGRAFICO DE REPARACION	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* VALE DE ENTRADA DE MATERIALES DE REPARACION	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* VALE DE ENTRADA DE EQUIPO DE REPARACION	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* HOJA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	()

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
CON FECHA

FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO
CON FECHA

[Signature]
DIRECTOR DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
CON FECHA

FECHA DE VISITAS EN TALLER

OBSERVACIONES

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Fecha de pago de reparacion: [Signature]



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 26 COL. 1ERO. DE MAYO

23 de junio del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B2) marca BNJ, modelo 30PO/2E, serie N08Y7447/4, acoplada a motor de combustión, ubicado en el cárcamo 26, col. 1ero. De mayo, para realizar limpieza del mismo equipo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, ya que el día 22 de junio del 2020 fue necesario realizar la operación de este equipo por presencia de lluvia, para el desalojo de agua captada en fosa, el cual aproximadamente a las 9:20 pm del día ya mencionado se recibió reporte de Jorge León Cisneros el cual se encontraba con el operador en turno Luis Enrique Marmolejo dando a conocer que el equipo no desalojaba el agua en su totalidad (50%) a la capacidad que tiene. El día 23 de junio del 2020 se revisa dicho equipo por el departamento de operación y mantenimiento de cárcamos, realizando las pruebas necesarias y determinando que el equipo se encuentra atorado. Esta maniobra tendrá que ser realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 23 de junio de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: COL. 1ERO. DE MAYO Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación miércoles, 24 de junio de 2020 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-26
Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
		\$12,000.00		

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-26
Marca: BNJ Modelo: 30PO/2E Serie No: N08Y7447/4
Volts: 440 Potencia: 2000 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B2 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 26 COL. 1ERO. DE MAYO

25 de junio del 2020


Por este medio le informo que el día 24-junio-20 se realizó limpieza y revisión de B2, bomba propela marca BNJ modelo 30PO/2E, serie N08Y7447/4, ubicado en el cárcamo 26, Co. 1ero de mayo para diagnosticar su estado de operación, visualizando que el equipo se encontraba con demasiada manguera de riego atorada, trapos, lazos, etc. Dentro de los impulsores del mismo equipo, cabe mencionar que la flecha de transmisión del equipo ya empieza a presentar desgaste (cintura) en el mismo cuerpo y no cuenta con colador, quedando liberado el equipo de los contaminantes ya señalados y el equipo es nuevamente instalado y quedando en óptimas condiciones de operación.

Sin más por el momento le hago de su conocimiento del estado en que se encuentra el equipo operando.



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bldv. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018




CC
CC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**
Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto

Gerencia de Operación y Mantenimiento
Trámite de Mto y Reparación de equipos de bombeo

EQUIPO: _____

C-23 (Limpieza con externa)

FECHA DE TRAMITE:	_____
REQUISICION:	_____
CONTRATO:	_____
SOLICITUD DE PAGO:	_____

No. DE CARCAMO: _____

PROVEEDOR: _____

DOCUMENTOS	STATUS	FECHA DE AUTORIZADO POR DIRECTOR GENERAL
* TARJETA INFORMATIVA DEL SUCESO O DAÑO	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* FORMATO DE AUTORIZACION DE MANIOBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* DICTAMEN JAPAMI	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* INFORMACION DE PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE SALIDA DE REAPARACION Y/O DIAGNOSTICO	<input type="checkbox"/>	()
* DIAGNOSTICO DEL PROVEEDOR	<input type="checkbox"/>	()
* COTIZACION DEL PROVEEDOR	<input type="checkbox"/>	()
* FORMATO DE AUTORIZACION PARA REPARACION DE EQUIPO	<input type="checkbox"/>	()
* REQUISICION DE PAGO	<input type="checkbox"/>	()
* REPORTE FOTOGRAFICO DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE ENTRADA DE MATERIALES DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE ENTRADA DE EQUIPO DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* HOJA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	()

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
CON FECHA

FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO
CON FECHA

[Signature]

DIRECTOR DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
CON FECHA

FECHA DE VISITAS EN TALLER

OBSERVACIONES

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Fecha de pago de reparación: _____

[Signature]



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

CARCAMO # 23 VILLAS DE SAN CAYETANO

23 de junio del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B2) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N10L8651/1 ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, ya que el día 22 de junio del 2020 fue necesario realizar la operación de este equipo por presencia de lluvia, para el desalojo de agua captada en fosa, el cual aproximadamente a las 9:30 pm del día ya mencionado se recibió reporte del operador en turno Antonio Márquez Luna que el equipo de bombeo se paraba, marcando en el tablero de control modo de sobrecarga por tal motivo se dejó el equipo fuera de operación, el día 23 de junio del 2020 se realizan pruebas de consumo de corriente y visualizando la lectura de corriente fuera de especificación como también realizando pruebas manuales del equipo de bombeo detectando que se encuentra atorado. Esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 23 de junio de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación martes, 23 de junio de 2020 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-23
Fecha de instalación

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$12,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N10L8651/1
Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas
Jefe de Operación y
Mantenimiento de
Carcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
Director de Drenaje y
Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Ochoa Cobarrubias
Gerente de Operación y
Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 23 VILLAS DE SAN CAYETANO

24 de junio del 2020

Por este medio le informo que el día 23-junio-20 se realizó limpieza y revisión de B2, bomba propela marca BNJ modelo 20PO/2E, serie N10L8651/1, ubicado en el cárcamo 23 villas de san cayetano y diagnosticar su estado de operación, visualizando que el equipo se encontraba con trapos, lazos, cartón etc. Dentro de los impulsores del mismo equipo, quedando liberado el equipo de los contaminantes ya señalados, el equipo es nuevamente instalado y quedando en óptimas condiciones de operación.

Sin más por el momento le hago de su conocimiento del estado en que se encuentra el equipo operando.



J
[Signature]

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018



J

[Handwritten signature]

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bldv. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN CROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL



ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 81/2020

05 DE AGOSTO DEL 2020.

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE
	<u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u>	
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #08 SERVICIO DE 8 HRS EL DIA 01 DE JULIO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #08 SERVICIO DE 8 HRS EL DIA 02 DE JULIO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #14 SERVICIO DE 03 HRS EL DIA 03 DE JULIO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #14 SERVICIO DE 03 HRS EL DIA 09 DE JULIO	\$10,000.00
	MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN EN CARCAMO #18 SERVICIO DE 8 HRS EL DIA 22 DE JULIO	\$10,000.00
		\$50,000.00
		\$8,000.00
		\$58,000.00
NOTA:	ESTOS COSTOS SON + I.V.A. PARA CUALQUIER SERVICIO ENVIAR ORDEN DE TRABAJO ESPECIFICANDO SI VA POR HORA O POR SERVICIO	



ACEPTO

ATENTAMENTE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto
 Gerencia de Operación y Mantenimiento
 Trámite de Mto y Reparación de equipos de bombeo

FECHA DE TRAMITE:	_____
REQUISICION:	_____
CONTRATO:	_____
SOLICITUD DE PAGO:	_____

EQUIPO: _____
(- 8 (limpieza) con externa B3)

No. DE CARCAMO: _____

PROVEEDOR: _____

DOCUMENTOS	STATUS	FECHA DE AUTORIZADO POR DIRECTOR GENERAL
* TARJETA INFORMATIVA DEL SUCESO O DAÑO	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* FORMATO DE AUTORIZACION DE MANIOBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	()
DICTAMEN JAPAMI	<input type="checkbox"/>	()
INFORMACION DE PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE SALIDA DE REPARACION Y/O DIAGNOSTICO	<input type="checkbox"/>	()
* DIAGNOSTICO DEL PROVEEDOR	<input type="checkbox"/>	()
* COTIZACION DEL PROVEEDOR	<input type="checkbox"/>	()
* FORMATO DE AUTORIZACION PARA REPARACION DE EQUIPO	<input type="checkbox"/>	()
* REQUISICION DE PAGO	<input type="checkbox"/>	()
* REPORTE FOTOGRAFICO DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE ENTRADA DE MATERIALES DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE ENTRADA DE EQUIPO DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* HOJA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	()

[Signature]

 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
 CON FECHA

[Signature]

 FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO
 CON FECHA

[Signature]

 DIRECTOR DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
 CON FECHA

FECHA DE VISITAS EN TALLER

OBSERVACIONES

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Fecha de pago de reparacion: *[Signature]*



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA




IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 8 VALLE DEL SOL


01 de julio del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela marca BNJ modelo 16PO/3E, serie N13Y10043/2, ubicado en el cárcamo 8 valle del sol, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, ya que el día 01-junio-20, el operador en turno Arturo Barrón, tuvo la necesidad de operar el equipo de bombeo ya mencionado para el desalojo de agua captada en fosa por presencia de lluvia, aproximadamente a las 6:00 am recibe reporte Julio César López Aguirre (supervisor de mtto. De cárcamos) que el equipo está representado falla de sobre- carga al cual se le realiza revisión manual del giro de flecha cardan acoplada a motor eléctrico y bomba propela, visualizando que el equipo se encuentra demasiado atorado. Cabe mencionar que es necesario realizar la maniobra con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 1 de julio de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: VALLE DEL SOL Grúa: Interna Externa X
 Fecha de desinstalación miércoles, 01 de julio de 2020 Hora: 11:00:00 a.m. No. De Pozo/Carcamo C-8
 Fecha de instalación

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$12,000.00	N/A	

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA PROPELA Destino: C-8
 Marca: BNJ Modelo: 16PO/3E Serie No: N13Y10043/2
 Volts: 440 Potencia: 500 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General

Carpeta rubro y en optimum condiciones



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



CARCAMO # 8 VALLE DEL SOL

03 de julio del 2020

Por este medio le informo que el día 01-julio-20 se realizó limpieza y revisión de bomba propela (B3) marca BNJ modelo 16PO/3E, serie N13Y10043/2, ubicado en el cárcamo 8 valle del sol y diagnosticar su estado de operación, visualizando que el equipo se encontraba con trapos, lazos, cartón etc. Dentro de los impulsores del mismo equipo, quedando liberado el equipo de los contaminantes ya señalados, el equipo es nuevamente instalado y quedando en óptimas condiciones de operación.

Sin más por el momento le hago de su conocimiento del estado en que se encuentra el equipo operando.



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bldv. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
con orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018



ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto
 Gerencia de Operación y Mantenimiento
 Trámite de Mto y Reparación de equipos de bombeo

EQUIPO: _____

C-8 (Limpieza externa) B1

FECHA DE TRAMITE:	_____
REQUISICION:	_____
CONTRATO:	_____
SOLICITUD DE PAGO:	_____

No. DE CARCAMO: _____

PROVEEDOR: _____

DOCUMENTOS	STATUS	FECHA DE AUTORIZADO POR DIRECTOR GENERAL
* TARJETA INFORMATIVA DEL SUCESO O DAÑO	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* FORMATO DE AUTORIZACION DE MANIOBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* DICTAMEN JAPAMI	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* INFORMACION DE PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE SALIDA DE REPARACION Y/O DIAGNOSTICO	<input type="checkbox"/>	()
* DIAGNOSTICO DEL PROVEEDOR	<input type="checkbox"/>	()
* COTIZACION DEL PROVEEDOR	<input type="checkbox"/>	()
* FORMATO DE AUTORIZACION PARA REPARACION DE EQUIPO	<input type="checkbox"/>	()
* REQUISICION DE PAGO	<input type="checkbox"/>	()
* REPORTE FOTOGRAFICO DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE ENTRADA DE MATERIALES DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE ENTRADA DE EQUIPO DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* HOJA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	()

[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
 CON FECHA

[Signature]
 FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO
 CON FECHA

[Signature]
 DIRECTOR DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
 CON FECHA

FECHA DE VISITAS EN TALLER	OBSERVACIONES
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Fecha de pago de reparacion: *[Signature]*



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018


CARCAMO # 8 VALLE DEL SOL

01 de julio del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B1) marca BNJ modelo 16 1/2X20, serie N026473/8, ubicado en el cárcamo 8 valle del sol, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, ya que el día 28-julio-20, Salvador Sotomayor con numero de empleado 6650, tuvo la necesidad de operar el equipo de bombeo acoplado a motor de combustión ya mencionado para el desalojo de agua captada en fosa por presencia de lluvia, aproximadamente a las 2:00 am realizando reporte que el motor de combustión interna ya no embrago para emitir la transmisión en equipo de bombeo, a Julio César López Aguirre (supervisor de mto. De cárcamos) y a su vez se hace de su conocimiento al ing. José Manuel Mata Vargas (jefe de área de operación y mto. de cárcamos), ing. Gerardo Juarez Padilla (Director de drenaje y alcantarillado) y David Sierra (jefe de área de parque vehicular) dándoles a conocer el hecho y se diera el soporte para la revisión del motor de combustión lo cual se realiza la reparación del motor de combustión y se visualiza que el equipo de bombeo se encuentra atascado. Cabe mencionar que es necesario realizar la maniobra con grúa externa.

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bldv. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 1 de julio de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: VALLE DEL SOL Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación: jueves, 02 de julio de 2020 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-8
Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$12,000.00	N/A	

Equipo ó Material

Equipo ó material: BOMBA PROPELA Destino: C-8
Marca: BNJ Modelo: 16 1/2X20 Serie No: N026473/8
Volts: 440 Potencia: 800 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Ochoa Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 8 VALLE DEL SOL

03 de julio del 2020

Por este medio le informo que el día 02-julio-20 se realizó limpieza y revisión de bomba propela (B3) marca BNJ modelo 16 1/2X20, serie N026473/8, ubicado en el cárcamo 8 valle del sol y diagnosticar su estado de operación, visualizando que el equipo se encontraba con trapos, lazos, cartón etc. Dentro de los impulsores del mismo equipo, quedando liberado el equipo de los contaminantes ya señalados, el equipo es nuevamente instalado y quedando en óptimas condiciones de operación.

Sin más por el momento le hago de su conocimiento del estado en que se encuentra el equipo operando.



Handwritten signature

Handwritten number 2

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx






gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018



ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto

Gerencia de Operación y Mantenimiento
Trámite de Mto y Reparación de equipos de bombeo

EQUIPO: _____

C-14B (Limpieza externa) B2

FECHA DE TRAMITE:	_____
REQUISICION:	_____
CONTRATO:	_____
SOLICITUD DE PAGO:	_____

No. DE CARCAMO: _____

PROVEEDOR: _____

DOCUMENTOS	STATUS	FECHA DE AUTORIZADO POR DIRECTOR GENERAL
* TARJETA INFORMATIVA DEL SUCESO O DAÑO	<input checked="" type="checkbox"/>	()
* FORMATO DE AUTORIZACION DE MANIOBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	()
DICTAMEN JAPAMI	<input type="checkbox"/>	()
INFORMACION DE PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE SALIDA DE REPARACION Y/O DIAGNOSTICO	<input type="checkbox"/>	()
* DIAGNOSTICO DEL PROVEEDOR	<input type="checkbox"/>	()
* COTIZACION DEL PROVEEDOR	<input type="checkbox"/>	()
* FORMATO DE AUTORIZACION PARA REPARACION DE EQUIPO	<input type="checkbox"/>	()
* REQUISICION DE PAGO	<input type="checkbox"/>	()
* REPORTE FOTOGRAFICO DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE ENTRADA DE MATERIALES DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE ENTRADA DE EQUIPO DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* HOJA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	()

[Signature]

 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
 CON FECHA

[Signature]

 FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO
 CON FECHA

[Signature]

 DIRECTOR DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
 CON FECHA

FECHA DE VISITAS EN TALLER

OBSERVACIONES

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Fecha de pago de reparación: *[Signature]*



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



CARCAMO # 14B LAGUNILLA II


29 de junio del 2020


Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B2) marca BNJ, modelo 30PO/1E, serie N06D6754, ubicado en el cárcamo 14B, lagunilla II, para realizar limpieza del mismo equipo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, ya que el día 26 de junio del 2020 a las 2:30 pm, fue necesario realizar la operación de este equipo para pruebas con C.F.E y generador de energía eléctrica, de proyecto de reequipamiento por proveedor (ARMEX) para certificar el trabajo óptimo de los 3 equipos existentes con motor eléctrico, visualizando que el equipo de bombeo ya especificado no desaloja el agua en su totalidad la cual es aproximadamente de un 50%, por lo que es necesario revisar el estado y condiciones en que se encuentra el equipo. Esta maniobra tendrá que ser realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO


AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 29 de junio de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: Col. 12 de diciembre
Fecha de desinstalación: martes, 30 de junio de 2020
Fecha de instalación: _____
Grua: Interna Externa
No. De Pozo/Carcamo: C-14B
Hora: 9:00:00 a. m.

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
		\$12,000.00		

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-14B
Marca: BNJ Modelo: 30PO/1E Serie No: N06D6754
Volts: 440 Potencia: 2200 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B2 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO. _____ PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnación Orozco Cobarrubias Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA




IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 14 LAGUNILLA II

03 de julio del 2020

Por este medio le informo que el día 03-julio-20 se realizó limpieza y revisión de bomba propela (B2) marca BNJ modelo 30PO/1E, serie N06D6754, ubicado en el cárcamo 14B lagunilla II y diagnosticar su estado de operación, visualizando que el equipo se encontraba con trapos, lazos, cartón etc. Dentro del impulsor del mismo equipo, quedando liberado el equipo de los contaminantes ya señalados, el equipo es nuevamente instalado y quedando en óptimas condiciones de operación.

Sin más por el momento le hago de su conocimiento del estado en que se encuentra el equipo operando.



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bldv. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018



ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto

Gerencia de Operación y Mantenimiento
Trámite de Mto y Reparación de equipos de bombeo

EQUIPO:

C-14B (Limpieza con externa) BY: (nueva)

FECHA DE TRAMITE:	_____
REQUISICION:	_____
CONTRATO:	_____
SOLICITUD DE PAGO:	_____

No. DE CARCAMO: _____

PROVEEDOR: _____

STATUS	
DOCUMENTOS	FECHA DE AUTORIZADO POR DIRECTOR GENERAL
* TARJETA INFORMATIVA DEL SUCESO O DAÑO	()
* FORMATO DE AUTORIZACION DE MANIOBRA	()
* DICTAMEN JAPAMI	()
* INFORMACION DE PRESUPUESTO	()
* VALE DE SALIDA DE REPARACION Y/O DIAGNOSTICO	()
* DIAGNOSTICO DEL PROVEEDOR	()
* COTIZACION DEL PROVEEDOR	()
* FORMATO DE AUTORIZACION PARA REPARACION DE EQUIPO	()
* REQUISICION DE PAGO	()
* REPORTE FOTOGRAFICO DE REPARACION	()
* VALE DE ENTRADA DE MATERIALES DE REPARACION	()
* VALE DE ENTRADA DE EQUIPO DE REPARACION	()
* HOJA DE CONTROL PRESUPUESTAL	()



 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
 CON FECHA



 FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO
 CON FECHA




 DIRECTOR DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
 CON FECHA

FECHA DE VISITAS EN TALLER

OBSERVACIONES

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Fecha de pago de reparacion: 



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 14B LAGUNILLA II

01 de julio del 2020

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B4) marca BNJ, modelo 30PO/2E, serie N2OF-13770, ubicado en el cárcamo 14B, lagunilla II, para realizar limpieza del mismo equipo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, ya que el día 29 de junio del 2020 a las 1:30 am, fue necesario realizar la operación de este equipo por presencia de lluvia y el equipo represento en tres ocasiones, sobre carga, y a su vez haciéndole de su conocimiento a proveedor (ARMEX), el cual se realizan pruebas manuales en el equipo manifestando que se encuentra atascado. Esta maniobra tendrá que ser realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 1 de julio de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: Col. 12 de diciembre Grua: Interna Externa X
Fecha de desinstalación: jueves, 02 de julio de 2020 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-14B
Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
		\$12,000.00		

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-14B
Marca: BNJ Modelo: 30PO/2E Serie No: N2OF-13770
Volts: 440 Potencia: 2145 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B4 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio César Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 14B LAGUNILLA

10 de julio del 2020

Por este medio le informo que el día 09-julio-20 se realizó limpieza y revisión de bomba propela marca BNJ modelo 30PO/2E, serie N2OF-13770, ubicado en el cárcamo 14B lagunilla II y diagnosticar su estado de operación, visualizando que el equipo se encontraba con trapos, lazos, cartón etc. Dentro de los impulsores del mismo equipo, quedando liberado el equipo de los contaminantes ya señalados, el equipo es nuevamente instalado y quedando en óptimas condiciones de operación.

Sin más por el momento le hago de su conocimiento del estado en que se encuentra el equipo operando.



[Handwritten signature]



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018



ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL



22/11/14

Falta ^{total} evidencia

fotografica



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto
Gerencia de Operación y Mantenimiento
Trámite de Mito y Reparación de equipos de bombeo

EQUIPO:

B5 Bomba propela

No. DE CARCAMO:

C-18 cal loco de mayo

PROVEEDOR:

FECHA DE TRAMITE:	_____
REQUISICION:	_____
CONTRATO:	_____
SOLICITUD DE PAGO:	_____

DOCUMENTOS	STATUS	FECHA DE AUTORIZADO POR DIRECTOR GENERAL
* TARJETA INFORMATIVA DEL SUCESO O DAÑO	<input type="checkbox"/>	()
* FORMATO DE AUTORIZACION DE MANIOBRA	<input type="checkbox"/>	()
* DICTAMEN JAPAMI	<input type="checkbox"/>	()
* INFORMACION DE PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE SALIDA DE REPARACION Y/O DIAGNOSTICO	<input type="checkbox"/>	()
* DIAGNOSTICO DEL PROVEEDOR	<input type="checkbox"/>	()
* COTIZACION DEL PROVEEDOR	<input type="checkbox"/>	()
* FORMATO DE AUTORIZACION PARA REPARACION DE EQUIPO	<input type="checkbox"/>	()
* REQUISICION DE PAGO	<input type="checkbox"/>	()
* REPORTE FOTOGRAFICO DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE ENTRADA DE MATERIALES DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* VALE DE ENTRADA DE EQUIPO DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	()
* HOJA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	()

Autorizado via
telefono el dia
21/07/20

Revisar procedimiento
informe de fallo con
circunstancias y mandos
medios.

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
CON FECHA

[Firma]
FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO
CON FECHA

[Firma]
DIRECTOR DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
CON FECHA

FECHA DE VISITAS EN TALLER

OBSERVACIONES

Fecha de pago de reparacion: _____



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



CARCAMO # 18 COL. 1ERO. DE MAYO

21 de julio del 2020

Por este medio le informo y solicité de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela (B5) marca BNJ modelo 20PO/2E , serie N05M5927, ubicado en el cárcamo 18 Col. 1ero de mayo, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, mencionando que el día 21-julio-20, se realiza reporte por Jorge León Cisneros que el equipo de bombeo no realizaba su operación en automático, se realiza revisión por personal de mantenimiento de cárcamos realizando pruebas manuales en el equipo y detectando que el equipo se encuentra atascado. cabe mencionar que esta maniobra será realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

ELABORA

JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA

JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTO

AUTORIZA

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 21 de julio de 2020

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: COL. 1ERO. DE MAYO Grua: Interna Externa X
 Fecha de desinstalación: miércoles, 22 de julio de 2020 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-18
 Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

Autorizado Anual	Presupuesto Disponible	Costo de la maniobra aprox.	Saldo presupuesto	OBSERVACIONES
N/A	N/A	\$12,000.00	N/A	

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-18
 Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N05M5927
 Volts: 440 Potencia: 1072 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor

Supervisó

José Manuel Mata Vargas
Jefe de Operación y Mantenimiento de Carcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla
Director de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

J. Encarnacion Orozco Cobarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento)

Autorizó

Humberto Javier Rosiles Alvarez
Dirección General



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA




CARCAMO # 18 1ERO. DE MAYO

23 de julio del 2020

Por este medio le informo que el día 22-julio-20 se realizó limpieza y revisión de bomba propela marca BNJ modelo 20PO/2E, serie N05M5927, ubicado en el cárcamo 18 Col. 1era de mayo y diagnosticar su estado de operación, visualizando que el equipo se encontraba con trapos, lazos, cartón etc. Dentro de los impulsores del mismo equipo, quedando liberado el equipo de los contaminantes ya señalados, el equipo es nuevamente instalado y quedando en óptimas condiciones de operación.

Sin más por el momento le hago de su conocimiento del estado en que se encuentra el equipo operando.



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2016



ELABORA
JULIO CESAR LÓPEZ AGUIRRE
SUPERVISOR DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

SOLICITA
JOSÉ MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

RECIBE
GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONOCIMIENTO
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OP. Y MTTTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVARES
DIRECCIÓN GENERAL

