



BLVD. SOLIDARIDAD 8756, CDL. JARDINES DE LA HACIENDA, C.P. 36515 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 145 2567 - TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	06/07/2020	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE052
EMPRESA:	JAPAMI		TEL:	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA		TEL:	
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS		CIUDAD:	

RADIOCOMUNICACION		CCTV / OTROS	
MARCA:	KENWOOD	MARCA:	
MODELO:	TKR-750	MODELO:	
S/N:	80700231	S/N:	
BASE	PORTATIL	MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES	DESCRIPCION:	

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE

OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS REMOTO, MONITOREO CONTINUO

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA

RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1			
RX		TX	
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA: 171.375
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO: 127.3
AUDIO:	BUENO		POTENCIA: 8 WATTS
SENSIBILIDAD:		uV	REFLEJO (solo movil o base): 1
ID:			MODULACION DE TONO: +/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA: +/- 3 KHz

TECNICO:
 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:
 COSTO DEL SERVICIO:
 SUBTOTAL: POR CONTRATO
 SIN VALOR FISCAL

CLIENTE:
 CARGO: DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
 NOMBRE Y FIRMA

CALIFICADO:
 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA



BLVD. SOLIDARIDAD 8756, COL. JARDINES DE LA HACIENDA, C.P. 36515 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 145 2567 - TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	06/07/2020	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE053
EMPRESA:	JAPAMI		TEL.	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA		TEL.	
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS		CIUDAD.	

RADIOCOMUNICACION		CCTV / OTROS	
MARCA:	KENWOOD	MARCA:	
MODELO:	NXR-710	MODELO:	
S/N:	*6801000003373	S/N:	
BASE	PORTATIL	MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA	DESCRIPCION:	

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE

OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS REMOTO, MONITOREO CONTINUO

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA

RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE


PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300
CODIGO / TONO	71.9		CODIGO / TONO	71.9
AUDIO	BUENO		POTENCIA	20 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO: 
 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO
 08 JUL. 2020
 DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

CLIENTE:
 CARGO:

COSTO DE LAS REFACCIONES:
 COSTO DEL SERVICIO:
 SUBTOTAL: POR CONTRATO
 SIN VALOR FISCAL

CALIFICO: 
 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA



BLVD. SOLIDARIDAD 8756, COL. JARDINES DE LA HACIENDA, C.P. 36515 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 145 2567 - TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	10/08/2020	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE068
EMPRESA:	JAPAMI		TEL.	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA		TEL.	
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS		CIUDAD.	

RADIOCOMUNICACION		CCTV / OTROS	
MARCA:	KENWOOD	MARCA:	
MODELO:	TKR-750	MODELO:	
S/N:	80700231	S/N:	
BASE	PORTATIL	MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF	DESCRIPCION:	
DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE

OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA

RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3
AUDIO:	BUENO		POTENCIA:	8 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:
 ING. ROBERTO GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:
 COSTO DEL SERVICIO:
 SUBTOTAL: POR CONTRATO
 SIN VALOR FISCAL

CLIENTE:
 CARGO:
 NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO
 10 AGO. 2020
 DIRECCION DE MANTENIMIENTO
 Y SERVICIOS GENERALES

CAUFICO:
 NOMBRE Y FIRMA



BLVD. SOLIDARIDAD 8756, COL. JARDINES DE LA HACIENDA, C.P. 36515 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 145 2567 - TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	10/08/2020	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE069
EMPRESA:	JAPAMI		TEL.	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA		TEL.	
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS		CIUDAD.	

RADIOCOMUNICACION		CCTV / OTROS	
MARCA:	KENWOOD	MARCA:	
MODELO:	NXR-710	MODELO:	
S/N:	*6801000003373	S/N:	
BASE	PORTATIL	MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA	DESCRIPCION:	

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE

OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA

RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300
CODIGO / TONO:	71.9		CODIGO / TONO:	71.9
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:
 ING. ROBERTO GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:
 COSTO DEL SERVICIO:
 SUBTOTAL: POR CONTRATO

CUENTE:
 CARGO:
 NOMBRE Y FIRMA:
 DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

SIN VALOR FISCAL

 CALIFICO:
 NOMBRE Y FIRMA:
 ING. ROBERTO GOMEZ SANCHEZ



BLVD. SOLIDARIDAD 8756, COL. JARDINES DE LA HACIENDA, C.P. 36515 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 145 2567 - TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	14/09/2020	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE075
EMPRESA:	JAPAMI		TEL.	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA		TEL.	
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS		CIUDAD.	

RADIOCOMUNICACION		CCTV / OTROS	
MARCA:	KENWOOD	MARCA:	
MODELO:	TKR-750	MODELO:	
S/N:	80700231	S/N:	
BASE	PORTATIL	MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF	DESCRIPCION:	
DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE

OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA

RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO: ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:
COSTO DEL SERVICIO:
SUBTOTAL: POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL

CLIENTE:
CARGO:
RECIBIDO
21 SEP. 2020
DIRECCION DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS GENERALES
NOMBRE Y FIRMA

CALIFICO: ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA



BLVD. SOLIDARIDAD 8756, COL. JARDINES DE LA HACIENDA, C.P. 36515 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 145 2567 - TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	14/09/2020	REPORTE DE SERVICIO		No. CONTROL:	RE076
EMPRESA:	JAPAMI			TEL.	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			TEL.	
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			CIUDAD.	

RADIOCOMUNICACION		CCTV / OTROS	
MARCA:	KENWOOD	MARCA:	
MODELO:	NXR-710	MODELO:	
S/N:	*6801000003373	S/N:	
BASE	<input checked="" type="checkbox"/> PORTATIL <input type="checkbox"/> MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA	DESCRIPCION:	

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1					
RX		TX			
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300	
CODIGO / TONO:	71.9		CODIGO / TONO:	71.9	
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20	WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4	
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3	KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
	SIN VALOR FISCAL

CLIENTE:	
CARGO:	

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA

JAPAMI
RECIBIDO
 21 SEP. 2020
 NOMBRE Y FIRMA
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES