





ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---|-------|
| FECHA: | 10/10/2022 | REPORTE DE SERVICIO | No. CONTROL: | RE093 |
| EMPRESA: | JAPAMI | |  | |
| CONTACTO: | ING. ROBERTO RIVERA LARA | | | |
| DIRECCION: | SITIO DE CERRO ARANDAS | |  | |
| | RADIOCOMUNICACION | | | |
| MARCA: | KENWOOD | | | |
| MODELO: | NXR-710 | | | |
| S/N: | *680100003373 | | | |
| BASE | PORTATIL | | MOVIL | |
| DESCRIPCION: | REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA | | | |
| | Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas. | | | |
| | Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia. | | | |

| | |
|------------------|--------------------|
| FALLA REPORTADA: | REVISION SOLAMENTE |
|------------------|--------------------|

| | |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: | |
|----------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| SERVICIO EFECTUADO: | REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------------|---------|
| REFACCIONES UTILIZADAS: | NINGUNA |
|-------------------------|---------|

| | |
|------------------|------------------------|
| RESULTADO FINAL: | OPERANDO CORRECTAMENTE |
|------------------|------------------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1 | | | | | |
|------------------------------|----------|-----|-----------------------------|---------|-------|
| RX | | TX | | | |
| FRECUENCIA: | 153.3750 | MHZ | FRECUENCIA | 152.300 | |
| CODIGO / TONO: | 71.9 | | CODIGO / TONO: | 71.9 | |
| AUDIO: | BUENO | | POTENCIA | 20 | WATTS |
| SENSIBILIDAD | | uV | REFLEJO (sala movil a base) | 4 | |
| ID | | | MODULACION DE TONO | +/- 750 | Hz |
| | | | MODULACION MAXIMA | +/- 3 | KHz |

| | |
|----------|--------------------------|
| TECNICO: | ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ |
| | NOMBRE Y FIRMA |

| | |
|----------|----------------|
| CLIENTE: | |
| CARGO: | NOMBRE Y FIRMA |

| | |
|---------------------------|--------------|
| COSTO DE LAS REFACCIONES: | |
| COSTO DEL SERVICIO: | |
| SUBTOTAL: | POR CONTRATO |

| | |
|------------------|--------------------------|
| SIN VALOR FISCAL | |
| CALIFICO: | ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ |
| | NOMBRE Y FIRMA |



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|--|-------|
| FECHA: | 10/10/2022 | REPORTE DE SERVICIO | No. CONTROL: | RE094 |
| EMPRESA: | JAPAMI | |   | |
| CONTACTO: | ING. ROBERTO RIVERA LARA | | | |
| DIRECCION: | SITIO DE CERRO ARANDAS | | | |
| RADIOCOMUNICACION | | | | |
| MARCA: | KENWOOD | | | |
| MODELO: | TKR-750 | | | |
| S/N: | 80700231 | | | |
| BASE | PORTATIL | MOVIL | | |
| DESCRIPCION: | REPETIDOR EN BANDA VHF | | | |
| DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES | | | | |
| Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas. | | | | |
| Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes. | | | | |

| | |
|------------------|--------------------|
| FALLA REPORTADA: | REVISION SOLAMENTE |
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|-------------------------|--|
| SERVICIO EFECTUADO: | REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO |
| REFACCIONES UTILIZADAS: | NINGUNA |
| RESULTADO FINAL: | OPERANDO CORRECTAMENTE |

| PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1 | | | | |
|------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|------------|
| RX | | TX | | |
| FRECUENCIA: | 169.02500 | MHZ | FRECUENCIA | 171.375 |
| CODIGO / TONO: | 127.3 | | CODIGO / TONO: | 127.3 |
| AUDIO: | BUENO | | POTENCIA | 8 WATTS |
| SENSIBILIDAD | | uV | REFLEJO (solo movil o base) | 1 |
| ID | | | MODULACION DE TONO | +/- 750 Hz |
| | | | MODULACION MAXIMA | +/- 3 KHz |



| | |
|----------|--------------------------|
| TECNICO: | ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ |
| | NOMBRE Y FIRMA |

| | |
|----------|----------------|
| CLIENTE: | |
| CARGO: | NOMBRE Y FIRMA |

| | |
|---------------------------|------------------|
| COSTO DE LAS REFACCIONES: | |
| COSTO DEL SERVICIO: | |
| SUBTOTAL: | POR CONTRATO |
| | SIN VALOR FISCAL |

| | |
|-----------|--------------------------|
| CALIFICO: | ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ |
| | NOMBRE Y FIRMA |



| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---|-------|
| FECHA: | 07/11/2022 | REPORTE DE SERVICIO | No. CONTROL: | RE103 |
| EMPRESA: | JAPAMI | |  | |
| CONTACTO: | ING. ROBERTO RIVERA LARA | | | |
| DIRECCION: | SITIO DE CERRO ARANDAS | |  | |
| | RADIOCOMUNICACION | | | |
| MARCA: | KENWOOD | | | |
| MODELO: | NXR-710 | | | |
| S/N: | *6801000003373 | | | |
| BASE | PORTATIL | MOVIL | | |
| DESCRIPCION: | REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA | | | |
| | Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas. | | | |
| | Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia. | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| FALLA REPORTADA: | REVISION SOLAMENTE |
| OBSERVACIONES: | |
| SERVICIO EFECTUADO: | REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO |
| REFACCIONES UTILIZADAS: | NINGUNA |
| RESULTADO FINAL: | OPERANDO CORRECTAMENTE |

| PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1 | | | | | |
|------------------------------|----------|-----|-----------------------------|---------|-------|
| RX | | TX | | | |
| FRECUENCIA | 153.3750 | MHZ | FRECUENCIA | 152.300 | |
| CODIGO / TONO: | 71.9 | | CODIGO / TONO: | 71.9 | |
| ADJUD: | BUENO | | POTENCIA | 20 | WATTS |
| SENSIBILIDAD | | uV | REFLEJO (solo movil o base) | 4 | |
| ID | | | MODULACION DE TONO | +/- 750 | Hz |
| | | | MODULACION MAXIMA | +/- 3 | KHz |

| | |
|----------|--------------------------|
| TECNICO: | ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ |
| | NOMBRE Y FIRMA |

| | |
|---------------------------|--------------|
| COSTO DE LAS REFACCIONES: | |
| COSTO DEL SERVICIO: | |
| SUBTOTAL: | POR CONTRATO |
| SIN VALOR FISCAL | |

| | |
|----------|----------------|
| CLIENTE: | |
| CARGO: | |
| | NOMBRE Y FIRMA |

| | |
|-----------|--------------------------|
| CALIFICO: | ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ |
| | NOMBRE Y FIRMA |



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---|-------|
| FECHA: | 07/11/2022 | REPORTE DE SERVICIO | No. CONTROL: | RE104 |
| EMPRESA: | JAPAMI | |  | |
| CONTACTO: | ING. ROBERTO RIVERA LARA | | | |
| DIRECCION: | SITIO DE CERRO ARANDAS | |  | |
| RADIOCOMUNICACION | | | | |
| MARCA: | KENWOOD | | | |
| MODELO: | TKR-750 | | | |
| S/N: | 80700231 | | | |
| BASE | PORTATIL | MOVIL | | |
| DESCRIPCION: | REPETIDOR EN BANDA VHF | | | |
| DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES | | | | |
| Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas. | | | | |
| Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes. | | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| FALLA REPORTADA: | REVISION SOLAMENTE |
| OBSERVACIONES: | |
| SERVICIO EFECTUADO: | REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO |
| REFACCIONES UTILIZADAS: | NINGUNA |
| RESULTADO FINAL: | OPERANDO CORRECTAMENTE |

| PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1 | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|---------|-------|-----|
| RX | | TX | | | | |
| FRECUENCIA: | 169.02500 | MHZ | FRECUENCIA | 171.375 | | |
| CODIGO / TONO: | 127.3 | | CODIGO / TONO: | 127.3 | | |
| AUDIO: | BUENO | | POTENCIA | 8 | WATTS | |
| SENSIBILIDAD | | uV | REFLEJO (solo movil o base) | 1 | | |
| ID | | | MODULACION DE TONO | +/- | 750 | Hz |
| | | | MODULACION MAXIMA | +/- | 3 | KHz |

| | |
|----------|--------------------------|
| TECNICO: | ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ |
| | NOMBRE Y FIRMA |

| | |
|---------------------------|--------------|
| COSTO DE LAS REFACCIONES: | |
| COSTO DEL SERVICIO: | |
| SUBTOTAL: | POR CONTRATO |
| SIN VALOR FISCAL | |

| | |
|----------|----------------|
| CLIENTE: | |
| CARGO: | |
| | NOMBRE Y FIRMA |

| | |
|-----------|--------------------------|
| CALIFICO: | ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ |
| | NOMBRE Y FIRMA |



| | | | | |
|--------------|--|---------------------|--|-------|
| FECHA: | 05/12/2022 | REPORTE DE SERVICIO | No. CONTROL: | RE123 |
| EMPRESA: | JAPAMI | |   | |
| CONTACTO: | ING. ROBERTO RIVERA LARA | | | |
| DIRECCION: | SITIO DE CERRO ARANDAS | | | |
| | RADIOCOMUNICACION | | | |
| MARCA: | KENWOOD | | | |
| MODELO: | TKR-750 | | | |
| S/N: | 80700231 | | | |
| BASE | PORTATIL | MOVIL | | |
| DESCRIPCION: | REPETIDOR EN BANDA VHF | | | |
| | DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES | | | |

Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.
 Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes.

| | |
|-------------------------|--|
| FALLA REPORTADA: | REVISION SOLAMENTE |
| OBSERVACIONES: | |
| SERVICIO EFECTUADO: | REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO |
| REFACCIONES UTILIZADAS: | NINGUNA |
| RESULTADO FINAL: | OPERANDO CORRECTAMENTE |

| PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1 | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|---------|-------|
| RX | | TX | | | |
| FRECUENCIA: | 169.02500 | MHZ | FRECUENCIA | 171.375 | |
| CODIGO / TONO: | 127.3 | | CODIGO / TONO: | 127.3 | |
| AUDIO: | BUENO | | POTENCIA | 8 | WATTS |
| SENSIBILIDAD | | uV | REFLEJO (solo movil o base) | 1 | |
| ID | | | MODULACION DE TONO | +/- 750 | Hz |
| | | | MODULACION MAXIMA | +/- 3 | KHz |



| | |
|----------|--------------------------|
| TECNICO: | ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ |
| | NOMBRE Y FIRMA |

| | |
|---------------------------|------------------|
| COSTO DE LAS REFACCIONES: | |
| COSTO DEL SERVICIO: | |
| SUBTOTAL: | POR CONTRATO |
| | SIN VALOR FISCAL |

| | |
|----------|----------------|
| CLIENTE: | |
| CARGO: | |
| | NOMBRE Y FIRMA |

| | |
|-----------|--------------------------|
| CALIFICO: | ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ |
| | NOMBRE Y FIRMA |



| | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------|-------|
| FECHA: | 05/12/2022 | REPORTE DE SERVICIO | No. CONTROL: | RE122 |
| EMPRESA: | JAPAMI | | | |
| CONTACTO: | ING. ROBERTO RIVERA LARA | | | |
| DIRECCION: | SITIO DE CERRO ARANDAS | | | |
| | RADIOCOMUNICACION | | | |
| MARCA: | KENWOOD | | | |
| MODELO: | NXR-710 | | | |
| S/N: | *680100003373 | | | |
| BASE | PORTATIL | | MOVIL | |
| DESCRIPCION: | REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA | | | |
| |   | | | |
| | Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas. | | | |
| | Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia. | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| FALLA REPORTADA: | REVISION SOLAMENTE |
| OBSERVACIONES: | |
| SERVICIO EFECTUADO: | REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO |
| REFACCIONES UTILIZADAS: | NINGUNA |
| RESULTADO FINAL: | OPERANDO CORRECTAMENTE |

| PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1 | | | | | |
|------------------------------|----------|-----|-----------------------------|---------|-------|
| RX | | TX | | | |
| FRECUENCIA: | 153.3750 | MHZ | FRECUENCIA | 152.300 | |
| CODIGO / TONO: | 71.9 | | CODIGO / TONO: | 71.9 | |
| AUDIO: | BUENO | | POTENCIA | 20 | WATTS |
| SENSIBILIDAD | | uV | REFLEJO (solo movil o base) | 4 | |
| ID | | | MODULACION DE TONO | +/- 750 | Hz |
| | | | MODULACION MAXIMA | +/- 3 | KHz |

| | |
|----------|--------------------------|
| TECNICO: | ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ |
| | NOMBRE Y FIRMA |

| | |
|---------------------------|------------------|
| COSTO DE LAS REFACCIONES: | |
| COSTO DEL SERVICIO: | |
| SUBTOTAL: | POR CONTRATO |
| | SIN VALOR FISCAL |

| | |
|----------|----------------|
| CLIENTE: | |
| CARGO: | |
| | NOMBRE Y FIRMA |

| | |
|-----------|--------------------------|
| CALIFICO: | ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ |
| | NOMBRE Y FIRMA |