



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	17/01/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE002
EMPRESA:	JAPAMI		 	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
RADIOCOMUNICACION				
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	TKR-750			
S/N:	80700231			
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF			
	DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			
	Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.			
	Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes.			

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:	ING. RUBEN BOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
	SIN VALOR FISCAL

CALIFICO:	ING. RUBEN BOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	17/01/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE003
EMPRESA:	JAPAMI			
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
RADIOCOMUNICACION				
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	NXR-710			
S/N:	*6801000003373			
BASE:	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA			
			Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.	
			Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia.	

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300
CODIGO / TONO	71.9		CODIGO / TONO:	71.9
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA

TOTAL DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
	SIN VALOR FISCAL

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA



FECHA:	21/02/2022/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE011
EMPRESA:	JAPAMI			
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
RADIOCOMUNICACION				
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	TKR-750			
S/N:	80700231			
BASE	PORTATIL		MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF			
DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES				
Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.				
Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes.				

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
----------	--

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL	

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
-----------	--



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	21/02/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE0010
EMPRESA:	JAPAMI			
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
RADIOCOMUNICACION				
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	NXR-710			
S/N:	*6801000003373			
BASE	PORTATIL		MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA			
				
				
			Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.	
			Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia.	

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
------------------	--------------------

OBSERVACIONES:	
----------------	--

SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
---------------------	--

REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
-------------------------	---------

RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE
------------------	------------------------

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300
CODIGO / TONO	71.9		CODIGO / TONO:	71.9
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
----------	--

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

TO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL	

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
-----------	--



FECHA:	14/03/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE018
EMPRESA:	JAPAMI		 	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
RADIOCOMUNICACION				
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	TKR-750			
S/N:	80700231			
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF			
	DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			
	Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.			
	Gabinete de resguardo de repetidores.			

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
	SIN VALOR FISCAL

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	14/03/2022	REPORTE DE SERVICIO		No. CONTROL:	RE019
EMPRESA:	JAPAMI				
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA				
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS				
RADIOCOMUNICACION					
MARCA:	KENWOOD				
MODELO:	NXR-710				
S/N:	*6801000003373				
BASE	PORTATIL		MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA				
					
Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.					
Gabinete de resguardo de repetidores.					

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE


OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA

RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1					
RX			TX		
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA:	152.300	
CODIGO / TONO	71.9		CODIGO / TONO:	71.9	
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20	WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4	
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3	KHz

TECNICO: 
 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE / FIRMA

CLIENTE:
 CARGO:
 NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:
 COSTO DEL SERVICIO:
 SUBTOTAL: POR CONTRATO
 SIN VALOR FISCAL

CALIFICO: 
 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
 NOMBRE / FIRMA



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	25/04/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE021	
EMPRESA:	JAPAMI				
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA				
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS				
RADIOCOMUNICACION					
MARCA:	KENWOOD		<p>Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.</p> <p>Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia.</p>		
MODELO:	TKR-750				
S/N:	80700231				
BASE	PORTATIL	MOVIL			
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES				

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	FOR CONTRATO
	SIN VALOR FISCAL

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	25/04/2022	REPORTE DE SERVICIO		No. CONTROL:	RE020
EMPRESA:	JAPAMI				
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA				
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS				
RADIOCOMUNICACION					
MARCA:	KENWOOD				
MODELO:	NXR-710				
S/N:	*6801000003373				
BASE	PORTATIL		MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA				
			Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.		
			Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia.		

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300
CODIGO / TONO	71.9		CODIGO / TONO:	71.9
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
----------	--

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

TOTAL DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
-----------	--



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	13/06/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE042
EMPRESA:	JAPAMI			
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
RADIOCOMUNICACION				
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	TKR-750			
S/N:	80700231			
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF			
	DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			
Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas. Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes.				

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1					
RX		TX			
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375	
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3	
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8	WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1	
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3	KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
----------	--

COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL	

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
-----------	--



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	13/06/2022	REPORTE DE SERVICIO		No. CONTROL:	RE041
EMPRESA:	JAPAMI				
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA				
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS				
RADIOCOMUNICACION					
MARCA:	KENWOOD			Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas. Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia.	
MODELO:	NXR-710				
S/N:	*6801000003373				
BASE	PORTATIL		MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA				

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	

SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1					
RX		TX			
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300	
CODIGO / TONO	71.9		CODIGO / TONO:	71.9	
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20	WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4	
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3	KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
----------	--

COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL	

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
-----------	--



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	16/05/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE032
EMPRESA:	JAPAMI			
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
	RADIOCOMUNICACION			
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	TKR-750			
S/N:	80700231			
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF			
	DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			
	Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.			
	Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes.			

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
	SIN VALOR FISCAL
CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	16/05/2022	REPORTE DE SERVICIO		No. CONTROL:	RE031
EMPRESA:	JAPAMI				
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA				
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS				
RADIOCOMUNICACION					
MARCA:	KENWOOD				
MODELO:	NXR-710				
S/N:	*6801000003373				
BASE	PORTATIL		MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA			Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas. Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia.	

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1					
RX		TX			
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300	
CODIGO / TONO	71.9		CODIGO / TONO:	71.9	
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20	WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4	
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3	KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

TIPO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL	
CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA