



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	11/07/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE053
EMPRESA:	JAPAMI			
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
RADI COMUNICACION				
MARCA:	KENWOOD		Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.	
MODELO:	NXR-710			
S/N:	*6801000003373		Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia.	
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA			

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE


PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300
CODIGO / TONO	71.9		CODIGO / TONO:	71.9
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:	 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

TOTAL DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL	
CALIFICO:	 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	05/08/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE063
EMPRESA:	JAPAMI			
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
	RADIOCOMUNICACION			
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	NXR-710			
S/N:	*6801000003373			
BASE	PORTATIL		MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA			
	 			
	Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.			
	Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia.			

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL:		1		
RX		TX		
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300
CODIGO / TONO	71.9		CODIGO / TONO:	71.9
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
----------	--

TOTAL DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL	

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
-----------	--



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	12/09/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE073
EMPRESA:	JAPAMI			
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
RADIOCOMUNICACION				
MARCA:	KENWOOD		<p>Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.</p> <p>Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia.</p>	
MODELO:	NXR-710			
S/N:	*6801000003373			
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA			

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1					
RX		TX			
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300	
CODIGO / TONO	71.9		CODIGO / TONO:	71.9	
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20	WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4	
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3	KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE:	
CARGO:	
	NOMBRE Y FIRMA

TOTAL DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
	SIN VALOR FISCAL

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA






ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	11/07/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE052
EMPRESA:	JAPAMI		 	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
	RADIOCOMUNICACION			
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	TKR-750			
S/N:	80700231			
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF			
	DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			
	Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.			
	Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes.			


FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	SE HACE NECESARIO EL CAMBIO DE ANTENA PARA MEJORAR LA SEÑAL QUE SE HARÁ EL VIERNES PRÓXIMO
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1						
RX		TX				
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375		
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3		
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8	WATTS	
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1		
ID			MODULACION DE TONO	+/-	750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/-	3	KHz

TECNICO:	 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
----------	---

COSTO DE LAS REFACIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL	

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

CALIFICO:	 ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
-----------	---



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	05/08/2022	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE062
EMPRESA:	JAPAMI			
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
RADIOCOMUNICACION				
MARCA:	KENWOOD		<p>Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas. Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes.</p>	
MODELO:	TKR-750			
S/N:	80700231			
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
----------	--

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL	

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
-----------	--



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	12/09/2022	REPORTE DE SERVICIO		No. CONTROL:	RE074
EMPRESA:	JAPAMI				
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA				
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS				
RADIOCOMUNICACION					
MARCA:	KENWOOD				
MODELO:	TKR-750				
S/N:	80700231				
BASE	PORTATIL		MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF				
	DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES				
			Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.		
			Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes.		

FALLA REPORTADA: REVISION SOLAMENTE

OBSERVACIONES:

SERVICIO EFECTUADO: REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO

REFACCIONES UTILIZADAS: NINGUNA

RESULTADO FINAL: OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1					
RX			TX		
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA:	171.375	
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3	
AUDIO:	BUENO		POTENCIA:	8	WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1	
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750	HZ
			MODULACION MAXIMA	+/- 3	KHZ

TECNICO: ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:
COSTO DEL SERVICIO:
SUBTOTAL: POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL

CLIENTE:
CARGO: NOMBRE Y FIRMA

CALIFICO: ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO
29 SEP. 2022
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES