



FECHA:	06/11/2023	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE094
EMPRESA:	JAPAMI			
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
	RADIOCOMUNICACION			
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	NXR-710			
S/N:	*6801000003373			
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA			
	Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.			
	Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia.			

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1				
RX		TX		
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300
CODIGO / TONO:	71.9		CODIGO / TONO:	71.9
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20 WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750 Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3 KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA


COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
	SIN VALOR FISCAL

CLIENTE:	
CARGO:	
	NOMBRE Y FIRMA

CALIFICADO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	16/10/2023	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE095
EMPRESA:	JAPAMI		 	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
	RADIOCOMUNICACION			
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	TKR-750			
S/N:	80700231			
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF			
	DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			
	Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.			
	Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes.			

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1						
RX		TX				
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375		
CODIGO / TONO	127.3		CODIGO / TONO:	127.3		
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8	WATTS	
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1		
ID			MODULACION DE TONO	+/-	750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/-	3	KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA
CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	FOR CONTRATO
	SIN VALOR FISCAL
CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA



FECHA:	06/11/2023	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE101
EMPRESA:	JAPAMI		 	
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
	RADIOCOMUNICACION			
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	NXR-710			
S/N:	*680100003373			
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA			
			Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia.	

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL: 1					
RX		TX			
FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA	152.300	
CODIGO / TONO:	71.9		CODIGO / TONO:	71.9	
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20	WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	4	
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3	KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
	SIN VALOR FISCAL
CALIFICADO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA



FECHA:	06/11/2023	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE102
EMPRESA:	JAPAMI			
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
	RADIOCOMUNICACION			
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	TKR-750			
S/N:	80700231			
BASE	PORTATIL	MOVIL		
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF			
	DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			
	Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.			
	Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes.			

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL:		1			
RX		TX			
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375	
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3	
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8	WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1	
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3	KHz

TECNICO	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA


COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
	SIN VALOR FISCAL

CLIENTE	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	15/12/2023	REPORTE DE SERVICIO	No. CONTROL:	RE112
EMPRESA:	JAPAMI			
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA			
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS			
	RADIOCOMUNICACION			
MARCA:	KENWOOD			
MODELO:	TKR-750			
S/N:	80700231			
BASE	PORTATIL		MOVIL	
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION / CORTES			
				
	Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas. Arriba fuente y repetidor III de Comercialización y Cortes.			

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL:		1			
RX		TX			
FRECUENCIA:	169.02500	MHZ	FRECUENCIA	171.375	
CODIGO / TONO:	127.3		CODIGO / TONO:	127.3	
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	8	WATTS
SENSIBILIDAD		uV	REFLEJO (solo movil o base)	1	
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3	KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
----------	--

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

COSTO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO
SIN VALOR FISCAL	

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
-----------	--



ATENAS #120 CONJUNTO EUROPA, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 627 7007

FECHA:	15/12/2023	REPORTE DE SERVICIO		No. CONTROL:	RE111
EMPRESA:	JAPAMI				
CONTACTO:	ING. ROBERTO RIVERA LARA				
DIRECCION:	SITIO DE CERRO ARANDAS				
RADIOCOMUNICACION					
MARCA:	KENWOOD		Fachada de ubicación de repetidores de Japami y torre de antenas.		
MODELO:	NXR-710				
S/N:	*6801000003373		Abajo fuente y repetidor IV Vigilancia.		
BASE	PORTATIL	MOVIL			
DESCRIPCION:	REPETIDOR EN BANDA VHF DE VIGILANCIA				

FALLA REPORTADA:	REVISION SOLAMENTE
OBSERVACIONES:	
SERVICIO EFECTUADO:	REVISION DE PARAMETROS REMOTO CONTINUO
REFACCIONES UTILIZADAS:	NINGUNA
RESULTADO FINAL:	OPERANDO CORRECTAMENTE

PARAMETROS DE RADIO CANAL:

1

RX

TX

FRECUENCIA:	153.3750	MHZ	FRECUENCIA:	152.300	
CODIGO / TONO	71.9		CODIGO / TONO:	71.9	
AUDIO:	BUENO		POTENCIA	20	WATTS
SENSIBILIDAD			REFLEJO (solo movil o base)	4	
ID			MODULACION DE TONO	+/- 750	Hz
			MODULACION MAXIMA	+/- 3	KHz

TECNICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA

TO DE LAS REFACCIONES:	
COSTO DEL SERVICIO:	
SUBTOTAL:	POR CONTRATO

CLIENTE:	
CARGO:	NOMBRE Y FIRMA

CALIFICO:	ING. RUBEN GOMEZ SANCHEZ
	NOMBRE Y FIRMA