

## BOCAS LIMPIADAS DEL 14 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL 2018

LUNES	16/07/2018	COL. 12 DE DICIEMBRE	184	184
-------	------------	----------------------	-----	-----

**NOTA: QUEDABAN PENDIENTES 184 BOCAS DEL DIA LUNES 16/07**

**TURNO DIURNO**

LUNES	16/07/18	COL. 12 DE DICIEMBRE	254	438
MARTES	17/07/18	COL. LA LUPTA, COL. SAN JUAN DE RETANA, LAS MISIONES	327	765
MIERCOLES	18/07/18	LOS EUCALIPTOS, JAR. DE IRAPUATO, LAS REYNAS, LAS ROSAS	388	1,153
JUEVES	19/07/18	AV. MARIANO J. GARCIA, U.H. 1° DE MAYO Y AMPLIACION, COL. ROMA	333	1,486
VIERNES	20/17/18	PERGOLAS, EL ZAPOTE, EL ROSARIO, LOS HUERTOS, EL MILAGRO, ALTAMIRA	419	1,905

LUNES	23/07/18	PROLONGACION MODERNA, COL. MODERNA, COL. RODRIGUEZ	380	2,285
MARTES	24/07/18	BARRIO NUEVO, COL. ALBARO OBREGON	342	2,627
MIERCOLES	25/07/18	RENOVACION, FRC. MORELOS, LAS ARBOLEDAS	318	2,945
JUEVES	26/07/18	PARTE DE RENOVACION, SAN PEDRO, SAN PEDRO 2a. SECCION.	249	3,194
VIERNES	27/07/18	PARTE DE SAN PEDRO, PARTE DE LA MIGUEL HIDALGO	280	3,474


LUNES	30/07/18	PARTE DE LA MIGUEL HIDALGO, PARTE DE LA BENITO JUAREZ.	269	3,743
MARTES	31/07/18	COL BENITO JUAREZ, PARTE DE LA SAN MIGUELITO	278	4,021
MIERCOLES	01/08/18	COL. SAN MIGUELITO.	282	4,303
JUEVES	02/08/18	TRAMO DE SAN MIGUELIO, CALLES CONDOR Y GAVILAN, TRAMOM S. MARTIN DE PORRES	258	4,561
VIERNES	03/08/18	BARRIO DE SANTA JULIA Y COL INDEPENDENCIA (BARRIO DEL RANCHITO)	310	4,871

**NOTA: CON EL DIA 3 DE AGOSTO SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS CONTRATADOS**



N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		LUNES 16 DE JULIO DEL 2018 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 268 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 14 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 254 B. DE TORMENTA DE 50X60
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
9		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
12		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
13		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
14		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
15		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
16		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
17		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
18		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
19		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
20		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
21		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

51	✓		
52	✓		
53	✓		
54	✓		
55	✓		
56	✓		
57	✓		
58	✓		
59	✓		
60	✓		
61	✓		
62	✓		
63	✓		
64	✓		
65	✓		
66	✓		
67	✓		
68	✓		
69	✓		
70	✓		
71	✓		
72	✓		
73	✓		
74	✓		
75	✓		
76	✓		
77	✓		
78	✓		
79	✓		
80	✓		
81	✓		
82	✓		
83	✓		
84	✓		
85	✓		
86	✓		
87	✓		
88	✓		
89	✓		
90	✓		
91	✓		
92	✓		
93	✓		
94	✓		
95	✓		
96	✓		
97	✓		
98	✓		
99	✓		
100	✓		
101	✓		
102	✓		
103	✓		
104	✓		
105	✓		
106	✓		
107	✓		
108	✓		
109	✓		
110	✓		
111	✓		
112	✓		
113	✓		





177	✓	
178	✓	
179	✓	
180	✓	
181	✓	
182	✓	
183	✓	
184	✓	
185	✓	
186	✓	
187	✓	
188	✓	
189	✓	
190	✓	
191	✓	
192	✓	
193	✓	
194	✓	
195	✓	
196	✓	
197	✓	
198	✓	
199	✓	
200	✓	
201	✓	
202	✓	
203	✓	
204	✓	
205	✓	
206	✓	
207	✓	
208	✓	
209	✓	
210	✓	
211	✓	
212	✓	
213	✓	
214	✓	
215	✓	
216	✓	
217	✓	
218	✓	
219	✓	
220	✓	
221	✓	
222	✓	
223	✓	
224	✓	
225	✓	
226	✓	
227	✓	
228	✓	
229	✓	
230	✓	
231	✓	
232	✓	
233	✓	
234	✓	
235	✓	
236	✓	
237	✓	
238	✓	
239	✓	





RECORTE DE PLANO DEL LUNES 16 DE JULIO DEL 2018





N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		MARTES 17 DE JULIO DEL 2018 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 333 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 6 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 327 B. DE TORMENTA DE 50X60
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
9		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
12		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
13		✓		✓		✓		✓		
14		✓		✓		✓		✓		
15		✓		✓		✓		✓		
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

*[Handwritten signature]*



114	✓		
115	✓		
116	✓		
117	✓		
118	✓		
119	✓		
120	✓		
121	✓		
122	✓		
123	✓		
124	✓		
125	✓		
126	✓		
127	✓		
128	✓		
129	✓		
130	✓		
131	✓		
132	✓		
133	✓		
134	✓		
135	✓		
136	✓		
137	✓		
138	✓		
139	✓		
140	✓		
141	✓		
142	✓		
143	✓		
144	✓		
145	✓		
146	✓		
147	✓		
148	✓		
149	✓		
150	✓		
151	✓		
152	✓		
153	✓		
154	✓		
155	✓		
156	✓		
157	✓		
158	✓		
159	✓		
160	✓		
161	✓		
162	✓		
163	✓		
164	✓		
165	✓		
166	✓		
167	✓		
168	✓		
169	✓		
170	✓		
171	✓		
172	✓		
173	✓		
174	✓		
175	✓		
176	✓		

*Handwritten signature*

177	✓				
178	✓				
179	✓				
180	✓				
181	✓				
182	✓				
183	✓				
184	✓				
185	✓				
186	✓				
187	✓				
188	✓				
189	✓				
190	✓				
191	✓				
192	✓				
193	✓				
194	✓				
195	✓				
196	✓				
197	✓				
198	✓				
199	✓				
200	✓				
201	✓				
202	✓				
203	✓				
204	✓				
205	✓				
206	✓				
207	✓				
208	✓				
209	✓				
210	✓				
211	✓				
212	✓				
213	✓				
214	✓				
215	✓				
216	✓				
217	✓				
218	✓				
219	✓				
220	✓				
221	✓				
222	✓				
223	✓				
224	✓				
225	✓				
226	✓				
227	✓				
228	✓				
229	✓				
230	✓				
231	✓				
232	✓				
233	✓				
234	✓				
235	✓				
236	✓				
237	✓				
238	✓				
239	✓				

240		
241	✓	
242	✓	
243	✓	
244	✓	
245	✓	
246	✓	
247	✓	
248	✓	
249	✓	
250	✓	
251	✓	
252	✓	
253	✓	
254	✓	
255	✓	
256	✓	
257	✓	
258	✓	
259	✓	
260	✓	
261	✓	
262	✓	
263	✓	
264	✓	
265	✓	
266	✓	
267	✓	
268	✓	
269	✓	
270	✓	
271	✓	
272	✓	
273	✓	
274	✓	
275	✓	
276	✓	
277	✓	
278	✓	
279	✓	
280	✓	
281	✓	
282	✓	
283	✓	
284	✓	
285	✓	
286	✓	
287	✓	
288	✓	
289	✓	
290	✓	
291	✓	
292	✓	
293	✓	
294	✓	
295	✓	
296	✓	
297	✓	
298	✓	
299	✓	
300	✓	
301	✓	
302	✓	

*Handwritten signature or initials*







N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		MIERCOLES 18 DE JULIO DEL 2018 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON
3		✓		✓		✓		✓		403 B. DE TORMENTA DE 50X60
4		✓		✓		✓		✓		15 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
5		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON
6		✓		✓		✓		✓		388 B. DE TORMENTA DE 50X60
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
9		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
12		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
13		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
14		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
15		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
16		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
17		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
18		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
19		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
20		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
21		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

*[Handwritten signature]*

51	✓
52	✓
53	✓
54	✓
55	✓
56	✓
57	✓
58	✓
59	✓
60	✓
61	✓
62	✓
63	✓
64	✓
65	✓
66	✓
67	✓
68	✓
69	✓
70	✓
71	✓
72	✓
73	✓
74	✓
75	✓
76	✓
77	✓
78	✓
79	✓
80	✓
81	✓
82	✓
83	✓
84	✓
85	✓
86	✓
87	✓
88	✓
89	✓
90	✓
91	✓
92	✓
93	✓
94	✓
95	✓
96	✓
97	✓
98	✓
99	✓
100	✓
101	✓
102	✓
103	✓
104	✓
105	✓
106	✓
107	✓
108	✓
109	✓
110	✓
111	✓
112	✓
113	✓

Handwritten signature or initials in blue ink.

114	✓		
115	✓		
116	✓		
117	✓		
118	✓		
119	✓		
120	✓		
121	✓		
122	✓		
123	✓		
124	✓		
125	✓		
126	✓		
127	✓		
128	✓		
129	✓		
130	✓		
131	✓		
132	✓		
133	✓		
134	✓		
135	✓		
136	✓		
137	✓		
138	✓		
139	✓		
140	✓		
141	✓		
142	✓		
143	✓		
144	✓		
145	✓		
146	✓		
147	✓		
148	✓		
149	✓		
150	✓		
151	✓		
152	✓		
153	✓		
154	✓		
155	✓		
156	✓		
157	✓		
158	✓		
159	✓		
160	✓		
161	✓		
162	✓		
163	✓		
164	✓		
165	✓		
166	✓		
167	✓		
168	✓		
169	✓		
170	✓		
171	✓		
172	✓		
173	✓		
174	✓		
175	✓		
176	✓		

*Handwritten signature*



240	✓
241	✓
242	✓
243	✓
244	✓
245	✓
246	✓
247	✓
248	✓
249	✓
250	✓
251	✓
252	✓
253	✓
254	✓
255	✓
256	✓
257	✓
258	✓
259	✓
260	✓
261	✓
262	✓
263	✓
264	✓
265	✓
266	✓
267	✓
268	✓
269	✓
270	✓
271	✓
272	✓
273	✓
274	✓
275	✓
276	✓
277	✓
278	✓
279	✓
280	✓
281	✓
282	✓
283	✓
284	✓
285	✓
286	✓
287	✓
288	✓
289	✓
290	✓
291	✓
292	✓
293	✓
294	✓
295	✓
296	✓
297	✓
298	✓
299	✓
300	✓
301	✓
302	✓

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RGA', is located in the bottom right corner of the page.

303			✓	
304			✓	
305			✓	
306			✓	
307			✓	
308			✓	
309			✓	
310			✓	
311			✓	
312			✓	
313			✓	
314			✓	
315			✓	
316			✓	
317			✓	
318			✓	
319			✓	
320			✓	
321			✓	
322			✓	
323			✓	
324			✓	
325			✓	
326			✓	
327			✓	
328			✓	
329			✓	
330			✓	
331			✓	
332			✓	
333			✓	
334			✓	
335			✓	
336			✓	
337			✓	
338			✓	
339			✓	
340			✓	
341			✓	
342			✓	
343			✓	
344			✓	
345			✓	
346			✓	
347			✓	
348			✓	
349			✓	
350			✓	
351			✓	
352			✓	
353			✓	
354			✓	
355			✓	
356			✓	
357			✓	
358			✓	
359			✓	
360			✓	
361			✓	
362			✓	
363			✓	
364			✓	
365			✓	

*Handwritten signature/initials in blue ink.*



RECORTE DE PLANO DEL MIERCOLES 18 DE JULIO DEL 2018



*[Handwritten signature]*



N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		JUEVES 19 DE JULIO DEL 2018 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 316 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 8DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 308 B. DE TORMENTA DE 50X60
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
9		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
12		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
13		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
14		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
15		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

*[Handwritten signature]*

51	✓	
52	✓	
53	✓	
54	✓	
55	✓	
56	✓	
57	✓	
58	✓	
59	✓	
60	✓	
61	✓	
62	✓	
63	✓	
64	✓	
65	✓	
66	✓	
67	✓	
68	✓	
69	✓	
70	✓	
71	✓	
72	✓	
73	✓	
74	✓	
75	✓	
76	✓	
77	✓	
78	✓	
79	✓	
80	✓	
81	✓	
82	✓	
83	✓	
84	✓	
85	✓	
86	✓	
87	✓	
88	✓	
89	✓	
90	✓	
91	✓	
92	✓	
93	✓	
94	✓	
95	✓	
96	✓	
97	✓	
98	✓	
99	✓	
100	✓	
101	✓	
102	✓	
103	✓	
104	✓	
105	✓	
106	✓	
107	✓	
108	✓	
109	✓	
110	✓	
111	✓	
112	✓	
113	✓	

*Handwritten signature*

114	✓
115	✓
116	✓
117	✓
118	✓
119	✓
120	✓
121	✓
122	✓
123	✓
124	✓
125	✓
126	✓
127	✓
128	✓
129	✓
130	✓
131	✓
132	✓
133	✓
134	✓
135	✓
136	✓
137	✓
138	✓
139	✓
140	✓
141	✓
142	✓
143	✓
144	✓
145	✓
146	✓
147	✓
148	✓
149	✓
150	✓
151	✓
152	✓
153	✓
154	✓
155	✓
156	✓
157	✓
158	✓
159	✓
160	✓
161	✓
162	✓
163	✓
164	✓
165	✓
166	✓
167	✓
168	✓
169	✓
170	✓
171	✓
172	✓
173	✓
174	✓
175	✓
176	✓


*Handwritten signature*







RECORTE DE PLANO DEL JUEVES 19 DE JULIO DEL 2018





JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO.

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
PROGRAMA 2018 PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA

REPORTE DE LIMPIEZA POR COLONIA

COLONIA (S):

LAS PERGOLAS, EL ZAROTE, EL ROSARIO, EL COLONIAL, MILAGRO SANTO DOMINGO, EL MILAGRO DE SAN MARTIN, COL. NUEVA REFORMA AGRARIA, ALTAMIRA

FECHA VIERNES 20/07/18

DOCUMENTO: I.B

N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		VIERNES 20 DE JULIO DEL 2018 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON 423 B. DE TORMENTA DE 50X60
3		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON 4DE 50X60 POR TENER VEHICULO
4		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 419 B. DE TORMENTA DE 50X60
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
8		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
9		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓		✓		
12		✓		✓		✓		✓		
13		✓		✓		✓		✓		
14		✓		✓		✓		✓		
15		✓		✓		✓		✓		
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

*[Handwritten signatures and initials]*



✓	114
✓	115
✓	116
✓	117
✓	118
✓	119
✓	120
✓	121
✓	122
✓	123
✓	124
✓	125
✓	126
✓	127
✓	128
✓	129
✓	130
✓	131
✓	132
✓	133
✓	134
✓	135
✓	136
✓	137
✓	138
✓	139
✓	140
✓	141
✓	142
✓	143
✓	144
✓	145
✓	146
✓	147
✓	148
✓	149
✓	150
✓	151
✓	152
✓	153
✓	154
✓	155
✓	156
✓	157
✓	158
✓	159
✓	160
✓	161
✓	162
✓	163
✓	164
✓	165
✓	166
✓	167
✓	168
✓	169
✓	170
✓	171
✓	172
✓	173
✓	174
✓	175
✓	176

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



240	✓		
241	✓		
242	✓		
243	✓		
244	✓		
245	✓		
246	✓		
247	✓		
248	✓		
249	✓		
250	✓		
251	✓		
252	✓		
253	✓		
254	✓		
255	✓		
256	✓		
257	✓		
258	✓		
259	✓		
260	✓		
261	✓		
262	✓		
263	✓		
264	✓		
265	✓		
266	✓		
267	✓		
268	✓		
269	✓		
270	✓		
271	✓		
272	✓		
273	✓		
274	✓		
275	✓		
276	✓		
277	✓		
278	✓		
279	✓		
280	✓		
281	✓		
282	✓		
283	✓		
284	✓		
285	✓		
286	✓		
287	✓		
288	✓		
289	✓		
290	✓		
291	✓		
292	✓		
293	✓		
294	✓		
295	✓		
296	✓		
297	✓		
298	✓		
299	✓		
300	✓		
301	✓		
302	✓		



*[Handwritten signature]*



366	✓		
367	✓		
368	✓		
369	✓		
370	✓		
371	✓		
372	✓		
373	✓		
374	✓		
375	✓		
376	✓		
377	✓		
378	✓		
379	✓		
380	✓		
381	✓		
382	✓		
383	✓		
384	✓		
385	✓		
386	✓		
387	✓		
388	✓		
389	✓		
390	✓		
391	✓		
392	✓		
393	✓		
394	✓		
395	✓		
396	✓		
397	✓		
398	✓		
399	✓		
400	✓		
401	✓		
402	✓		
403	✓		
404	✓		
405	✓		
406	✓		
407	✓		
408	✓		
409	✓		
410	✓		
411	✓		
412	✓		
413	✓		
414	✓		
415	✓		
416	✓		
417	✓		
418	✓		
419	✓		
420	✓		
421	✓		
422	✓		
423	✓		

*Handwritten signature*

RECORTIE PLANO DEL VIERNES 20 DE JULIO DEL 2018





JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO.

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 PROGRAMA 2018 PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA  
 REPORTE DE LIMPIEZA POR COLONIA  
 PROLONGACION COL. MODERNA, COL. MODERNA, COL. RODRIGUEZ

FECHA: LUNES 23/07/18

DOCUMENTO: I.B

N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		LUNES 23 DE JULIO DEL 2018 TURNO DIURNO
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON 412 B. DE TORMENTA DE 50X60
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		DE LAS CUJALES
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		Y 175 SON DE 3 PICOS
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 5 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 27 DE 3 PICOS PUERTAS AUTOMATICAS
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 232 DE 50X60
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 148 DE 3 PICOS
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICAN 147 POR SE DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		

*[Handwritten signature]*











366	✓		
367	✓		
368	✓		
369	✓		
370	✓		
371	✓		
372	✓		
373	✓		
374	✓		
375	✓		
376	✓		
377	✓		
378	✓		
379	✓		
380	✓		
381	✓		
382	✓		
383	✓		
384	✓		
385	✓		
386	✓		
387	✓		
388	✓		
389	✓		
390	✓		
391	✓		
392	✓		
393	✓		
394	✓		
395	✓		
396	✓		
397	✓		
398	✓		
399	✓		
400	✓		
401	✓		
402	✓		
403	✓		
404	✓		
405	✓		
406	✓		
407	✓		
408	✓		
409	✓		
410	✓		
411	✓		
412	✓		
413	✓		
414	✓		
415	✓		
416	✓		
417	✓		
418	✓		
419	✓		
420	✓		
421	✓		
422	✓		
423	✓		
424	✓		
425	✓		
426	✓		
427	✓		
428	✓		

Handwritten signature and initials in blue ink.

429				
430	✓			
431	✓			
432	✓			
433	✓			
434	✓			
435	✓			
436	✓			
437	✓			
438	✓			
439	✓			
440	✓			
441	✓			
442	✓			
443	✓			
444	✓			
445	✓			
446	✓			
447	✓			
448	✓			
449	✓			
450	✓			
451	✓			
452	✓			
453	✓			
454	✓			
455	✓			
456	✓			
457	✓			
458	✓			
459	✓			
460	✓			
461	✓			
462	✓			
463	✓			
464	✓			
465	✓			
466	✓			
467	✓			
468	✓			
469	✓			
470	✓			
471	✓			
472	✓			
473	✓			
474	✓			
475	✓			
476	✓			
477	✓			
478	✓			
479	✓			
480	✓			
481	✓			
482	✓			
483	✓			
484	✓			
485	✓			
486	✓			
487	✓			
488	✓			
489	✓			
490	✓			
491	✓			




492	✓		
493	✓		
494	✓		
495	✓		
496	✓		
497	✓		
498	✓		
499	✓		
500	✓		
501	✓		
502	✓		
503	✓		
504	✓		
505	✓		
506	✓		
507	✓		
508	✓		
509	✓		
510	✓		
511	✓		
512	✓		
513	✓		
514	✓		
515	✓		
516	✓		
517	✓		
518	✓		
519	✓		
520	✓		
521	✓		
522	✓		
523	✓		
524	✓		
525	✓		
526	✓		
527	✓		
528	✓		
529	✓		
530	✓		
531	✓		
532	✓		
533	✓		
534	✓		
535	✓		
536	✓		
537	✓		
538	✓		
539	✓		
540	✓		
541	✓		
542	✓		
543	✓		
544	✓		
545	✓		
546	✓		
547	✓		
548	✓		
549	✓		
550	✓		
551	✓		
552	✓		
553	✓		
554	✓		

*Handwritten signature or initials*



RECORTE DE PLANO DEL LUNES 23 DE JULIO DEL 2018



*[Handwritten signature]*



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		MARTES 24 DE JULIO DEL 2018 TURNO DIURNO
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		348 B. DE TORMENTA DE 50X60
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		DE LAS CUALES 336 SON DE 50X60
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		Y 12 SON DE 3 PICOS
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		13 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		2 DE 3 PICOS PUERTAS AUTOMATICAS
10	✓		✓		TRES PICOS		X		X	SE LIMPIARON Y VARILLARON 323 DE 50X60
11					TRES PICOS		X		X	SE LIMPIARON Y VARILLARON 10 DE 3 PICOS
12							X		X	9 POR SE DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE
13							X		X	NO SE LIMPIARON DOS POR TENER VEHICULO
14							X		X	BONIFICACION LIMPIEZA UNICAMENTE POR SER DOBLES
15							X		X	BONIFICACION LIMPIEZA UNICAMENTE POR SER DOBLES
16							X		X	BONIFICACION LIMPIEZA UNICAMENTE POR SER DOBLES
17							X		X	BONIFICACION LIMPIEZA UNICAMENTE POR SER DOBLES
18							X		X	BONIFICACION LIMPIEZA UNICAMENTE POR SER DOBLES
19							X		X	BONIFICACION LIMPIEZA UNICAMENTE POR SER DOBLES
20							X		X	BONIFICACION LIMPIEZA UNICAMENTE POR SER DOBLES
21							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
22							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
23							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
24							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
25							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
26							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
27							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
28							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
29							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
30							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
31							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
32							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
33							X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
34								✓		
35								✓		
36								✓		
37								✓		
38								✓		
39								✓		
40								✓		
41								✓		
42								✓		
43								✓		
44								✓		
45								✓		
46								✓		
47								✓		
48								✓		
49								✓		
50								✓		

*Handwritten signature in blue ink.*





177										
178		✓								
179		✓								
180		✓								
181		✓								
182		✓								
183		✓								
184		✓								
185		✓								
186		✓								
187		✓								
188		✓								
189		✓								
190		✓								
191		✓								
192		✓								
193		✓								
194		✓								
195		✓								
196		✓								
197		✓								
198		✓								
199		✓								
200		✓								
201		✓								
202		✓								
203		✓								
204		✓								
205		✓								
206		✓								
207		✓								
208		✓								
209		✓								
210		✓								
211		✓								
212		✓								
213		✓								
214		✓								
215		✓								
216		✓								
217		✓								
218		✓								
219		✓								
220		✓								
221		✓								
222		✓								
223		✓								
224		✓								
225		✓								
226		✓								
227		✓								
228		✓								
229		✓								
230		✓								
231		✓								
232		✓								
233		✓								
234		✓								
235		✓								
236		✓								
237		✓								
238		✓								
239		✓								


PEWA



PECX

303		✓			✓	✓	✓		
304		✓			✓	✓	✓		
305		✓			✓	✓	✓		
306		✓			✓	✓	✓		
307		✓			✓	✓	✓		
308		✓			✓	✓	✓		
309		✓			✓	✓	✓		
310		✓			✓	✓	✓		
311		✓			✓	✓	✓		
312		✓			✓	✓	✓		
313		✓			✓	✓	✓		
314		✓			✓	✓	✓		
315		✓			✓	✓	✓		
316		✓			✓	✓	✓		
317		✓			✓	✓	✓		
318		✓			✓	✓	✓		
319		✓			✓	✓	✓		
320		✓			✓	✓	✓		
321		✓			✓	✓	✓		
322		✓			✓	✓	✓		
323		✓			✓	✓	✓		
324		✓			✓	✓	✓		
325		✓			✓	✓	✓		
326		✓			✓	✓	✓		
327		✓			✓	✓	✓		
328		✓			✓	✓	✓		
329		✓			✓	✓	✓		
330		✓			✓	✓	✓		
331		✓			✓	✓	✓		
332		✓			✓	✓	✓		
333		✓			✓	✓	✓		
334		✓			✓	✓	✓		
335		✓			✓	✓	✓		
336		✓			✓	✓	✓		
337		✓			✓	✓	✓		
338		✓			✓	✓	✓		
339		✓			✓	✓	✓		
340		✓			✓	✓	✓		
341		✓			✓	✓	✓		
342		✓			✓	✓	✓		
343		✓			✓	✓	✓		
344		✓			✓	✓	✓		
345		✓			✓	✓	✓		
346		✓			✓	✓	✓		
347		✓			✓	✓	✓		
348		✓			✓	✓	✓		

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



RECORTE DE PLANO DEL MARTES 24 DE JULIO DEL 2018



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORNENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		<p style="text-align: center;"><b>TURNO DIURNO</b></p> <p>MIERCOLES 25 DE JULIO DEL 2018 TURNO DIURNO SE VISITARON 343 B. DE TORNENTA DE 50X60 DE LAS CUALES 224 SON DE 50X60 Y 119 SON DE 3 PICOS NO SE LIMPIARON 10 DE 50X60 POR TENER VEHICULO NO SE LIMPIARON 15 DE 3 PICOS PUERTAS AUTOMATICAS SE LIMPIARON Y VARILLARON 214 DE 50X60 SE LIMPIARON Y VARILLARON 104 DE 3 PICOS SE BONIFICAN 103 POR SE DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE</p>
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		

*[Handwritten signature]*















Handwritten signature or initials in blue ink.

# RECORTE DE PLANO DEL MIERCOLES 25 DE JULIO DEL 2018





N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA				LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO		
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		JUEVES 26 DE JULIO DEL 2018 TURNO DIURNO	
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON	
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		270 B. DE TORMENTA DE 50X60	
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		DE LAS CUALES	
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		160 SON DE 50X60	
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		Y	
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		110 SON DE 3 PICOS	
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON	
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		12 DE 50X60 POR TENER VEHICULO	
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		9 DE 3 PICOS PUERTAS AUTOMATICAS	
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON	
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON	
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		148 DE 50X60	
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON	
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		101 DE 3 PICOS	
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		100 POR SE DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE	
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓			

*[Handwritten signature]*










DECT

303		✓		✓	✓		✓		
304		✓		✓	✓		✓		
305		✓		✓	✓		✓		
306		✓		✓	✓		✓		
307		✓		✓	✓		✓		
308		✓		✓	✓		✓		
309		✓		✓	✓		✓		
310		✓		✓	✓		✓		
311		✓		✓	✓		✓		
312		✓		✓	✓		✓		
313		✓		✓	✓		✓		
314		✓		✓	✓		✓		
315		✓		✓	✓		✓		
316		✓		✓	✓		✓		
317		✓		✓	✓		✓		
318		✓		✓	✓		✓		
319		✓		✓	✓		✓		
320		✓		✓	✓		✓		
321		✓		✓	✓		✓		
322		✓		✓	✓		✓		
323		✓		✓	✓		✓		
324		✓		✓	✓		✓		
325		✓		✓	✓		✓		
326		✓		✓	✓		✓		
327		✓		✓	✓		✓		
328		✓		✓	✓		✓		
329		✓		✓	✓		✓		
330		✓		✓	✓		✓		
331		✓		✓	✓		✓		
332		✓		✓	✓		✓		
333		✓		✓	✓		✓		
334		✓		✓	✓		✓		
335		✓		✓	✓		✓		
336		✓		✓	✓		✓		
337		✓		✓	✓		✓		
338		✓		✓	✓		✓		
339		✓		✓	✓		✓		
340		✓		✓	✓		✓		
341		✓		✓	✓		✓		
342		✓		✓	✓		✓		
343		✓		✓	✓		✓		
344		✓		✓	✓		✓		
345		✓		✓	✓		✓		
346		✓		✓	✓		✓		
347		✓		✓	✓		✓		
348		✓		✓	✓		✓		
349		✓		✓	✓		✓		
350		✓		✓	✓		✓		
351		✓		✓	✓		✓		
352		✓		✓	✓		✓		
353		✓		✓	✓		✓		
354		✓		✓	✓		✓		
355		✓		✓	✓		✓		
356		✓		✓	✓		✓		
357		✓		✓	✓		✓		
358		✓		✓	✓		✓		
359		✓		✓	✓		✓		
360		✓		✓	✓		✓		
361		✓		✓	✓		✓		
362		✓		✓	✓		✓		
363		✓		✓	✓		✓		
364		✓		✓	✓		✓		
365		✓		✓	✓		✓		



*[Handwritten signature]*



RECORTE DE PLANO DEL JUEVES 26 DE JULIO DEL 2018



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TURNO DIURNO  VIERNES 27 DE JULIO DEL 2018 TURNO DIURNO SE VISITARON 293 B. DE TORMENTA DE 50X60 DE LAS CUALES 198 SON DE 50X60 Y 95 SON DE 3 PICOS NO SE LIMPIARON 3 DE 50X60 POR TENER VEHICULO NO SE LIMPIARON 10 DE 3 PICOS PUERTAS AUTOMATICAS SE LIMPIARON Y VARILLARON 195 DE 50X60 SE LIMPIARON Y VARILLARON 85 DE 3 PICOS SE BONIFICAN 84 POR SE DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		







*OEVA*

240		✓						
241		✓						
242		✓						
243		✓						
244		✓						
245		✓						
246		✓						
247		✓						
248		✓						
249		✓						
250		✓						
251		✓						
252		✓						
253		✓						
254		✓						
255		✓						
256		✓						
257		✓						
258		✓						
259		✓						
260		✓						
261		✓						
262		✓						
263		✓						
264		✓						
265		✓						
266		✓						
267		✓						
268		✓						
269		✓						
270		✓						
271		✓						
272		✓						
273		✓						
274		✓						
275		✓						
276		✓						
277		✓						
278		✓						
279		✓						
280		✓						
281		✓						
282		✓						
283		✓						
284		✓						
285		✓						
286		✓						
287		✓						
288		✓						
289		✓						
290		✓						
291		✓						
292		✓						
293		✓						
294		✓						
295		✓						
296		✓						
297		✓						
298		✓						
299		✓						
300		✓						
301		✓						
302		✓						












DEPT

177		✓			✓				
178		✓			✓				
179		✓			✓				
180		✓			✓				
181		✓			✓				
182		✓			✓				
183		✓			✓				
184		✓			✓				
185		✓			✓				
186		✓			✓				
187		✓			✓				
188		✓			✓				
189		✓			✓				
190		✓			✓				
191		✓			✓				
192		✓			✓				
193		✓			✓				
194		✓			✓				
195		✓			✓				
196		✓			✓				
197		✓			✓				
198		✓			✓				
199		✓			✓				
200		✓			✓				
201		✓			✓				
202		✓			✓				
203		✓			✓				
204		✓			✓				
205		✓			✓				
206		✓			✓				
207		✓			✓				
208		✓			✓				
209		✓			✓				
210		✓			✓				
211		✓			✓				
212		✓			✓				
213		✓			✓				
214		✓			✓				
215		✓			✓				
216		✓			✓				
217		✓			✓				
218		✓			✓				
219		✓			✓				
220		✓			✓				
221		✓			✓				
222		✓			✓				
223		✓			✓				
224		✓			✓				
225		✓			✓				
226		✓			✓				
227		✓			✓				
228		✓			✓				
229		✓			✓				
230		✓			✓				
231		✓			✓				
232		✓			✓				
233		✓			✓				
234		✓			✓				
235		✓			✓				
236		✓			✓				
237		✓			✓				
238		✓			✓				
239		✓			✓				

DEPT

240		✓				✓			
241		✓				✓			
242		✓				✓			
243		✓				✓			
244		✓				✓			
245		✓				✓			
246		✓				✓			
247		✓				✓			
248		✓				✓			
249		✓				✓			
250		✓				✓			
251		✓				✓			
252		✓				✓			
253		✓				✓			
254		✓				✓			
255		✓				✓			
256		✓				✓			
257		✓				✓			
258		✓				✓			
259		✓				✓			
260		✓				✓			
261		✓				✓			
262		✓				✓			
263		✓				✓			
264		✓				✓			
265		✓				✓			
266		✓				✓			
267		✓				✓			
268		✓				✓			
269		✓				✓			
270		✓				✓			
271		✓				✓			
272		✓				✓			
273		✓				✓			
274		✓				✓			
275		✓				✓			
276		✓				✓			
277		✓				✓			
278		✓				✓			
279		✓				✓			
280		✓				✓			
281		✓				✓			
282		✓				✓			
283		✓				✓			
284		✓				✓			
285		✓				✓			
286		✓				✓			
287		✓				✓			
288		✓				✓			
289		✓				✓			
290		✓				✓			
291		✓				✓			
292		✓				✓			

Handwritten signature or initials in blue ink.



RECORTE DE PLANO DEL LUNES 30 DE JULIO DEL 2018



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1										
2										MARTES 31 DE JULIO DEL 2018 TURNO DIURNO
3										SE VISITARON 283 B. DE TORMENTA DE 50X60
4										NO SE LIMPIARON 5 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
5										SE LIMPIARON Y VARILLARON 278 B. DE TORMENTA DE 50X60
6										
7										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
8										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
9										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
10										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
11										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
12										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
13										NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

*Handwritten signature*

51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							

DETAILED

PC 26


114		✓				✓				
115		✓				✓				
116		✓				✓				
117		✓				✓				
118		✓				✓				
119		✓				✓				
120		✓				✓				
121		✓				✓				
122		✓				✓				
123		✓				✓				
124		✓				✓				
125		✓				✓				
126		✓				✓				
127		✓				✓				
128		✓				✓				
129		✓				✓				
130		✓				✓				
131		✓				✓				
132		✓				✓				
133		✓				✓				
134		✓				✓				
135		✓				✓				
136		✓				✓				
137		✓				✓				
138		✓				✓				
139		✓				✓				
140		✓				✓				
141		✓				✓				
142		✓				✓				
143		✓				✓				
144		✓				✓				
145		✓				✓				
146		✓				✓				
147		✓				✓				
148		✓				✓				
149		✓				✓				
150		✓				✓				
151		✓				✓				
152		✓				✓				
153		✓				✓				
154		✓				✓				
155		✓				✓				
156		✓				✓				
157		✓				✓				
158		✓				✓				
159		✓				✓				
160		✓				✓				
161		✓				✓				
162		✓				✓				
163		✓				✓				
164		✓				✓				
165		✓				✓				
166		✓				✓				
167		✓				✓				
168		✓				✓				
169		✓				✓				
170		✓				✓				
171		✓				✓				
172		✓				✓				
173		✓				✓				
174		✓				✓				
175		✓				✓				
176		✓				✓				

177				✓		✓			✓				
178				✓		✓			✓				
179				✓		✓			✓				
180				✓		✓			✓				
181				✓		✓			✓				
182				✓		✓			✓				
183				✓		✓			✓				
184				✓		✓			✓				
185				✓		✓			✓				
186				✓		✓			✓				
187				✓		✓			✓				
188				✓		✓			✓				
189				✓		✓			✓				
190				✓		✓			✓				
191				✓		✓			✓				
192				✓		✓			✓				
193				✓		✓			✓				
194				✓		✓			✓				
195				✓		✓			✓				
196				✓		✓			✓				
197				✓		✓			✓				
198				✓		✓			✓				
199				✓		✓			✓				
200				✓		✓			✓				
201				✓		✓			✓				
202				✓		✓			✓				
203				✓		✓			✓				
204				✓		✓			✓				
205				✓		✓			✓				
206				✓		✓			✓				
207				✓		✓			✓				
208				✓		✓			✓				
209				✓		✓			✓				
210				✓		✓			✓				
211				✓		✓			✓				
212				✓		✓			✓				
213				✓		✓			✓				
214				✓		✓			✓				
215				✓		✓			✓				
216				✓		✓			✓				
217				✓		✓			✓				
218				✓		✓			✓				
219				✓		✓			✓				
220				✓		✓			✓				
221				✓		✓			✓				
222				✓		✓			✓				
223				✓		✓			✓				
224				✓		✓			✓				
225				✓		✓			✓				
226				✓		✓			✓				
227				✓		✓			✓				
228				✓		✓			✓				
229				✓		✓			✓				
230				✓		✓			✓				
231				✓		✓			✓				
232				✓		✓			✓				
233				✓		✓			✓				
234				✓		✓			✓				
235				✓		✓			✓				
236				✓		✓			✓				
237				✓		✓			✓				
238				✓		✓			✓				
239				✓		✓			✓				

*P&S*



*[Handwritten signature]*



RECORTE DE PLANO DEL MARTES 31 DE JULIO DEL 2018



N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1		✓		✓		✓		✓		
2		✓		✓		✓		✓		JUEVES 02 DE AGOSTO DEL 2018 TURNO DIURNO SE VISITARON
3		✓		✓		✓		✓		261 B. DE TORMENTA DE 50X60
4		✓		✓		✓		✓		5 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
5		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON
6		✓		✓		✓		✓		256 B. DE TORMENTRIA DE 50X60
7		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
8		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
9		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
10		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓	X		X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
12		✓		✓		✓			X	NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO
13		✓		✓		✓		✓		
14		✓		✓		✓		✓		
15		✓		✓		✓		✓		
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		






*DEW*

177		✓		✓		✓		✓		
178		✓		✓		✓		✓		
179		✓		✓		✓		✓		
180		✓		✓		✓		✓		
181		✓		✓		✓		✓		
182		✓		✓		✓		✓		
183		✓		✓		✓		✓		
184		✓		✓		✓		✓		
185		✓		✓		✓		✓		
186		✓		✓		✓		✓		
187		✓		✓		✓		✓		
188		✓		✓		✓		✓		
189		✓		✓		✓		✓		
190		✓		✓		✓		✓		
191		✓		✓		✓		✓		
192		✓		✓		✓		✓		
193		✓		✓		✓		✓		
194		✓		✓		✓		✓		
195		✓		✓		✓		✓		
196		✓		✓		✓		✓		
197		✓		✓		✓		✓		
198		✓		✓		✓		✓		
199		✓		✓		✓		✓		
200		✓		✓		✓		✓		
201		✓		✓		✓		✓		
202		✓		✓		✓		✓		
203		✓		✓		✓		✓		
204		✓		✓		✓		✓		
205		✓		✓		✓		✓		
206		✓		✓		✓		✓		
207		✓		✓		✓		✓		
208		✓		✓		✓		✓		
209		✓		✓		✓		✓		
210		✓		✓		✓		✓		
211		✓		✓		✓		✓		
212		✓		✓		✓		✓		
213		✓		✓		✓		✓		
214		✓		✓		✓		✓		
215		✓		✓		✓		✓		
216		✓		✓		✓		✓		
217		✓		✓		✓		✓		
218		✓		✓		✓		✓		
219		✓		✓		✓		✓		
220		✓		✓		✓		✓		
221		✓		✓		✓		✓		
222		✓		✓		✓		✓		
223		✓		✓		✓		✓		
224		✓		✓		✓		✓		
225		✓		✓		✓		✓		
226		✓		✓		✓		✓		
227		✓		✓		✓		✓		
228		✓		✓		✓		✓		
229		✓		✓		✓		✓		
230		✓		✓		✓		✓		
231		✓		✓		✓		✓		
232		✓		✓		✓		✓		
233		✓		✓		✓		✓		
234		✓		✓		✓		✓		
235		✓		✓		✓		✓		
236		✓		✓		✓		✓		
237		✓		✓		✓		✓		
238		✓		✓		✓		✓		
239		✓		✓		✓		✓		




Handwritten signatures or initials in blue ink, located at the top left of the page.



RECORTE DE PLANO DEL JUEVES 02 AGOSTO DEL 2018

DE W A



RECORTE DE PLANO DEL VIERNES 03 DE AGOSTO DEL 2018